

# 2021

## 관광약자를 위한 관광편의시설 접근성 개선 및 인증제 운영

2021

관광약자를 위한 관광편의시설  
접근성 개선 및 인증제 운영



# 2021

## 관광약자를 위한 관광편의시설 접근성 개선 및 인증제 운영

<b>1</b>	<b>사업개요</b>	<b>4</b>
1.	추진배경 및 필요성	6
2.	추진개요	8
3.	상세 추진내용	10
4.	사업추진 절차	13
5.	추진일정표	14
6.	운영인력 및 조직	15
<b>2</b>	<b>사전홍보</b>	<b>19</b>
1.	모집기간 및 목표	20
2.	홍보물 제작 및 배포	21
<b>3</b>	<b>관광편의시설 접근성 개선사업</b>	<b>25</b>
1.	참여업소 모집	26
2.	사전조사(현장검증) 및 컨설팅	28
3.	접근성 개선 추진결과	29
4.	모니터링 결과	73
5.	만족도 조사 결과	80

<b>4</b>	<b>유니버설 관광시설 인증제 운영</b>	<b>81</b>
	1. 인증업소 모집	82
	2. 인증지표	84
	3. 인증 심의위원회 구성 및 운영	88
	4. 인증결과	93
	5. 인증서, 현판, 스티커 제작 및 배포	297
	6. 모니터링 결과	299
	7. 만족도 조사 결과	334
<b>5</b>	<b>사전 교육 및 인식개선 교육</b>	<b>335</b>
	1. 사전 교육	336
	2. 인식개선 교육	337
<b>6</b>	<b>향후 개선방안 및 제언</b>	<b>339</b>
	1. 접근성 개선사업 개선 방안	340
	2. 인증제도 개선 방안	341
	3. 제언	342
<b>7</b>	<b>부록</b>	<b>345</b>
	1. 사업 신청서	346
	2. 유니버설 관광시설 인증 조사표 및 심의서	350
	3. 접근성 개선 모니터링 조사표	354
	4. 만족도 조사 설문지	355



# 1


## 사업개요

1. 추진배경 및 필요성
2. 추진개요
3. 상세 추진내용
4. 사업추진 절차
5. 추진일정표
6. 운영인력 및 조직

# 1. 추진배경 및 필요성

## 1) 관광약자를 위한 유니버설 관광 활성화 기반 마련 필요성 증대

- 유니버설디자인은 모든 사람들을 위한 디자인으로 장애인, 고령자, 영유아, 비장애인 등 모두가 사용할 수 있는 환경을 제공하는 디자인이다.
- 개개인의 신체적 능력, 인체치수, 연령 등에 상관없이 가능한 많은 사람이 접근 및 이용 가능하도록 디자인 하는 방법을 의미한다.
- 이러한 의미에서 유니버설 관광은 '모두를 위한 관광'으로 모든 사람(장애인, 고령자, 임산부 등 관광 약자)에게 환경, 시설, 교통, 서비스가 접근 및 이용이 가능한 것을 말한다.
- 2006년 UN에서 장애인의 권리에 관한 협약이 채택 되었다. 장애인의 기본인권을 보호하는 것을 목적으로 "Nothing about us without us(우리 없이 우리의 것을 결정하지 말라)" 모토로 세계 각국에서 이를 위해 노력하고 있다.
- UNWTO, EU, 일본 등 국제적으로 무장애 관광(접근 가능한 관광)이 중요한 정책의제로 논의됨에 따라 우리나라도 이에 부합하는 무장애 관광 인프라와 정책 추진이 요구된다.
- 무장애 관광은 인권 차원에서뿐 아니라 관광경쟁력 강화 차원에서 주요 과제로 논의되는 추세이다.



\* 출처: Ministry of Health and Welfare

## 2) 코로나19 이후를 위한 관광활성화 여건 미흡

- 코로나로 인해 억제되었던 관광에 대한 욕구가 위드코로나로 분출되고 머지않은 장래에 국내외 관광 수요가 넘칠 것이다. 하지만 우리나라 국민의 관광여행 보편화에도 불구하고 장애인, 고령자, 영유아 등의 여행 향유권은 제한되어 있다.
- 장애인, 고령자, 임산부, 어린이 등과 같은 사회적·신체적 약자의 관점 및 이용행태를 반영하고 사용자의 욕구를 파악하여 관광 및 여가생활을 포함한 모든 생활영역에서 서비스를 보편적으로 제공해야 하며, 관광약자의 권리를 보장할 필요가 있다.
- 2017년-2019년 인바운드의 흐름을 보면 우리나라를 찾는 외국관광객 수가 감소함을 볼 수 있는데, 선진국들과 이웃 일본, 중국이 고령화 사회로 접어들었고 이들 나라의 관광 약자에 대한 배려가 부족한 것도 한 원인이다.(아래 첨부표 참고)

### 인바운드의 흐름 변화 (2017~2019)



\* 출처: 2021 유니버설디자인 국제세미나 Akiyama Tetsuo.

## 2. 추진개요

### 1) 관광편의시설 접근성 개선사업 개요

<b>사업추진기간</b>	2021년 4월 14일 ~ 2021년 11월 30일
<b>사업 소개</b>	관광약자의 이용 편의성을 제고하고 유니버설 관광 활성화 기반을 마련
<b>사업 대상</b>	서울시내 전역의 숙박, 음식점, 카페, 판매점, 기타시설 등 관광객 이용시설
<b>사업 목표개소</b>	50개소

구분	내용	추진기간	비고
<b>사업계획 및 준비</b>	① 사업일정표 수립 ② 사업홍보 및 모집계획 구체화 ③ 홍보물 제작	2021년 4월 14일 ~ 5월 10일 까지	신청서, 개인정보 동의서 작성
<b>현장조사</b>	신청업소 대상 접근성 개선 전문가 현장조사	2021년 6월 18일 ~ 10월 30일 까지	전문가 3명 현장조사 실시
<b>심사</b>	조사결과를 바탕으로 지원여부 및 공사규모 결정	2021년 6월 18일 ~ 10월 30일 까지	부 적격시 공사 미실시
<b>공사</b>	개선공사 진행	2021년 7월 5일 ~ 11월 12일 까지	
<b>보완공사</b>	보완공사 진행	2021년 9월 1일 ~ 11월 30일 까지	
<b>홍보</b>	유니버설 관광시설 인증업소 선정 및 온/오프라인 홍보 진행	2021년 5월 10월 ~ 11월 30일 까지	

## 2) 유니버설 관광시설 인증제 개요

<b>사업추진기간</b>	2021년 4월 14일 ~ 2021년 11월 30일
<b>사업 소개</b>	유니버설 관광시설 인증을 시행함으로써 관광약자의 관광에 도움을 주고, 관광종사자들의 인식개선으로 관광활성화에 기여
<b>사업 대상</b>	서울시내 전역의 숙박, 음식점, 카페, 판매점, 기타시설 등 관광객 이용시설
<b>사업 목표개소</b>	300개소

구분	내용	추진기간	비고
<b>사업계획 및 준비</b>	① 사업일정표 수립 ② 사업홍보 및 모집계획 구체화 ③ 홍보물 제작	2021년 4월 14일 ~ 5월 10일 까지	신청서, 개인정보 동의서 작성
<b>1차 평가</b>	신청자가 제출한 체크리스트를 바탕으로 인증가능여부 평가	2021년 6월 21일 ~ 11월 12일 까지	
<b>현장 평가</b>	1차 평가를 바탕으로 업소를 방문하여 평가	2021년 6월 21일 ~ 11월 12일 까지	
<b>심사</b>	최종적으로 전문가들의 심사를 통해 결정	2021년 7월 28일 ~ 11월 18일 까지	
<b>인증</b>	유니버설 관광시설 인증업소로 선정, 인증서 및 인증현판 전달	2021년 11월 9일 ~ 11월 30일 까지	
<b>홍보</b>	온/오프라인 홍보 진행	2021년 5월 10월 ~ 11월 30일까지	



### 3. 상세 추진내용

---

#### 1) 사업홍보 및 신청업소 모집

- 숙박업소, 음식점, 편의점, 판매시설 등 관광편의시설 대상 사업참여 홍보
  - 서울시내 관련 시설 운영자, 관광특구 대상 홍보
  - 대상시설 방문하여 시설개선, 인증제사업 참여 독려(리플릿 제작·배포 등)
  - 대상시설 사진 촬영을 통한 홍보 강화
- 시민참여형 '1층이 있는 삶과 여행' 캠페인 이벤트 전개
  - 기간: 2021년 5월 10일 ~ 2021년 6월 30일
  - 결과: 총 190건 참여
- 서울대 학생 동아리 (서울대 배리어프리 보장을 위한 공동행동)을 통한 사업 홍보 및 모집
  - 홍보대상: 서울대 부근에 있는 관광편의시설 대상
  - 모집 수: 총 5개소 신청
- 호텔 업계와 협업: 메이필드 호텔, 신라스테이 등 다양한 호텔사와 협업하여 사업홍보 및 개선/인증 진행
- 참여 희망 시설 대상 컨설팅 실시
- 홈페이지, e-mail 등 다양한 경로를 통해 참가 신청서 및 자체평가표 접수

#### 2) 신청서 접수, 현장검증 및 심사

- 접근성 개선 공사 및 인증 실시
  - (접근성 개선) 50개소 이상
  - (인증제) 300개소 이상
- 서류평가
  - (접근성) 신청서를 기반으로 현장검증 실시 여부 판단
  - (인증제) 신청서 및 자체 평가표를 기반으로 전문가 검증 진행 여부 판단
- 현장검증 실시
  - (접근성) 신청업소 방문, 시설별 개선공사 시행가능 여부·규모 조사, 휠체어 사용자 1인과 비장애인 1인 등 2인 1조로 신청 업소 방문
  - (인증제) 전문 심사단 구성, 서류평가 통과 시설 방문 및 현장조사
- 최종 심사 결과 통보 (\*인증목표: 300개)

#### 3) 접근성 개선사업 실행방안 도출

- 조사결과를 토대로 사업 추진규모 등 사업 물량, 방법 확정
  - 지원대상 선정 및 시설개선 컨설팅 진행
- 각 공정별 설계·감리, 시공업체 준수 가이드라인 제시
  - 시설배치, 디자인, 소요예산, 공사기간, 시설성능 요건 등

#### 4) 유니버설 관광시설 인증

- 인증서·현판·스티커 제작 및 배포
  - 인증서 제작 및 배포(신규 300개소)
  - 인증업소 정보(이전, 변경, 폐업 등) 주기적 갱신

#### 5) 사업관리

- 운영관리 : 설계·시공업체 계약관리, 세부 추진일정 수립, 업체 계약관리, 구매 조달, 용역비 관리 등
- 설계·감리 : 대상시설별 설계도서 작성, 현장감리 및 시공사 협의 등
  - 모두가 편리하게 이용할 수 있도록 유니버설 디자인(UD) 적용
- 시공관리 : 민간시설 접근성 개선사업 공사진행, 대상시설별 민원대응 등
- 인증관리 : 유니버설 관광시설 인증제 진행, 시설별 민원대응 등

#### 6) 사후관리 및 결과보고

- 보완공사 (접근성 개선)
- 모니터링 (총 640개소)
  - 2018-2020 접근성 개선 업소 (67개소) \*인증제 연계 참여업소 중복 제외
  - 2019-2020 인증제 모니터링 (573개소)
- 참여업소에 대한 사진 촬영, 세부정보 등 DB화 및 홍보
  - 홍보물, 영상 콘텐츠 제작 등 관련 정보 구축 및 제공(제공처 : 서울다누림관광홈페이지 등), 민간협력을 통한 추가 홍보 기반 마련
- 참여업소 종사자 인식개선 교육 시행 (시설, 서비스)
  - 인증제 및 무장애 관광 서비스에 대한 이해도 제고
  - 관광종사자 대상 서비스 및 인식개선 매뉴얼 배포 등
- 참여업소 대상 만족도 조사 진행
- 백서 제작 및 배포 (200부)
- 사업 결과보고 및 정산

## 7) 전년대비 차별점 및 성과

### ○ 전년대비 신청 현황

- '접근성 개선'의 경우 전년대비 숙박업소의 신청 수가 8배 증가하였으며, 관광특구인 종로구의 신청 건수가 6배 증가하였음
- '인증제'의 경우 관광특구인 강남구, 종로구, 중구의 신청 건수가 3배 이상 증가하였음

### ○ 유니버설 관광환경에 대한 인식개선의 효과

- 유니버설 관광인증을 받지 못한 모호텔에서 인증에 대한 연락을 받고, 이후 컨설팅을 거쳐 인증과 접근성 개선이 동시에 진행됨
- 이 경우 관광회사에서 호텔에 인증제도를 알려주고 인증을 권유했다고 함
- SPC, 스타벅스 등 프랜차이즈 업체도 관심을 보여 미팅을 가졌지만 성과는 미흡했음

### ○ 관광약자 당사자 참여 확대 및 서포터즈 활용

- 서울대생으로 구성된 '서울대 배리어프리 보장을 위한 공동행동 모임'이 서울대 인근업소를 조사하고 인스타그램을 통해 홍보함
- 다누리관광센터 서포터즈를 대상으로 유니버설 관광에 대한 교육 및 홍보를 진행함

### ○ 시민참여 이벤트 성과

- 결과적으로 총 190건(인증제 175건, 접근성 15건)의 제보를 받았으며, 사업과 연계하여 조사원을 꾸려 홍보 및 신청을 받았음
- 사업연계 신청업소 수 : 인증제 7개소 신청

### ○ 서울시유니버설디자인센터 연계 우선조사업소 선정 및 추진사항

- 서울시유니버설디자인센터에서 전달받은 서울시 유니버설 시설 조사 DB를 반영하여 우선조사업소 선정
- 조사 대상 29개소 중 4개소 신청 접수

### ○ 코로나19 영향

- 코로나19로 인한 정부의 거리두기 강화 정책의 영향을 받아 관광업계 전반이 어려움을 겪고 있어 사업기간 내내 홍보에 어려움이 있었음
- 고객이 줄어들어 운영이 힘든 업소가 많아 홍보 및 모집이 힘들었고, 특히 숙박업소 중 내부공사를 진행하거나 코로나 감염자 임시생활시설로 운영하는 곳도 많았음
- 7월 이후 백신 접종 완료자가 증가하고 위드코로나에 대한 기대감으로, 위기를 기회로 삼아보자는 업소가 늘어나면서 접근성 개선사업과 인증제 사업에 탄력이 붙었음

## 4. 사업추진 절차

### ○ 관광편의시설 접근성 개선사업



### ○ 유니버설 관광시설 인증제



## 5. 추진일정표


### ○ 접근성 개선사업 및 인증제 추진일정

구분			4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
접근성 개선사업	사업홍보 및 업소 모집	관광편의시설대상 사업참여 홍보								
		참가신청서 접수								
	현장검증 및 심사	서류평가								
		현장검증 및 컨설팅								
		심사결과 통보								
	접근성 개선 사업 실험 방안 도출	시설개선 공사								
		현장 검증 및 보완공사								
인증제	사업홍보 및 신청업소 모집	관광편의시설대상 사업참여 홍보								
		참가신청서 및 자체평가표 접수								
	현장검증 및 심사	서류 평가 및 현장검증								
		심사 및 통보								
	유니버설 관광시설 인증	인증현판·인증서·스티커 제작 및 배포								
FPO 팀	사업 계획 및 준비	사업일정표 수립								
		사업홍보 및 모집계획 구체화								
		사업 홍보물 제작								
	사업 홍보 캠페인	시민참여이벤트 기획 및 진행								
	사후관리 및 결과보고	2018~2020년도 접근성 개선 업소 모니터링(67개소)								
		2019~2020년도 인증제 모니터링 (574개소-접근성 개선 업소 중 인증제 연계 업소 포함)								
		2018~2020년 참여업소 대상 만족도 조사 진행								
		사진촬영, 정보DB 및 홍보								
		참여업소 종사자 교육								
		백서 제작 및 배포								
		결과보고 및 정산								

## 6. 운영인력 및 조직

### 1) 업무분장 및 조직

○ 사업자 조직



## 2) 업무별 내용

### ○ 관리 운영업무(총괄)

- 본 사업 총괄 업무 진행  
(홍보, 설계 및 감리 용역관리와 감독, 시공업체 선정과 같은 발주 지원 업무와 사업 전반의 관리 및 조율업무)
- 계약업무 및 정산 등 각종 행정업무
- 사업모니터링 업무  
(스케줄 및 예산 집행과정 검토, 각 업무의 기획 및 성과물에 대한 리뷰 및 검토)
- 최종보고서 작성 및 홍보 등의 업무
- 업무 간 조정 및 협의/지원업무  
(관광재단 및 관련 단체들과 의사소통 및 실행가이드)

### ○ 홍보

- 특구협의회, 상가번영회 등과 업무 협력
- 관할 자치구와의 협력
- 신청모집 일정 조율 및 지역 선별 업무
- 시설개선사업 참여 독려(리플릿 제작 및 배포 등)
- 사업설명회 개최

### ○ 설계 CM

- 각 공정별 설계 및 감리 업무
- 시공업체 준수 가이드라인 제시 (시설배치, 디자인, 소요 예산, 공사 기간, 시설성능 요건 등)
- 지원 대상 선정 및 시설 개선 컨설팅 진행
- 모두가 편리하게 이용할 수 있도록 유니버설디자인 (UD) 적용



[운영인력 회의]



[사업 홍보]



[유니버설 관광시설 인증제 조사]



['서울대학교 배리어프리 보장을 위한 공동행동' 교육]



[접근성 개선사업 공사]

○ 시공

- 민간시설 접근성 개선사업 공사 진행
- 대상 시설별 민원대응
- 사후 보완공사 진행

○ 사전조사 및 사후점검

- 휠체어 장애인 1명 및 비장애인 등 2인 1조로 신청업소 현장 방문
- 사업 대상 시설 및 업소별 개선공사 필요 규모 파악
- 모니터링
- 종사자 인식개선 교육 시행

○ 모니터링

- 접근성 개선업소: 공사상태 유지 여부
- 인증업소: 인증내용과 달라진 부분 유무
- 기타: 참여업소 폐업, 휴업, 이전, 사업 종목 변경 등 변동사항 확인

○ 참여업소 만족도 조사○ 기타

- 개선 대상 시설에 대한 사전, 사후 사진 촬영
- 도움벨 제작 및 대상 시설별 부착
- 사업 결과보고 백서 제작



[유니버설 관광시설 인증 심의]



[모니터링]





# 2

## 사전홍보

1. 모집기간 및 목표
2. 홍보물 제작 및 배포

# 1. 모집기간 및 목표

## 1) 관광편의시설 접근성 개선사업

구분	내용
모집 기간	1차. 2021년 5월 10일 ~ 6월 30일 2차. 2021년 7월 1일 ~ 7월 31일
목표	관광편의시설 접근성 개선을 지원하여 관광약자의 이용편의성을 높이고 관광산업 활성화 기반을 마련하고자 함
추진전략	① 서울시내 전통시장, 상가번영회, SMA회원사 등에 사업 홍보 및 참여 유도 ② 각 구의 장애인 활동가 단체 및 구청의 협조를 통해 홍보 및 모집 ③ 시민참여형 캠페인 진행을 통한 홍보 및 참여 유도 ④ 서울대 배리어프리 보장을 위한 공동행동 모임과 연계하여 해당 지역의 홍보 및 참여 유도 ⑤ 서울관광재단의 협조를 통해 쇼핑페스타 제휴시설, 원모어트립 제휴시설 대상 홍보협조 요청
내용	숙박시설, 음식점, 카페, 판매점, 기타시설 등 서울 소재 관광객 이용시설 50개소를 대상으로 관광약자를 위한 주출입구 경사로 및 자동문 설치, 화장실, 객실 등의 접근성 개선을 위한 공사 시행
혜택	공사비 최대 1천만원 지원(자부담비 2%조건), 조건 충족 시 유니버설 관광시설 인증 부여

## 2) 유니버설 관광시설 인증제

구분	내용
모집 기간	1차. 2021년 5월 10일 ~ 6월 30일 2차. 2021년 7월 1일 ~ 7월 31일
목표	유니버설 관광시설 정보제공을 통해 관광약자에게 양질의 정보를 제공하고 관광종사자의 인식개선을 목적으로 함
추진전략	① 서울시내 전통시장, 상가번영회, SMA회원사 등에 사업 홍보 및 참여 유도 ② 각 구의 장애인 활동가 단체 및 구청의 협조를 통해 홍보 및 모집 ③ 시민참여형 캠페인 진행을 통한 홍보 및 참여 유도 ④ 서울대 배리어프리 보장을 위한 공동행동 모임과 연계하여 해당 지역의 홍보 및 참여 유도 ⑤ 서울관광재단의 협조를 통해 쇼핑페스타 제휴시설, 원모어트립 제휴시설 대상 홍보협조 요청
내용	숙박시설, 음식점, 카페, 판매점, 기타시설 등 서울 소재 관광객 이용시설 300개소를 대상으로 관광약자를 위한 접근성, 안내, 주차, 객실, 위생, 피난 등의 시설정보 조사 및 인증
혜택	인증서 및 인증현판 제공, 서울관광재단 연계 온/오프라인 홍보

## 2. 홍보물 제작 및 배포

### 1) 홍보물 제작

#### ○ 리플릿 제작 및 배포

홍보 리플릿 제작	2021년 4월 14일 ~ 2021년 5월 10일
배포기간	2021년 5월 10일 ~ 2021년 7월 31일
배포처	서울시 관광협회, 각 구 장애인자립생활센터 등 총 27개 단체에 배포
추진방법	<p>① 지역 장애인자립생활센터 및 상인연합회 등의 협조와 관광편의시설 현장방문 등으로 배포 진행</p> <p>② 접근성 개선사업과 유니버설 관광시설 인증제의 사업 목표 수가 달랐기에 접근성 개선 500부, 인증제 3000부를 제작하였으며, 사업의 홍보 및 모집을 위한 현장방문이 가장 효과적인 홍보 수단이었음</p>



[ 접근성 개선사업 리플릿 ]



[ 인증제 리플릿 ]

○ 리플릿 배포처

No	구분	기관	개수	
			접근성 개선	인증제
1	재단	서울관광재단(서울시관광협회)	50	100
2	단체	서울장애인자립생활센터총연합회	10	50
3	단체	한국장애인자립생활센터총연합회	10	50
4	단체	서초구 장애인자립생활센터	2	10
5	단체	관악구 장애인자립생활센터	2	10
6	단체	영등포구 장애인자립생활센터	2	10
7	단체	노원구 장애인자립생활센터	2	10
8	단체	은평구 장애인자립생활센터	2	10
9	단체	성북구 장애인자립생활센터	2	10
10	단체	강서구 장애인자립생활센터	2	10
11	단체	도봉구 장애인자립생활센터	2	10
12	단체	마포구 장애인자립생활센터	20	200
13	단체	양천구 장애인자립생활센터	2	10
14	단체	양천구(사람사랑) 장애인자립생활센터	2	10
15	단체	금천구 장애인자립생활센터	2	10
16	단체	동대문구 장애인자립생활센터	2	10
17	단체	성동구 장애인자립생활센터	2	10
18	단체	중랑구 장애인자립생활센터	2	10
19	단체	동작구 장애인자립생활센터	2	10
20	단체	중구 장애인자립생활센터	100	500
21	단체	강북구 장애인자립생활센터	2	10
22	단체	서대문구 장애인자립생활센터	2	10
23	단체	광진구 장애인자립생활센터	2	10
24	단체	종로구 장애인자립생활센터	100	500
25	민간	종로구 각 상인연합회	50	400
26	민간	중구 각 상인연합회	50	400
27	민간	서울대 공동행동 모임	20	20
28	민간	현장방문 시 배포(숙박시설, 식음시설 등)	54	600
합 계			500	3000

## 2) 기타 홍보 추진사항 (서울관광재단 협조)

### ○ 보도자료 배포

- 아주경제 외 7건 관련 보도자료 게재



### ○ 시민참여이벤트 홍보자료 게재(1층이 있는 삶과 여행)

- 서울다누림관광센터, 에이블뉴스, 서울시유니버설디자인센터 홈페이지 내 게재



### ○ 홍보배너 게재

- 서울관광재단, 서울다누림관광센터 홈페이지를 통한 배너 게재로 사업 참여독려(2021년 5월)



○ 뉴스레터 발송

- 서울시 관광협회 및 SMA 회원사 대상 홍보 뉴스레터 발송



○ 서울관광재단 기타 사업 연계홍보

- 원모어트립, 쇼핑페스타 제휴시설 대상 홍보 진행



○ 사후홍보 : 참여업소 사진촬영 및 DB화

- 홍보물, 영상, 콘텐츠 제작 등 관련 정보 구축 및 제공 (제공처 : 서울다누림관광 홈페이지 등), 민간협력을 통한 추가 홍보 기반 마련



○ 타기관 협업 사항

- 서울시 유니버설디자인센터 DB 반영 우선조사업소 선정(총 29개소 중 4개소 신청) 관광약자 당사자 참여 확대 및 서포터즈 활용
- '서울대 배리어프리 보장을 위한 공동행동'을 통해 서울대 인근 업소 조사 및 인스타그램 홍보
- 서울다누림관광 서포터즈 대상 유니버설 관광 교육 및 홍보 진행
- 호텔 업계 협업사항: 메이필드 호텔, 신라스테이 등 다양한 호텔사와 협업하여 사업홍보 및 접근성 개선/인증 진행
- 프랜차이즈 기업 미팅(SPC, 스타벅스, 이디야 등 프랜차이즈)

# 3

## 관광편의시설 접근성 개선사업

1. 참여업소 모집
2. 사전조사(현장검증) 및 컨설팅
3. 접근성 개선 추진결과
4. 모니터링 결과
5. 만족도 조사 결과



# 1. 참여업소 모집

---

## 1) 모집기간 및 전략

- 모집기간
  - 1차 : 2021년 5월 10일 ~ 2021년 6월 30일
  - 2차 : 2021년 7월 1일 ~ 2021년 7월 31일  
(코로나로 인한 업소 상황 악화로 모집에 어려움을 겪어 기간 연장)
- 추진전략
  - ① 서울시내 전통시장, 상가번영회, SMA회원사 등에 사업 홍보 및 참여 유도
    - 서울시내 관광객이 많은 재래시장을 선정하여 연계 후 홍보 및 모집
    - 각 구 관광 특성화 거리의 상가번영회를 통해 홍보 및 모집
  - ② 각 구의 장애인 활동가 단체 및 구청의 협조를 통해 홍보 및 모집
  - ③ 시민참여형 캠페인 진행을 통한 홍보 및 참여 유도
    - '1층이 있는 삶과 여행' 이라는 시민참여형 캠페인을 진행하여 홍보 및 참여 유도
  - ④ 서울대공동행동모임과 연계하여 해당 지역의 홍보 및 참여 유도
  - ⑤ 서울관광재단의 협조를 통해 제로페이 가맹점, 원모어트립 제휴시설 대상 홍보협조 요청

## 2) 모집대상

- 관광객이 많은 재래시장
  - 서울시소상공인회 회장과 협력하여 각 재래시장 상인회장과 연계 후 개선사업 후보지 결정
    - 포방터시장 : 포방터시장 상인회
    - 방이전통시장 : 방이전통시장 상인회
    - 둔촌역전통시장 : 둔촌역전통시장 상인회
- 지역주민들이 많이 찾는 지역 특성화 거리
  - 자치구, 지역상인회 등과 협력하여 사업지 선정
    - 인사동 문화의 거리 : 종로구청 문화과, 인사동 홍보관
    - 홍대 걷고싶은 거리 : 마포구청 위생과, 홍대걷고싶은거리 상인회
- SMA 회원사 (호텔, 유니크베뉴 등)
  - 서울관광재단의 협조로 공문을 발송하여 개선사업 후보시설 결정
- 시민참여형 캠페인을 통한 모집 진행
  - 시민참여형 캠페인을 통해 제보된 업소들에 사업 홍보 및 모집 진행
- 서울대 주변 대상지 모집
  - 서울대공동행동모임과 연계하여 서울대 주변에서 대상지 모집
- 쇼핑페스타 및 원모어트립 제휴시설 대상 홍보협조
  - 서울관광재단에서 관광콘텐츠 제휴시설 대상으로 홍보 협조 요청
- 장애인활동가들에게 의뢰하여 서울 전역에서 모집
  - 지역의 역세권들을 중심으로 사업 홍보 및 모집 진행

### 3) 추진경과

#### ○ 1차 모집

구분	내용
모집기간	2021년 5월 10일 ~ 6월 30일
모집지역	재래시장(포방터시장, 방이전통시장, 둔촌역전통시장), 인사동 문화의 거리, 서울대 주변 대상지 등
신청업소	총 47개소
모집홍보	① 서울시 소상공인회 및 각 상인회(재래시장)를 통해 모집 및 홍보 진행 ② 구청 및 각 단체들을 통해 지역 업주 면담 후 홍보 안내 및 신청모집 진행
투입인력	3명

#### ○ 2차 모집

구분	내용
모집기간	2021년 7월 1일 ~ 7월 31일
모집지역	홍대 걷고싶은 거리, 각 지역의 역세권
신청업소	총 74개소
모집홍보	① 마포구청의 협조로 홍대 거리내 모집 ② 캠페인, 관광콘텐츠 제휴시설 등으로 홍보 진행 ③ 지역의 장애인 활동가와 협회에서 역세권을 중심으로 모집 및 홍보 진행
투입인력	3명

### 4) 추진결과

- 신청한 업소는 총 121개소이며, 이 가운데 공사를 진행한 업소는 63개소임
- 신청 후 업소의 현황에 따라 공사가 불가능한 업소 및 변심으로 취소된 업소는 58개소임
- 대체적으로 주출입구 부의 경사로 및 자동문 설치의 공사내용이 많으며, 이는 실제로 접근성 개선에 있어서 가장 중요한 부분을 차지함

	숙박시설	음식점	카페	판매시설	기타	합계
신청 업소	10	69	8	19	15	121
공사 업소	8	32	5	9	9	63

## 2. 사전조사(현장검증) 및 컨설팅

### 1) 사전조사 기간 및 투입인원

- 사전조사 기간
  - 2021년 6월 18일 ~ 2021년 10월 30일
- 투입인원 : 3명
  - 우창윤 (한국유니버설디자인협회)
  - 이상곤 (이앤아이엔지니어링 건축사사무소)
  - 성연국 (한국유니버설디자인협회)

### 2) 사전조사 방법

- 신청업소 방문하여 사업상 시설 및 업소별 개선공사 필요 규모 파악 및 종사자 인식개선 교육 진행
- 신청업소를 방문하여 업주의 요구사항 정리 및 다른 애로사항 접수
- 주요공사(경사로, 출입문, 활동공간, 화장실, 객실 등)의 필요성과 가능성에 집중하여 조사 실시
- 업소별 측량이 필요하거나 업주 요청 측량 실시

### 3) 사전교육 및 정기회의

- 사업에 대한 전반적인 이해 공유
- 신청업소 위치 확인 및 전체조사 일정 논의
- 2018~2020년도 조사 사례를 통한 실측방법 소개
  - 음식점, 카페, 숙박업소 등 주요 유형에 대한 접근
  - 지하 등 시설 입지에 따른 고려사항 체크
  - 도면 작도 시 체크되어야 하는 수치 확인
  - 주출입구, 화장실 등 본 사업에서 중심으로 고려해야 할 접근 사항 설명

### 4) 신청업소 컨설팅 진행사항

- 사전 조사 후 설계팀에서 신청업소를 방문하여 시설개선에 관련된 컨설팅 진행
  - 사전조사 시 측량한 곳과 측량범위 외 접근로, 주출입구, 화장실 등 개선해야 할 사항 등에 대한 내용으로 컨설팅 진행



### 3. 접근성 개선 추진결과

#### 1) 신청업소 및 선정방법

- 서류평가
  - 신청서를 기반으로 현장검증 후 실시 여부를 판단
- 현장검증 실시
  - 신청업소 방문, 시설별 개선공사 시행가능 여부 및 규모 조사 진행
  - 휠체어 사용자 1인, 비장애인 1인 등 최소 2인 1조로 신청 업소를 방문하여 현장검증 실시
- 최종 심사 결과 통보
  - 신청업소 121개소 중 현장검증 실시를 통해 63개소를 최종 선정

#### 2) 접근성 개선 신청업소 개요(121개소)

##### ○ 업종별

	숙박시설	음식점	카페	판매시설	기타
개소	10	69	8	19	15

##### ○ 지역구별

지역구	계	지역구	계	지역구	계
강남구	2	도봉구	1	송파구	3
강동구	4	동대문구	2	양천구	1
강북구	4	동작구	3	영등포구	2
강서구	4	마포구	28	용산구	3
관악구	24	서대문구	6	은평구	1
광진구	1	서초구	2	종로구	16
금천구	2	성동구	4	중구	4
노원구	2	성북구	2		

○ 전체 개요

- 업소별 분포 : 음식점(69개소), 판매점(19개소), 기타(15개소), 숙박(10개소), 카페(8개소) 순
- 구별 분포 : 마포구(28개소), 관악구(24개소), 종로구(16개소), 서대문구(6개소), 강동구(4개소) 순

	숙박시설	음식점	카페	판매시설	기타	합계
강남구	2	-	-	-	-	2
강동구	-	4	-	-	-	4
강북구	-	4	-	-	-	4
강서구	-	2	-	2	-	4
관악구	-	19	2	3	-	24
광진구	-	-	-	-	1	1
금천구	1	-	-	-	1	2
노원구	-	-	-	-	2	2
도봉구	-	1	-	-	-	1
동대문구	-	2	-	-	-	2
동작구	1	2	-	-	-	3
마포구	2	20	1	4	1	28
서대문구	1	2	-	3	-	6
서초구	1	-	1	-	-	2
성동구	-	3	-	-	1	4
성북구	-	2	-	-	-	2
송파구	-	1	-	2	-	3
양천구	-	1	-	-	-	1
영등포구	-	-	1	-	1	2
용산구	-	-	-	2	1	3
은평구	1	-	-	-	-	1
종로구	1	4	3	3	5	16
중구	-	2	-	-	2	4
합계	10	69	8	19	15	121

### 3) 접근성 개선 공사업소 개요(63개소)

#### ○ 업종별

	숙박시설	음식점	카페	판매시설	기타
계	8	32	5	9	9

#### ○ 지역구별

지역구	계	지역구	계	지역구	계
강남구	2	동대문구	1	성북구	1
강동구	4	동작구	1	송파구	2
강북구	4	마포구	10	양천구	1
강서구	2	서대문구	5	영등포구	1
관악구	6	서초구	2	용산구	1
노원구	2	성동구	4	종로구	14

#### ○ SMA 회원사 신청 및 결과

연번	업종	매장명	신청내용	추진현황
1	숙박시설	노보텔 앰배서더 독산	접근성 개선/인증제	인증
2	숙박시설	메이필드호텔 서울	접근성 개선/인증제	공사 및 인증
3	기타(컨벤션센터)	세종대학교 컨벤션센터	접근성 개선	공사 불가

#### ○ 서울대학교 배리어프리 보장을 위한 공동행동 모임 협업 결과

연번	업종	매장명	신청내용	신청 결과	불가 사유
1	음식점	다부찌	접근성 개선 및 인증제	진행 불가	건물주 반대 및 대지경계선 침범에 따른 건축법 위반 등
2	음식점	매니매니	접근성 개선 및 인증제	진행 불가	
3	음식점	진아구	접근성 개선 및 인증제	진행 불가	
4	음식점	어부사시가	접근성 개선 및 인증제	인증	
5	음식점	충칭마라휘귀	접근성 개선 및 인증제	진행 불가	

○ 공사 사진



[ 고정식 경사로 ]

[ 이동식 경사로 ]

[ 자동문 ]

[ 화장실 시설 개선 ]

○ 전체 개요

- 업소별 분포 : 음식점(32개소), 판매시설(9개소), 기타(9개소), 숙박시설(8개소), 카페(5개소) 순
- 지역별 분포 : 종로구(14개소), 마포구(10개소), 관악구(6개소), 서대문구(5개소), 강동구(4개소) 순
- 주요 공사내용 : 경사로 및 자동문 설치

	숙박시설	음식점	카페	판매시설	기타	합계
강남구	2	-	-	-	-	2
강동구	-	4	-	-	-	4
강북구	-	4	-	-	-	4
강서구	-	1	-	1	-	2
관악구	-	5	-	1	-	6
노원구	-	-	-	-	2	2
동대문구	-	1	-	-	-	1
동작구	1	-	-	-	-	1
마포구	2	6	1	-	1	10
서대문구	1	1	-	3	-	5
서초구	1	-	1	-	-	2
성동구	-	3	-	-	1	4
성북구	-	1	-	-	-	1
송파구	-	1	-	1	-	2
양천구	-	1	-	-	-	1
영등포구	-	-	1	-	-	1
용산구	-	-	-	-	1	1
종로구	1	4	2	3	4	14
합계	8	32	5	9	9	63

## 4) 접근성 개선 신청/공사 세부내역

○ 숙박시설 (신청 : 10개소 / 공사 : 8개소)

연번	지역구	매장명	주소	공사여부*	공사내용
1	강남구	신라스테이 삼성	서울 강남구 영동대로 506	O	옷걸이 봉 상하가동식으로 교체
2	강남구	신라스테이 역삼	서울 강남구 언주로 517 영동전화국	O	옷걸이 봉 상하가동식으로 교체
3	동작구	신라스테이 구로	서울 동작구 시흥대로 596	O	옷걸이 봉 상하가동식으로 교체
4	마포구	신라스테이 마포	서울 마포구 마포대로 83	O	옷걸이 봉 상하가동식으로 교체
5	서대문구	신라스테이 서대문	서울 서대문구 충정로 76 서대문아트홀	O	옷걸이 봉 상하가동식으로 교체
6	서초구	신라스테이 서초	서울 서초구 효령로 427	O	옷걸이 봉 상하가동식으로 교체
7	종로구	신라스테이 광화문	서울 종로구 삼봉로 71	O	옷걸이 봉 상하가동식으로 교체
8	금천구	<b>SMA</b> 노보텔 엠배 서더 독산	서울시 금천구 시흥대로 378	X	
9	마포구	<b>SMA</b> 메이필드 호텔 (정림개발)	서울시 강서구 방화대로 94	O	고정식 경사로, 옷걸이 봉 개선, 화장실 내 세면대 손잡이 재 설치
10	은평구	일루와유 달보루	서울시 은평구 연서로50길 7-9	X	

공사여부\* O: 신청 및 접근성 개선사업을 진행한 업소 X: 신청만 진행한 업소

○ 음식점 (신청 : 69개소 / 공사 : 32개소)

연번	지역구	매장명	주소	공사여부	공사내용
1	강동구	전라도 새알팔죽	서울시 강동구 양재대로 91길 36	O	고정식 경사로
2	강동구	대박이네 곱창 막창	서울시 강동구 양재대로 91길 11	O	고정식 경사로
3	강동구	별미한방왕족발	서울시 강동구 성내3동 428-1	O	고정식 경사로
4	강동구	영덕회직판장	서울시 강동구 성내3동 416-12, 104호	O	고정식 경사로
5	강북구	돈통마늘보쌈	서울시 강북구 삼각산로 126	O	고정식 경사로
6	강북구	조선그리들 김치삼겹살	서울시 강북구 수유동 30-20, 1층	O	자동문, 고정식 경사로
7	강북구	찬돌박이	서울시 강북구 수유동 30-20	O	자동문, 고정식 경사로



연번	지역구	매장명	주소	공사여부	공사내용
8	강북구	춘천명동닭갈비	서울시 강북구 수유3동 30-20	O	자동문, 고정식 경사로
9	강서구	봉래헌	서울시 강서구 방화대로 94	O	이동식 경사로
10	강서구	장어촌	서울시 강서구 내발산동 652-4, 107호	X	
11	관악구	고기굽는사람들	서울시 관악구 봉천동 1619-1	X	
12	관악구	남도계절음식	서울시 관악구 남부순환로 260길 5	O	자동문, 고정식 경사로
13	관악구	다부찌	서울시 관악구 호암로 24길 43	X	
14	관악구	대장금	서울시 관악구 삼성동 원신길 87	O	이동식 경사로
15	관악구	딱종아	서울시 관악구 관악로14길 70	X	
16	관악구	매니매니	서울시 관악구 관악로16길 48-21	X	
17	관악구	백상갈비	서울시 관악구 낙성대로 18, 1층	X	
18	관악구	벗집구이이야기	서울시 관악구 봉천로 482	X	
19	관악구	본래순대 낙성대점	서울시 관악구 봉천로 609, 1층	X	
20	관악구	본화로	서울시 관악구 남부순환로 1592-5	X	
21	관악구	삼미옥	서울시 관악구 남부순환로 1829-6	O	자동문, 고정식 경사로
22	관악구	상도늘보리	서울시 관악구 봉천로 600, 1층	X	
23	관악구	생선상회	서울시 관악구 관악로 168 (봉천동, 대우디오슈페리움2단지 101호)	O	자동문, 고정식 경사로
24	관악구	서울대급창	서울시 관악구 관악로 168, C동 102호	O	자동문, 고정식 경사로
25	관악구	어부사시가	서울시 관악구 관악로 14길 31, 1층	X	
26	관악구	진아구 낙성대점	서울시 관악구 낙성대로 20, 1층	X	
27	관악구	충칭마라휘귀	서울시 관악구 관악로 16길 46, 1층	X	
28	관악구	태기산 더덕순대	서울시 관악구 봉천로 592, 1층	X	
29	관악구	홍이네식당	서울시 관악구 봉천로 602	X	
30	도봉구	꼭이네해물명가	서울시 강북구 도봉로10다길 13	X	
31	동대문구	또바기치킨 휘경주공점	서울시 동대문구 한천로46길 64	O	고정식 경사로
32	동대문구	연어사랑	서울시 동대문구 안암로22길 16	X	
33	동작구	김밥을주문해	서울시 동작구 동작대로 7길 4, 1층	X	
34	동작구	토담골	서울시 동작구 사당로 30길 131	X	
35	마포구	곱창백화점	서울시 마포구 방울내로 68 1층	X	

연번	지역구	매장명	주소	공사여부	공사내용
36	마포구	카페플라넷	서울시 마포구 어울마당로 137 (1층)	X	
37	마포구	누구나홀딱 반한달	서울시 마포구 어울마당로 129 (동교동,지하1층~지상3층)	X	
38	마포구	대왕연탄고추장 불고기	서울시 마포구 서교동 366-11 (1층)	O	자동문, 고정식 경사로
39	마포구	돈주는 남자	서울시 마포구 서교동 366-2	O	자동문, 고정식 경사로
40	마포구	마포오리농장	서울시 마포구 양화로 58길, 명지한강빌드웰	X	
41	마포구	망원동 고집	서울시 마포구 방울내로 76-1	X	
42	마포구	문숙이 미나리식당	서울시 마포구 서교동 366-14 (1층)	X	
43	마포구	서교동 고기집	서울시 마포구 와우산로 35길 67	O	자동문, 고정식 경사로
44	마포구	성미골	서울시 마포구 월드컵로 121	O	고정식 경사로
45	마포구	소가네 세겹살	서울시 마포구 포은로 72길, 1층	X	
46	마포구	신마포갈매기	서울시 마포구 홍익로5안길 14 (1층)	X	
47	마포구	옛날집	서울시 마포구 양화로18안길 26 (동교동)	X	
48	마포구	오징어이야기 홍대수산	서울특별시 마포구 홍익로5길 43 (서교동, 1층)	X	
49	마포구	원할머니보쌈 홍대역점	서울시 마포구 양화로18안길 10 (동교동, 1층)	X	
50	마포구	장가네 한우촌	서울시 마포구 양화로16길 10 (1층)	O	자동문, 고정식 경사로
51	마포구	조개이야기	서울시 마포구 어울마당로 149-1 (동교동)	X	
52	마포구	준가츠	서울시 마포구 방울내로 68 1층	X	
53	마포구	통통돼지뽕살	서울시 마포구 어울마당로 126-1 (서교동,1층)	X	
54	마포구	풍년식당	서울 마포구 신촌로2길 5-13 1층	O	자동문, 고정식 경사로
55	서대문구	엄마손만두	서울시 서대문구 홍은동 포방터길 62	O	고정식 경사로
56	서대문구	이모네분식	서울시 서대문구 홍은동 9-136	X	
57	성동구	대명소곱창	서울시 성동구 무학로2길 50	O	자동문, 고정식 경사로
58	성동구	유성돌솔밥찌개 마을	서울시 성동구 마장로 298, 1층	O	고정식 경사로
59	성동구	하얀물고기	서울시 성동구 고산자로 284, 성동샤르망 116호	O	자동문, 고정식 경사로

연번	지역구	매장명	주소	공사여부	공사내용
60	성북구	설악 추어탕	서울시 성북구 솔샘로 16-11	O	자동문, 고정식 경사로
61	성북구	정가네 정육식당	서울시 성북구 보문로 146	X	
62	송파구	유천냉면 본점	서울시 송파구 강동대로3길 22	O	고정식 경사로
63	양천구	천외천	서울시 양천구 등촌로 220	O	자동문, 고정식 경사로
64	종로구	부산집 막국수	서울시 종로구 사직로 133-8	O	이동식 경사로(양방향), 도움벨, 이동식 경사로 안내 사이니지
65	종로구	비사벌전주콩나물 국밥 종로점	서울시 종로구 수표로 90	O	자동문, 고정식 경사로
66	종로구	오두막	서울시 종로구 새문안로9길 24-5	O	이동식 경사로, 도움벨, 이동식 경사로 안내 사이니지
67	종로구	춘천닭갈비	서울시 종로구 자하문로 1길 2-6	O	고정식 경사로
68	중구	명동정	서울시 중구 삼일대로299, 1층	X	
69	중구	장금이전집	서울시 중구 충무로2가 61-1, 1층	X	

○ 카페 (신청 : 8개소 / 공사 : 5개소)

연번	지역구	매장명	주소	공사여부	공사내용
1	관악구	마마떼	서울시 관악구 대학6길 36	X	
2	관악구	셀렉토커피 사당남현점	서울시 관악구 남현길 7, 1층 105호	X	
3	마포구	행복한베이커리& 카페 상암점	서울시 마포구 월드컵북로 494, 푸르메재단넥슨어린이재활병원 1층	O	유아용 의자 지급
4	서초구	행복한베이커리& 카페 서초점-배움관	서울시 서초구 남부순환로 340길 58, 서울시인재개발원 배움관 1층	O	유아용 의자 지급
5	영등포구	세상의 커피	서울시 영등포구 시흥대로 671, 1층	O	자동문, 고정식 경사로
6	종로구	갤러리 소연카페	서울시 종로구 서순라길 149, 1층	X	
7	종로구	카페달달	서울시 종로구 명륜4가 72-3	O	고정식 경사로
8	종로구	행복한베이커리& 카페 종로점	서울시 종로구 자하문로 89, 푸르메센터 1층	O	유아용 의자 지급

○ 판매시설 (신청 : 19개소 / 공사 : 9개소)

연번	지역구	매장명	주소	공사여부	공사내용
1	강서구	방화우리약국	서울시 강서구 양천로 94, 1층 방화우리약국	O	자동문, 고정식 경사로
2	강서구	오키떡키	서울시 강서구 양천로 24길 90, 1층	X	
3	관악구	센지	서울시 관악구 남부순환로 2012	X	
4	관악구	알뜰가구방	서울시 관악구 삼성동 원신길 135	O	고정식 경사로
5	관악구	정관장 서울대입구역점	서울시 관악구 봉천동 875-10 (102호)	X	
6	마포구	CU합정역 빌드엘점	서울시 마포구 양화로 58길, 명지한강빌드웰	X	
7	마포구	굿타임 홈플러스점	서울시 마포구 잔다리로 6길 39	X	
8	마포구	안녕하세요 식자재	서울시 마포구 포은로 51 (1층)	X	
9	마포구	오뜨아이 안경원	서울시 마포구 와우산로29길 16, 2층	X	
10	서대문구	삼성그린유통	서울시 서대문구 홍은동 9-144	O	고정식 경사로
11	서대문구	에바다양품	서울시 서대문구 홍은동 9-133	O	고정식 경사로
12	서대문구	우리농산물	서울시 서대문구 홍은동 9-136	O	고정식 경사로
13	송파구	더라곰샵	서울시 송파구 위례광장로 170, 상가 A동 209호	X	
14	송파구	아이스쿨 안경원	서울시 송파구 방이동 137-8	O	고정식 경사로
15	용산구	라브레아	서울시 용산구 보광로59길 56	X	
16	용산구	옐로우컨테이너	서울 용산구 이태원동 61-2번지	X	
17	종로구	매머드익스프레스 연건동점	서울시 종로구 대학로 83, 1층	O	고정식 경사로
18	종로구	백수약국	서울특별시 종로구 종로 233-1 신화빌딩	O	이동식 경사로
19	종로구	아트디자인 재재	서울 종로구 인사동길 55-2 1층, 재재	O	단차 철거 후 석재 경사로 제작, 자동문

○ 기타 (신청 : 15개소 / 공사 : 9개소)

연번	지역구	매장명	주소	공사여부	공사내용
1	광진구	<b>SMA</b> 세종대학교 컨벤션센터	서울시 광진구 능도로 209 세종대학교 집현관 113호 컨벤션운영관리과	X	
2	금천구	문화정원 아트홀	서울시 금천구 가산로61, 문화정원 B1	X	
3	노원구	북서울미술관	서울 노원구 동일로 1238	O	화장실 내 세면대 손잡이 재 설치
4	노원구	불암산 나비정원	서울 노원구 한글비석로12길 51-27	O	화장실 사이니지 개선
5	마포구	공간 결	서울특별시 마포구 성미산로13길 84-3 101호	O	이동식 경사로, 도움벨, 이동식 경사로 안내 사이니지
6	성동구	와플목공방	서울시 성동구 왕십리로 10길 5-6, 1층	O	자동문, 고정식 경사로
7	영등포구	수수공방	서울시 영등포구 가마산로 90길 9	X	
8	용산구	전쟁기념관	서울시 용산구 이태원로29, 전쟁기념관	O	화장실 사이니지 및 시설 개선
9	종로구	남인사마당 화장실	서울시 종로구 인사동길 6	O	화장실 사이니지 및 시설 개선
10	종로구	북촌 진주젤	서울시 종로구 북촌로 42-3, 1층	O	자동문
11	종로구	북촌빈관	서울시 종로구 가회동 31-122	X	
12	종로구	서울공예박물관	서울 종로구 율곡로3길 4	O	화장실 내 세면대 손잡이 재 설치
13	종로구	인사동 홍보관 화장실	서울시 종로구 인사동11길 19	O	화장실 사이니지 및 시설 개선
14	중구	미래빌딩	서울시 중구 명동1가 28-2	X	
15	중구	시간을담다	서울시 중구 삼일대로 8길 20-1	X	

## 5) 접근성 개선사업 결과

### | 숙박시설(8개소)

#1 신라스테이(서울시내 7개 지점)



#2 메이필드호텔



### | 음식점(32개소)

#3 전라도 새알팔죽



#4 대박이네 곱창막창



#5 별미한방왕족발



#6 영덕회직판장



#7 돈통미늘보쌈



#8 조선그리들 김치삼겹살



#9 찬돌박이



#10 춘천명동닭갈비



#11 봉래헌





#12 남도계절음식



#13 대장금



#14 삼미옥



#15 생선상회



#16 서울대급창



#17 또바기치킨 휘경주공점



#18 대왕연탄고추장불고기



#19 돈주는 남자



#20 서교동 고기집



#21 성미골



#22 장가네 한우촌



#23 풍년식당



#24 엄마손만두



#25 대명소곱창



#26 유성돌솔밥찌개마을



#27 하얀물고기



#28 설악 추어탕



#29 유천냉면 본점



#30 천외천



#31 부산집 막국수



#32 비사벌전주콩나물국밥



#33 오두막



#34 춘천닭갈비





## | 카페(5개소)

#35 행복한베이커리&카페 상암점



#36 행복한베이커리&카페 서초점



#37 세상의 커피



#38 카페달달



#39 행복한베이커리&카페 종로점



## | 판매시설(9개소)

#40 방화우리약국



#41 알뜰가구방



#42 삼성그린유통



#43 에바다패션



#44 우리농산물



#45 아이스쿨 안경원



#46 매머드익스프레스



#47 백수약국



#48 아트디자인 재재



## | 기타(9개소)

#49 북서울미술관



#50 불암산 나비정원



#51 공간 결



#52 와플목공방



#53 전쟁기념관



#54 남인사마당 화장실



#55 북촌 진주첼



#56 서울공예박물관



#57 인사동 홍보관 화장실



## #1 신라스테이(서울시내 7개 지점)

### · 업체정보

광화문점 : 서울시 종로구 삼봉로 71  
 구로점 : 서울시 동작구 시흥대로 596  
 마포점 : 서울시 마포구 마포대로 83  
 삼성점 : 서울시 강남구 영동대로 506  
 서대문점 : 서울시 서대문구 충정로 76  
 서초점 : 서울시 서초구 효령로 427  
 역삼점 : 서울시 강남구 언주로 517

### · 공사내용

#### 기타

- 상하가동식 옷걸이 봉으로 교체



## #2 메이필드호텔

### · 업체정보

- 서울시 강서구 방화대로 94


### · 공사내용

#### 고정식 경사로 설치


- 스텐체크판 마감  
 - 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면

입면부



측면 부





### #3 전라도 새알팔죽

#### · 업체정보

- 서울시 강동구 양재대로 91길 36


#### · 공사내용

고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감

- 세라믹 논슬립 설치

#### · 시공 도면



### #4 대박이네 곱창막창

#### · 업체정보

- 서울시 강동구 양재대로 91길 11


#### · 공사내용

고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감

- 세라믹 논슬립 설치

#### · 시공 도면



## #5 별미한방왕족발

### · 업체정보

- 서울시 강동구 성내3동 428-1


### · 공사내용

고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감

- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면



## #6 영덕회직판장

### · 업체정보

- 서울시 강동구 성내3동 416-12, 104호


### · 공사내용

고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감

- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면



## #7 돈통마늘보쌈

### · 업체정보

- 서울시 강북구 삼각산로 126

### · 공사내용


#### 고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

#### 자동문 설치

- 스테인레스 샷시
- 안전센서 부착

### · 시공 도면



## #8 조선그리들 김치삼겹살

### · 업체정보

- 서울시 강북구 수유동 30-20, 1층

### · 공사내용


#### 고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

#### 자동문 설치

- 스테인레스 샷시
- 안전센서 부착

### · 시공 도면



## #9 찬돌박이

### · 업체정보

- 서울시 강북구 수유동 30-20

### · 공사내용


#### 고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

#### 자동문 설치

- 스테인레스 샷시
- 안전센서 부착

### · 시공 도면



## #10 춘천명동닭갈비

### · 업체정보

- 서울시 강북구 수유동 30-20

### · 공사내용


#### 고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

#### 자동문 설치

- 스테인레스 샷시
- 안전센서 부착

### · 시공 도면



## #11 봉래헌

### · 업체정보


- 서울시 강남구 방화대로 94

### · 공사내용

이동식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감  
- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면



## #12 남도계절음식

### · 업체정보

- 서울시 관악구 남부순환로 260길 5

### · 공사내용

고정식 경사로 설치


- 스텐체크판 마감  
- 세라믹 논슬립 설치

자동문 설치


- 스테인레스 샷시  
- 안전센서 부착

### · 시공 도면

입면부



측면부





## #13 대장금

### · 업체정보


- 서울시 관악구 삼성동 원신길 87

### · 공사내용

이동식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면



## #14 삼미옥

### · 업체정보

- 서울시 관악구 남부순환로 1829-6

### · 공사내용


고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

- 스테인레스 샷시
- 안전센서 부착

### · 시공 도면



## #15 생선상회

### · 업체정보


- 서울시 관악구 관악로 168, 대우디우슈페리움 2단지

### · 공사내용

**고정식 경사로 설치**  
- 스텐체크판 마감  
- 세라믹 논슬립 설치

**자동문 설치**  
- 스테인레스 샷시  
- 안전센서 부착

### · 시공 도면



## #16 서울대곰창

### · 업체정보


- 서울시 관악구 관악로 168, 대우디우슈페리움 2단지

### · 공사내용

**고정식 경사로 설치**  
- 스텐체크판 마감  
- 세라믹 논슬립 설치

**자동문 설치**  
- 스테인레스 샷시  
- 안전센서 부착

### · 시공 도면



## #17 토바기치킨 휘경주공점

### · 업체정보

- 서울시 동대문구 한천로 46길 64


### · 공사내용

고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감

- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면



## #18 대왕연탄고추장불고기

### · 업체정보

- 서울시 마포구 서교동 366-11

### · 공사내용

고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감


- 세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

- 스테인레스 샷시

- 안전센서 부착

### · 시공 도면



## #19 돈주는 남자

### · 업체정보

- 서울시 마포구 서교동 366-2

### · 공사내용

고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감

- 세라믹 논슬립 설치


자동문 설치

- 스테인레스 샷시


- 안전센서 부착

### · 시공 도면

입면부



측면 부



## #20 서교동 고기집

### · 업체정보

- 서울시 마포구 와우산로 35길 67

### · 공사내용

고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감

- 세라믹 논슬립 설치


자동문 설치

- 스테인레스 샷시


- 안전센서 부착

### · 시공 도면

입면부



측면 부



## #21 성미골

### · 업체정보

- 서울시 마포구 월드컵로 121


### · 공사내용

고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감

- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면



## #22 장가네 한우촌

### · 업체정보

- 서울시 마포구 양화로 16길 10

### · 공사내용

고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감


- 세라믹 논슬립 설치

자동문 설치

- 스테인레스 샷시

- 안전센서 부착

### · 시공 도면





## #23 풍년식당

### · 업체정보

- 서울시 마포구 신촌로2길 5-13

### · 공사내용

고정식 경사로 설치


- 스텐체크판 마감  
- 세라믹 논슬립 설치

자동문 설치


- 스테인레스 샷시  
- 안전센서 부착

### · 시공 도면

입면부



측면 부



## #24 엄마손만두

### · 업체정보

- 서울시 서대문구 홍은동 포방터길 62


### · 공사내용

고정식 경사로 설치


- 스텐체크판 마감  
- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면

입면부



측면 부



## #25 대명소곱창

### · 업체정보

- 서울시 성동구 무학로2길 50

### · 공사내용


#### 고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

#### 자동문 설치

- 스테인레스 샷시
- 안전센서 부착

### · 시공 도면



## #26 유성돌솥밥찌개마을

### · 업체정보


- 서울시 성동구 마장로 298, 1층

### · 공사내용

#### 고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면



## #27 하안물고기

### · 업체정보


- 서울시 성동구 고산자로 284, 성동샤르망 116호

### · 공사내용

**고정식 경사로 설치**  
- 스텐체크판 마감  
- 세라믹 논슬립 설치

**자동문 설치**  
- 스테인레스 샷시  
- 안전센서 부착

### · 시공 도면



## #28 설악 추어탕

### · 업체정보


- 서울시 성북구 솔샘로 16-11

### · 공사내용

**고정식 경사로 설치**  
- 스텐체크판 마감  
- 세라믹 논슬립 설치

**자동문 설치**  
- 스테인레스 샷시  
- 안전센서 부착

### · 시공 도면





## #29 유천냉면 본점

### · 업체정보

- 서울시 동대문구 한천로 46길 64

### · 공사내용

#### 고정식 경사로 설치


- 목재데크/스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

#### 기타

- 경사로 위 안전 난간 설치

### · 시공 도면

측면부



## #30 천외천

### · 업체정보

- 서울시 양천구 등촌로 220

### · 공사내용

#### 고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치


#### 자동문 설치

- 스텐인레스 샷시
- 안전센서 부착

### · 시공 도면

입면부

측면부



## #31 부산집 막국수


### · 업체정보

- 서울시 종로구 사직로 133-8

### · 공사내용

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 이동식 경사로 설치   | 기타                   |
| - 스텐체크판 마감   | - 도움벨 부착             |
| - 세라믹 논슬립 설치 | - 이동식 경사로 안내 사이니지 부착 |

### · 시공 도면



## #32 비사벌전주콩나물국밥 종로점

### · 업체정보

- 서울시 종로구 수표로 90


### · 공사내용

- |              |            |
|--------------|------------|
| 고정식 경사로 설치   | 자동문 설치     |
| - 스텐체크판 마감   | - 스테인레스 샷시 |
| - 세라믹 논슬립 설치 | - 안전센서 부착  |

### · 시공 도면

입면부

측면 부



## #33 오두막

### · 업체정보


- 서울시 종로구 새문안로9길 24-5

### · 공사내용

이동식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면



## #34 춘천닭갈비

### · 업체정보

- 서울시 종로구 자하문로 1길 2-6

### · 공사내용


고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면

입면부

측면 부



### #35 행복한베이커리&카페 상암점

#### · 업체정보

- 서울시 마포구 월드컵북로 494, 넥슨어린이재활병원 1층

#### · 공사내용

##### 기타

- 유아용 의자 지급



### #36 행복한베이커리&카페 서초점-배움관

#### · 업체정보

- 서울시 서초구 남부순환로 340길 58, 서울시인재개발원 1층

#### · 공사내용

##### 기타

- 유아용 의자 지급



## #37 세상의 커피

### · 업체정보

- 서울시 영등포구 시흥대로 671, 1층

### · 공사내용


#### 고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

#### 자동문 설치

- 스테인레스 샷시
- 안전센서 부착

### · 시공 도면



## #38 카페달달

### · 업체정보


- 서울시 종로구 명륜4가 72-3

### · 공사내용

#### 고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면





## #39 행복한베이커리&카페 종로점

### · 업체정보

- 서울시 종로구 자하문로 89, 푸르메센터 1층

### · 공사내용

#### 기타

- 유아용 의자 지급



## #40 방화우리약국

### · 업체정보

- 서울시 강서구 양천로 94, 1층

### · 공사내용

#### 고정식 경사로 설치


- 스텐체크판 마감  
- 세라믹 논슬립 설치

#### 자동문 설치

- 스테인레스 샷시  
- 안전센서 부착

### · 시공 도면

입면부



측면부



## #41 알뜰가구방

### · 업체정보

- 서울시 관악구 삼성동 원신길 135


### · 공사내용

고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감

- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면



## #42 삼성그린유통

### · 업체정보

- 서울시 서대문구 홍은동 9-144


### · 공사내용

고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감

- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면



## #43 에바다패션

### · 업체정보


- 서울시 서대문구 홍은동 9-133

### · 공사내용

고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면



## #44 우리농산물

### · 업체정보


- 서울시 서대문구 홍은동 9-136

### · 공사내용

고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면





## #45 아이스쿨 안경원

### · 업체정보

- 서울시 송파구 백제고분로48길 41

### · 공사내용


#### 고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

#### 자동문 설치

- 스테인레스 샷시
- 안전센서 부착

### · 시공 도면



## #46 매머드익스프레스

### · 업체정보


- 서울시 종로구 대학로 83, 1층

### · 공사내용

#### 고정식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면



## #47 백수약국

### · 업체정보


- 서울시 종로구 종로 233-1, 신화빌딩

### · 공사내용

#### 이동식 경사로 설치

- 스텐체크판 마감
- 세라믹 논슬립 설치

### · 시공 도면



## #48 아트디자인 재재

### · 업체정보

- 서울시 종로구 인사동길 55-2, 1층

### · 공사내용

#### 고정식 경사로 설치


- 기존 단차 철거 진행
- 석재 버너구이 마감

#### 자동문 설치


- 스테인레스 샷시
- 안전센서 부착

### · 시공 도면

입면부



측면부



## #49 북서울미술관

### · 업체정보

- 서울시 노원구 동일로 1238


### · 공사내용

#### 화장실 개선

- 화장실 내 세면대 손잡이 개선 공사(상하 가동식)

### · 시공 도면

측면부



## #50 불암산 나비정원

### · 업체정보

- 서울시 노원구 한글비석로 12길 51-27

### · 공사내용

#### 사이니지 개선

- 화장실 인지 사인 개선



## #51 공간 결

### · 업체정보

- 서울시 마포구 성미산로13길 84-3, 101호

### · 공사내용

#### 이동식 경사로 설치


- 스텐체크판 마감  
- 세라믹 논슬립 설치

#### 기타


- 도움벨 부착  
- 이동식 경사로 안내 사이니지 부착

### · 시공 도면

실내 진입용



외부 진입용



## #52 와플목공방

### · 업체정보

- 서울시 성동구 왕십리로 10길 5-6, 1층

### · 공사내용

#### 고정식 경사로 설치


- 스텐체크판 마감  
- 세라믹 논슬립 설치

#### 자동문 설치


- 스테인레스 샷시  
- 안전센서 부착

### · 시공 도면

입면부



측면부



## #53 전쟁기념관

### · 업체정보

- 서울시 용산구 이태원로 29


### · 공사내용

#### 화장실 개선

- 화장실 내 세면대 손잡이  
개선 공사(상하 가동식)

#### 사이니지 개선

- 화장실 전체 사이니지 개선



## #54 남인사마당 화장실

### · 업체정보

- 서울시 종로구 인사동길 6


### · 공사내용

#### 화장실 개선

- 화장실 내 세면대 손잡이  
개선 공사(상하 가동식)

#### 사이니지 개선

- 화장실 전체 사이니지 개선



## #55 북촌진주셀

### · 업체정보

- 서울시 종로구 북촌로 42-3, 1층


### · 공사내용

#### 자동문 설치

- 스테인레스 샷시  
- 안전센서 부착

### · 시공 도면

입면부



## #56 서울공예박물관

### · 업체정보

- 서울시 종로구 율곡로3길 4


### · 공사내용

#### 화장실 개선

- 화장실 내 세면대 손잡이 개선 공사(상하 가동식)

### · 시공 도면

측면부





## #57 인사동 홍보관 화장실

### · 업체정보

- 서울시 종로구 인사동11길 19

### · 공사내용

#### 화장실 개선


- 화장실 내 세면대 손잡이 개선 공사(상하 가동식)
- 변기 위치 변경

#### 사이니지 개선

- 화장실 전체 사이니지 개선

### · 시공 도면

측면부



## 4. 모니터링(2018~2020 접근성 개선 업소 대상)

### 1) 모니터링 개요

- 모니터링 개요
  - 2021년 6월 24일 ~ 2021년 8월 27일
- 모니터링 대상
  - 2018~2020 접근성개선 업소 67개소  
(숙박시설2개소, 음식점46개소, 카페3개소, 판매점2개소, 기타13개소)
- 유선 모니터링
  - 업소들의 변경 사항 유선(전화, 인터넷)으로 확인 후 리스트 수정
- 현장방문 모니터링
  - 추려진 리스트를 토대로 권역별로 나누어 할당하여 방문 후 모니터링 요원을 운영하여 모니터링 진행
- 모니터링 요원 운영
  - 2명(최서우, 정수진)

### 2) 모니터링 결과

- 접근성 개선 모니터링 현황
  - 2018~2020년도 접근성 개선 업소 67개소(\*) 중 '영업중'인 업소는 54개소, '폐업 및 이전'을 한 업소 7개소, '접근 불가'업소는 0개소, '부재중'업소는 6개소 있었음
  - 접근 불가 업소는 인테리어 공사 등으로 인해 접근이 어려워진 업소임
  - \* 전년도 모니터링 시 폐업 또는 이전 등 변동이 없는 업소

지역구	영업중	폐업 및 이전	접근불가	부재중	합계
구로구	8	-	-	-	8
마포구	1	-	-	-	1
성동구	11	-	-	2	13
송파구	7	2	-	-	9
용산구	2	-	-	1	3
종로구	17	3	-	2	22
중구	8	2	-	1	11
합계	54	7	0	6	67



○ 2018~2020년도 접근성 개선사업 업소 모니터링 세부 리스트 (67개소)

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	공사내용	결과	만족도조사 설문참여
1	2020	마포구	기타	망원시장 상인회 장애인 화장실	서울시 마포구 포은로 6길 27 1층	· 화장실, 사이니지	영업중	X
2	2020	종로구	기타	광장시장내 화장실1	서울 종로구 동호로 401	· 화장실, 사이니지	영업중	X
3	2020	종로구	기타	광장시장내 화장실2	서울 종로구 동호로 401	· 화장실, 사이니지	영업중	X
4	2019	구로구	음식점	그램그램	서울시 구로구 경인로169	· 자동문 설치 · 스텐체크판 경사로 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
5	2019	구로구	음식점	김밥나라	서울시 구로구 경인로20길 10	· 자동문 설치 · 이동식경사로 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	X
6	2019	구로구	음식점	대호집	서울시 구로구 경인로25길 4-1	· 자동문 설치 · 스텐체크판 및 합성고무 경사로 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
7	2019	구로구	음식점	새벽 감자탕	서울시 구로구 경인로25길 14	· 자동문 설치 · 내부 슬로프설치 · 외부스텐체크판 및 합성 고무 경사로 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
8	2019	구로구	음식점	새벽집 양곱창	서울시 구로구 경인로61길 21	· 자동문 설치 · 스텐 체크판 경사로 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
9	2019	구로구	음식점	장군 주먹고기	서울시 구로구 신도림로11다길 12	· 자동문 설치 · 스텐 체크판 계단설치 · 이동식경사로 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
10	2019	구로구	음식점	치킨뱅이	서울시 구로구 경인로67길 23	· 자동문 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
11	2019	구로구	음식점	황제꽃소	서울시 구로구 경인로25길 3	· 자동문 설치 · 스텐체크판 경사로 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
12	2019	성동구	숙박	한양아크 리스①	서울시 성동구 살곶이길 346	· 패닉자동문 설치 · 진입로 데크설치 · 스텐체크판 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	공사내용	결과	만족도조사 설문참여
13	2019	성동구	음식점	골목냉면	서울시 성동구 독서당로 295-7	· 자동문 설치 · 스텐체크판경사로 · 내부 이동식 경사로 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	X
14	2019	성동구	음식점	금호동 바다장어 초이408	서울시 성동구 독서당로 295-5	· 자동문 설치 · 스텐체크판경사로 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	X
15	2019	성동구	음식점	완도댁 아구찜	서울시 성동구 금호산2가길 2	· 자동문 설치 · 스텐체크판경사로 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	X
16	2019	성동구	음식점	짬뽕 한양대점	서울시 성동구 사근동길 23	· 자동문 설치 · 진입로 데크설치 · 이동식경사로 설치 · 도움벨(사이니지)설치	부재중	X
17	2019	성동구	음식점	케리홈 치킨호프	서울시 성동구 독서당로 303-14	· 자동문 설치 · 스텐체크판경사로 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	X
18	2019	성동구	음식점	파치	서울시 성동구 사근동길 24	· 자동문 설치 · 진입로 난간대 철거 · 스텐체크판 설치 · 도움벨(사이니지)설치	부재중	X
19	2019	성동구	카페	커넉커피 ①	서울시 성동구 살곶이길 346	· 자동문 설치 · 진입로 데크설치- 스텐 체크판 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	X
20	2019	성동구	판매점	BYC 금남점	서울시 성동구 장터길 41-2	· 자동문 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	X
21	2019	성동구	기타	(주)엘5에 이엠씨 에스팩토리 (A동)	서울시 성동구 연무장15길 11	· 진입로 체크플레이트 경사로 설치 · 화장실 개선공사 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	X
22	2019	성동구	기타	(주)엘5에 이엠씨 에스팩토리 (B동)	서울시 성동구 연무장15길 11	· 진입로 슬로프공사 · 화장실 개선공사 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	X
23	2019	성동구	기타	(주)엘5에 이엠씨 에스팩토리 (C동)	서울시 성동구 연무장15길 11	· 자동문 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	X
24	2019	성동구	기타	(주)엘5에 이엠씨 에스팩토리 (D동)	서울시 성동구 연무장15길 11	· 자동문 설치 · 진입로 슬로프공사 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	공사내용	결과	만족도조사 설문참여
25	2019	송파구	음식점	꿈장군	서울시 송파구 백제고분로17길 49	· 자동문 설치 · 이동식 경사로 설치 · 합성고무 경사로 설치 · 도움벨(사이니지)설치	폐업	X
26	2019	송파구	음식점	별미곱창 2호점	서울시 송파구 올림픽로32길 22	· 기존 창호 철거 · 자동문 및 경사로 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
27	2019	송파구	음식점	새마을 포차	서울시 송파구 오금로11길 23	· 진입로 스텐체크플레이트 계단 설치 · 이동식 경사로 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
28	2019	송파구	음식점	아토토루	서울시 송파구 백제고분로7길 42-25	· 자동문 설치 · 이동식 경사로 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
29	2019	송파구	음식점	영동족발	서울시 송파구 오금로13길 3-20	· 자동문 설치 · 진입로 데크 설치 · 부 진입로 경사설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
30	2019	송파구	음식점	울랄라 횃집	서울시 송파구 백제고분로15길 44	· 자동문 설치 · 이동식 경사로 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
31	2019	송파구	음식점	원조 마포 소금구이	서울시 송파구 오금로11길 29-7	· 기존 창호 철거 · 자동문 및 강화도어 설치 · 도움벨(사이니지)설치	폐업	X
32	2019	송파구	음식점	잠실 생삼겹살	서울시 송파구 석촌호수로12길 10	· 자동문 설치 · 진입로 체크플레이트 경사로 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
33	2019	송파구	카페	이디야 올림픽 공원점	서울시 송파구 올림픽로 354	· 자동문 설치 · 강화도어 설치 · 진입로체크플레이트 경사로 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
34	2019	용산구	음식점	이태원 왕김밥	서울시 용산구 이태원로 203	· 스텐체크판 경사로 설치 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	X
35	2019	용산구	기타	드림라인	서울시 용산구 보광로59길 56	· 자동문 설치 · 강화도어교체 · 이동식경사로 · 도움벨(사이니지)설치	영업중	O
36	2019	용산구	기타	드파티나	서울시 용산구 보광로 113	· 자동문 설치 · 이동식경사로 · 도움벨(사이니지)설치	부재중	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	공사내용	결과	만족도조사 설문참여
37	2019	종로구	음식점	기분이 달한마리	서울시 종로구 자하문로1길 37	· 자동문 설치 · 내부 스텐체크판 계단설치 · 이동식 경사로 · 도움벨(사이니지)설치	부재중	X
38	2019	종로구	음식점	쉬는시간	서울시 종로구 자하문로7길 52	· 자동문 설치 · 이동식경사로 · 도움벨(사이니지)설치	부재중	X
39	2019	종로구	기타	더케이 손해보험 빌딩	서울시 종로구 창경궁로 117	· 도움벨 추가설치 · 사이니지설치	영업중	X
40	2018	종로구	음식점	meal: 끼니(빵집)	서울시 종로구 수표로 93-1	· 이동식 경사로 설치 · 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	영업중	X
41	2018	종로구	음식점	가마목	서울시 종로구 종로8길 16	· 자동문 설치 · 이동식 경사로 설치 · 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	폐업	X
42	2018	종로구	음식점	골목대장	서울시 종로구 삼일대로 390-10	· 이동식 경사로 설치 · 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	영업중	X
43	2018	종로구	음식점	나통삼 종각점	서울시 종로구 종로 10길 20	· 이동식 경사로 설치 · 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	폐업	X
44	2018	종로구	음식점	맛있는 김치짬& 순두부	서울시 종로구 우정국로 2길 31	· 이동식 경사로 설치 · 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	영업중	X
45	2018	종로구	음식점	메르시 (분식)	서울시 종로구 수표로 96 국일관 1층	· 출입구 자동문 설치 · 출입구 외벽 도색 작업 · 사이니지 및 도움벨 설치	영업중	X
46	2018	종로구	음식점	모이소한 마리	서울시 종로구 종로 110-1	· 자동문 설치 · 진입로 체크플레이트 마감 · 이동식경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	영업중	X
47	2018	종로구	음식점	미도갈비 (종로점)	서울시 종로구 삼일대로 15길 25	· 이동식 경사로 설치 · 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	영업중	X
48	2018	종로구	음식점	바다회집	서울시 종로구 삼일대로15길 17	· 자동문 설치 · 경사로 설치 · 경사로 안내 사이니지 부착 및 도움벨 설치	영업중	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	공사내용	결과	만족도조사 설문참여
49	2018	종로구	음식점	빈대떡 신사	서울시 종로구 수표로20길 15 1층	· 이동식 경사로 설치 · 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	폐업	X
50	2018	종로구	음식점	삼양 삼계탕	서울시 종로구 수표로 20길 9	· 자동문 설치 · 이동식 경사로 설치 · 경사로 안내 사이니지 부착 및 도움벨 설치	영업중	X
51	2018	종로구	음식점	용두동 쭈꾸미	서울 종로구 수표로 88-1	· 자동문 설치 · 경사로 안내 사이니지 부착 및 도움벨 설치 · 어닝 재설치	영업중	X
52	2018	종로구	음식점	이대감 고기집	서울시 종로구 수표로 96 국일관 드림팰리스 1층	· 자동문 설치 · 사이니지 부착 및 도움벨 설치	영업중	X
53	2018	종로구	음식점	장수촌 풍천장어	서울시 종로구 삼일대로17길 8	· 자동문 설치 · 안내 사이니지 부착 및 도움벨 설치	영업중	X
54	2018	종로구	음식점	종로 설렁탕	서울시 종로구 종로 110-1	· 자동문 설치 · 이동식 경사로 설치 · 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	영업중	X
55	2018	종로구	기타	종로국일관 드림팰리스	서울시 종로구 수표로 96 드림팰리스 1층	· 자동문 설치 · 사이니지부착 및 도움벨 설치	영업중	X
56	2018	종로구	기타	종로국일관 (6층)	서울시 종로구 수표로 96 국일관 6층	· 화장실 재정비 · 사이니지 설치	영업중	X
57	2018	중구	숙박	스몰 하우스 빅도어	서울시 중구 남대문로 9길 6	· 이동식 경사로 설치 · 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	폐업	X
58	2018	중구	음식점	맛나 바베큐	서울시 중구 다동길 10	· 체크플레이트 경사로 설치 · 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	영업중	X
59	2018	중구	음식점	문어본가	서울시 중구 남대문로10길 11	· 전면하이샷시 슬라이딩 문 철거 후 자동문 설치 · 현관 단차재정비, 홀입구 이동식 경사로 설치 · 바닥 미장 및 데코타일 설치	영업중	X
60	2018	중구	음식점	반갑다 하대포	서울시 중구 을지로 3길 26	· 이동식 경사로 설치 · 이동식경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	영업중	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	공사내용	결과	만족도조사 설문참여
61	2018	중구	음식점	오륙도	서울시 중구 을지로3길 20	· 자동문 설치 · 경사로 안내 사이니지 부착 및 도움벨 설치 · 이동식 경사로 설치	영업중	X
62	2018	중구	음식점	원흥	서울시 중구 다동길 46	· 자동문 설치 · 기존 턱, 도어 창호 설치, 환풍기 재설치 · 사이니지 및 도움벨 설치	부재중	X
63	2018	중구	음식점	장안문	서울시 중구 을지로3길 29	· 화장실 전면교체 · 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치 · 화장실 복도의 단차로 인해 복도 경사로 설치	영업중	X
64	2018	중구	카페	공차 시청점	서울시 중구 을지로 1가 37	· 양개슬라이딩자동문 설치 · 진입로 체크플레이트 마감 · 경사로 안내 사이니지 및 도움벨 설치	영업중	X
65	2018	중구	카페	어반 스테이	서울시 중구 남대문로 9길 40 센터플레이스 1층	· 체크플레이트 경사로 설치 · 사이니지 부착 및 도움벨 설치	폐업	X
66	2018	중구	판매점	을지로 명품시계	서울시 중구 남대문로 10길 61층	· 주 출입구 단차 재정비 · 내부 천정, 바닥데코타일 및 도장 공사 · 이동식 경사로 안내 사이 니지 및 도움벨 부착	영업중	X
67	2018	중구	기타	다동빌딩	서울시 중구 다동길 46 다동빌딩	· 자동문 설치 · 화장실 개선 · 사이니지 및 도움벨 설치	영업중	X

### 3) 모니터링 분석

- 접근성 개선 업소 67개소 중 폐업 및 가계이전 7개소가 향후 모니터링 대상에서 제외되었음
- 코로나19의 영향으로 인해 관광관련 업종이 심각하게 타격을 받고 있고, 관광객과 방문객 감소에 기인한 것으로 볼 수 있음

## 5. 만족도 조사 결과

### 1) 주요결과

- 모니터링 시 업소에 설문을 요청하였으며, 총 67개소의 업소 중 16개소가 설문에 참여하였음
- 참여 업소 중 94% 정도가 사업에 만족하고 있으며, 참여 후 관광약자 고객이 증대한 곳이 47%라고 함
- 기타 의견으로는 적극적인 온·오프라인 홍보 요청의 의견이 있어 차후 사업 진행 시 수렴하고자 함

### 2) 전체 만족도 조사 결과표

	매우 그렇다	그렇다	보통이다	아니다	매우 아니다	총합
응답업소(곳)	12	3	1	0	0	16
비율(%)	75%	19%	6%	0%	0%	100%

\* 표는 각 항목의 응답을 종합하여 전체 만족도를 정리하였음

### 3) 세부항목별 만족도 결과표

1. 서울관광재단의 접근성 개선 사업에 참여한 것에 대해 만족하십니까?

	매우 그렇다	그렇다	보통이다	아니다	매우 아니다	총합
업소수	12	3	1	0	0	16
전체 대비	75%	19%	6%	0%	0%	100%

2. 개선 공사는 사전에 협의된 내용과 동일하게 이루어졌습니까?

	매우 그렇다	그렇다	보통이다	아니다	매우 아니다	총합
업소수	11	5	0	0	0	16
전체 대비	69%	31%	0%	0%	0%	100%

3. 개선 공사 후 관광약자(장애인, 고령자, 영유아 등) 방문이 늘었습니까?

	매우 그렇다	그렇다	보통이다	아니다	매우 아니다	총합
업소수	4	3	7	1	0	15
전체 대비	27%	20%	47%	7%	0%	100%

4. 개선 공사 후 관광약자의 출입이 원활합니까?

	매우 그렇다	그렇다	보통이다	아니다	매우 아니다	총합
업소수	10	2	4	0	0	16
전체 대비	63%	13%	25%	0%	0%	100%

5. 개선 공사의 사후관리(공사일로부터 1년)은 만족하십니까?

	매우 그렇다	그렇다	보통이다	아니다	매우 아니다	총합
업소수	7	8	1	0	0	16
전체 대비	44%	50%	6%	0%	0%	100%

6. 접근성 개선 사업 참여 시 추가 지원을 희망하는 사항이 있습니까?

	온라인 홍보	오프라인 홍보	관광약자응대교육	추가 공사	기타	총합
업소수	8	1	0	3	0	12
전체 대비	67%	8%	0%	25%	0%	100%

7. 본 사업을 알게 된 경로는 무엇입니까?

	다누리 홈페이지	언론기사	SNS	리플릿	대면방문	총합
업소수	1	0	2	1	9	13
전체 대비	8%	0%	15%	8%	69%	100%



# 4

## 유니버설 관광시설 인증제 운영

1. 인증업소 모집
2. 인증지표
3. 인증 심의위원회 구성 및 운영
4. 인증결과
5. 인증서, 현판, 스티커 제작 및 배포
6. 모니터링
7. 만족도 조사 결과

# 1. 인증업소 모집

---

## 1) 모집기간 및 목표

- 모집기간
  - 2021년 5월 10일 ~ 2021년 7월 31일
- 목표
  - 장애인, 고령자 등 관광약자의 안전하고 편리한 관광시설 환경 여건 및 정보를 축적하여 제공함
  - 업소를 운영하는 대표 혹은 책임자에게 유니버설디자인의 의미, 접근성 개선의 필요성, 장애유형별 대응 방법 등을 교육하여 관광약자가 편하고 기분 좋게 관광할 수 있는 여건을 조성함
  - 인증대상, 인증신청, 인증가능성이 있는 업소를 장애인 당사자가 스스로 방문하여 절차를 진행함으로써 유니버설디자인의 원칙인 당사자주의를 실현함
  - 인증완료 된 업소를 다방면으로 홍보하여 실제적인 매출향상에 도움이 되고 지역사회에서 반드시 가 볼 만한 곳으로 이름나게 함

## 2) 인증방법 및 기준

- 인증방법
  - 25인의 인증심의위원회를 구성하여 신청받은 업소를 평가 후 기준에 적합한 업소를 선정
- 인증 기준
  - 인증지표 총합 70점 이상

## 3) 추진전략

- 사업 협력
  - 사업의 협력 단체는 서울시 25개 지방자치단체(서초구, 은평구 등 25개 구)에서 활동하고 있는 '장애인 자립생활센터'로 정함. 그 이유는 모든 구에 존재하며 지역사회의 일원으로堂堂하게 살아가는 것을 이념으로 하는 자립생활센터가 인증업소 모집을 담당하는 것이 이념적으로 타당하며 현실적으로 인증 업소를 모집하는 데 소요되는 시간과 노력을 최소화할 수 있다고 판단함
- 인증업소 모집 및 홍보
  - 인증업소를 모집하고 사업을 홍보하는 실질적인 주체는 자립생활센터의 '자조모임'이 수행함. 자조모임은 이미 지역에서 장애인이 이용할 수 있는 자원에 대한 정보가 있고 정보를 나눌 수 있는 능력이 있을 뿐만 아니라 일개 사업으로 인증업소 모집을 취급하는 것에서 벗어나 일상적인 유니버설디자인 확산 활동으로 발전시킬 수 있기 때문임
- 사업 추진 과정 및 내용
  - 장애인자립생활센터와 연계하여 사업을 수행할 수 없는 경우는 관광약자들과 지역에서 각종사업을 하고 있는 주거복지센터, 활동가 개인 등과 협력하여 인증업소를 모집함
  - 서울시내 관광특구인 종로구, 강남구에서 인증업소의 개수를 확대함
  - 인증업소를 모집하는 방법으로는 홍보리플렛을 지역의 거점을 마련하여 배포하고 자립생활센터를 이용하는 이용자, 자조모임, 활동지원인, 근로지원인 등의 추천을 받아서 직접 방문하여 사업을 설명하고 인증신청을 하도록 적극적으로 유도함. 또한 지역상인회의 도움을 받아 업소대표들과 면담함
  - 각 지역에서 취합된 인증신청 업소의 정보와 사진, 수치 등을 평가하여 부족한 부분을 보완하거나 더 나은 정보(사진 등)를 수집할 수 있도록 유니버설디자인협회가 노력함

#### 4) 추진경과

##### ○ 추진개요

구분	내용
모집기간	2021년 5월 10일 ~ 2021년 7월 31일
모집범위	서울 전 지역
활동기관	11개 기관 (인증제 홍보, 모집, 신청, 조사 등을 진행한 기관)
사업 설명회	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업에 참여하는 각 기관 별로 담당자를 지정</li> <li>· 사업을 담당할 인원을 모집하여 25회에 걸쳐 사업설명회를 진행함</li> <li>· 각 기관 별로 진행한 이유는 코로나19 사회적 거리두기와 상세한 설명의 질을 담보하기 위함 임</li> </ul>
홍보방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지역사회 상인회, 장애인자립생활센터 뿐만 아니라 사회취약계층과 지역에서 사업을 하고 있는 기관들과 협력</li> <li>· 인증업소로 충분히 지정될만한 업소의 개인적 소개</li> <li>· 지역의 거점을 마련하여 유인물과 리플렛 등으로 홍보</li> <li>· 장애인자립생활센터의 자조모임에서 기존에 마련했던 이용 가능한 업소목록을 기반으로 하여 직접 방문</li> </ul>

##### ○ 활동기관별 인증제 추진경과

기관명	활동 인원	인증 모집개수	사업 책임자
중구길벗장애인자립생활센터	3명	20개	김경일
금천장애인자립생활센터	2명	10개	정지영
마포장애인자립생활센터	5명	20개	이선호
강서누리장애인자립생활센터	5명	23개	정진석
은평늘봄장애인자립생활센터	3명	10개	이종욱
한국지체장애인협회 종로지회	7명	40개	이광규
서초서리폴장애인자립생활센터	2명	5개	선승연
성동느티나무장애인자립생활센터	5명	32개	고관철
열린금천장애인자립생활센터	3명	16개	남민
서초구 아이엠장애인자립생활센터	4명	19개	김재호
종로구 인명장애인자립생활센터	4명	20개	양만석

#### 5) 추진결과

- 인증을 신청한 업소 340개소 중 신청서와 체크리스트를 기반으로 검증 진행 여부를 평가한 결과 최종적으로 선정된 업소는 314개소 임

	숙박시설	음식점	카페	판매시설	기타	합계
신청 업소	26	205	48	50	11	340
인증 업소	26	182	48	47	11	314

## 2. 인증지표

### 1) 숙박시설 (장애인 객실) 인증지표

지표요소	세부지표	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭	유효폭이 1.2m 이상	폭이 넓다.
		유효폭이 1.2m 미만	폭이 좁다.
	경사로	기울기가 1/12 이하	경사로가 완만하다.
		기울기가 1/12 초과	경사로가 가파르다.
	단차	구간 중 단차 2cm 이하	턱이 없다.
		구간 중 단차 2cm 초과	턱이 있다.
숙박시설 주출입구	유효폭	유효폭이 0.8m 이상	폭이 넓다.
		유효폭이 0.8m 미만	폭이 좁다.
	경사로	기울기가 1/8 이하	경사로가 완만하다.
		기울기가 1/8 초과	경사로가 가파르다.
	단차	구간 중 단차 2cm 이하	턱이 없다.
		구간 중 단차 2cm 초과	턱이 있다.
객실 내 시설	출입문 유효폭	유효폭이 0.8m 이상	폭이 넓다.
		유효폭이 0.8m 미만	폭이 좁다.
	활동공간 유효폭	전면 활동공간 1.4×1.4m 이상 확보	활동공간이 적합하다.
		전면 활동공간 1.4×1.4m 미만	활동공간이 부적합하다.
	침대의 높이	침대의 높이가 0.45m 이하	높이가 우수하다.
		침대의 높이가 0.6m 이하	높이가 적합하다.
		침대의 높이가 0.6m 초과	높이가 부적합하다.
	객실 내 비상벨	유/무	비상벨이 있다. / 없다.
	화장실 출입문 유효폭	유효폭이 0.8m 이상	유효폭이 적합하다.
		유효폭이 0.8m 미만	유효폭이 부적합하다.
	화장실 활동공간	화장실 활동공간 1.4×1.4m 이상	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
		화장실 활동공간 1.4×1.4m 미만	휠체어 기준으로 내부공간이 불충분하다.
	화장실 측면공간	대변기 측면 활동공간 0.75m 이상	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
		대변기 측면 활동공간 0.75m 미만	대변기 측면 활동공간이 불충분하다.
	샤워시설	욕조 / 샤워의자	욕조가 갖추어져 있다. / 샤워의자가 갖추어져 있다.
	수납옷걸이 높이	설치 높이가 1.2m 이하	설치높이가 적합하다.
		설치 높이가 1.2m 초과	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판	유/무	점자 블록 및 표지판이 있다. / 없다.

## 2) 음식점/카페/판매점/기타업소 인증지표

지표요소	세부지표	수치		평가
접근로	유효폭	유효폭이 1.2m 이상		폭이 넓다.
		유효폭이 1.2m 미만		폭이 좁다.
	경사로	기울기가 1/12 이하(높이)		경사가 완만하다.
		기울기가 1/12 초과(높이)		경사가 가파르다.
	단차	구간 중 단차 2cm 이하		턱이 없다.
		구간 중 단차 2cm 초과		턱이 있다.
주출입구	유효폭	유효폭이 0.8m 이상		폭이 넓다.
		유효폭이 0.8m 미만		폭이 좁다.
	경사로	높이 20cm 이하	기울기가 1/12 이하	경사가 완만하다.
			기울기가 1/8 이하	경사가 적당하다.
			기울기가 1/8 초과	경사가 가파르다.
		높이 15cm 이하	기울기가 1/10 이하	경사가 완만하다.
			기울기가 1/6 이하	경사가 적당하다.
			기울기가 1/6 초과	경사가 가파르다.
		높이 10cm 이하	기울기가 1/8 이하	경사가 완만하다.
			기울기가 1/4 이하	경사가 적당하다.
			기울기가 1/4 초과	경사가 가파르다.
	단차	구간 중 단차 2cm 이하		턱이 없다.
		구간 중 단차 2cm 초과		턱이 있다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	유효폭이 0.8m 이상		폭이 넓다.
		유효폭이 0.8m 미만		폭이 좁다.
	활동공간	전면 활동공간 1.4×1.4m 이상		휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
		전면 활동공간 1.4×1.4m 미만		휠체어 기준으로 내부공간이 불충분하다.
	측면공간	대변기 측면공간 0.7m 이상		대변기 측면공간이 충분하다.
		대변기 측면공간 0.7m 미만		대변기 측면공간이 불충분하다.
편의시설	입식 테이블(식음)	유/무		테이블이 입식이다. / 좌식이다.
	장애인 주차장	유/무		장애인 주차장이 있다. / 없다.
	유아용 의자	유/무		유아용 의자가 있다. / 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다. / 어렵다.
	엘리베이터 (2층 이상)	업소가 2층 이상에 위치 시 유/무		엘리베이터가 있다. / 없다.

### 3) 인증 조사표 용어 설명

#### ○ 지표요소

- 음식점 및 판매시설의 지표요소는 접근로, 주출입구, 장애인화장실(내부/외부), 편의시설으로 총 4개의 요소로 구성됨
- 객실 내 시설의 지표요소는 출입구, 객실 내 시설, 화장실로 총 3개의 요소로 구성됨

#### ○ 세부지표

- 음식점 및 판매시설의 세부지표는 유효폭, 경사로, 단차, 출입문 유효폭, 활동공간, 측면공간, 입식테이블(식음), 장애인 주차장, 유아용 의자, 계산대 앞 활동공간, 엘리베이터 총 11개의 평가지표가 있음
- 경사로의 기울기는 단차가 17cm 이하는 1/8, 10cm 이하는 1/4, 5cm 이하는 1/2를 기준으로 하였음
- 객실 내 시설의 세부지표는 출입문 유효폭, 활동공간 유효폭, 화장실 출입문 유효폭, 화장실 활동공간 유효폭, 화장실 측면공간 유효폭, 샤워시설, 화장실 내 비상벨, 침대의 높이, 수납옷걸이 높이, 객실 내 비상벨, 점자블럭/점자표지판으로 총 12개의 평가지표가 있음

#### ○ 수치

- 측정시 주의사항을 참고하여 측정한 현장의 수치를 기입

#### ○ 평가

- 조사표 기준치에 준하여 현장의 현황을 평가지표에 기입

### 4) 측정시 주의사항

측정요소	주의사항
접근로유효폭	대지내의 출입구 접근로 전체 유효폭 중 가장 좁은 부분을 기준으로 측정함
단차	단차가 제일 큰 곳을 기준으로 평가함
기울기	경사가 제일 급한 곳을 기준으로 평가함
출입문 유효폭	문을 열었을 때 실질적으로 진입할 수 있는 유효폭을 측정해야 함
화장실 활동공간	대변기 전면 활동 공간 1.4m x 1.4m 이상 확보되어야 함
화장실 측면공간	대변기 측면 공간 0.7m 이상 확보되어야 함

## 5) 유니버설 관광시설 인증 조사표

현장조사 업소에  
해당하는 항목 체크

주 매출 품목 기입 1~2개  
(ex. 감자탕, 뼈해장국)

## 2021 유니버설 관광시설 인증제 현장조사표

□ 음식권 □ 카페 □ 판매시설 □ 기타시설

1 구분	영양제	□ 2021년 신규업소 □ 2020년 인증업소 □ 19년 인증업소				
	점근성 개선	□ 2021년 신규업소 □ 2020년 개선업소 □ 19년 개선업소 □ 18년 개선업소				
상호	주출품명 2					
주소/포털명	포차명					
전화번호	주차장					
3 조사항목						
지표번호	세부지표	점수	기준	수치	평가	
점근성(필수)	음식권	10	1.3m 이상			
	점차	10	1/12 이하			
	바닥	10	2cm 이내			
주출입구(필수)	음식권	10	0.3m 이상			
	점차	10	1/12 이하			
	바닥	10	2cm 이내			
장애인 화장실 (내부 / 외부)	음식권 음식권	10	0.3m 이상			
	활동공간	10	1.4x1.4m 이상			
	확장공간	10	0.7m 이상			
편의시설	입석 테이블 (식음시설)	10	유/무			
	장애인 주차장	10	유/무			
	유아용 의자	5	유/무			
	생년대 및 활동공간	5	1.4x1.4m 이상			
	점차 테이블(2층 이상)		유/무			
	바닥 평탄		유/무			

평가란 작성시  
간결하고 명확하게 작성

- 4
- 각 지표 별 5개 이하의 사진 촬영
  - 각 지표 별로 해당 기준이 잘 보일 수 있도록 촬영  
(중복되지 않도록 촬영)
  - 수직 수평을 맞추어 가로로 촬영
  - 카메라의 렌즈각을 되도록 통일 할 것(광각 or 일반)
  - 사진 원본 파일명 정리하기 (ex)화장실1, 경사로1

- 5
- 홈페이지 등록 시 썸네일로 사용됨
  - 매장 외부 전경 사진 1장 첨부
  - 업소 측에서 업소를 홍보할 수 있을만한 주요 음식  
(주 메뉴, 키즈메뉴 등)/ 판매물품에 관련한 사진  
(음식 사진 촬영 불가 시 메뉴 또는 음식 소개판 등을 촬영)
  - 업소 측에 요청 및 업체 등록사진 활용  
(블로그에 올라온 사진은 저작권 문제로 사용 불가능)



### 3. 인증 심의위원회 구성 및 운영

#### 1) 유니버설 관광시설 인증 심의위원회 개요

##### ○ 심의위원회 구성 및 역할

- 심의위원은 유니버설디자인, 건축, 교통, 관광, 장애인 등의 분야에서 활동하는 교수, 전문가 등 25명으로 구성함
- 심의위원은 유니버설 관광시설 인증 기준에 대한 검토, 평가를 거쳐 확정하는 역할을 담당함
- 또한 심의시 접근성 개선사업이나 인증과 관련하여 개선사항이나 좋은 의견도 개진할 수 있음
- 개선사업 방향성이나 인증기준에 대한 새로운 의견은 서울관광재단과 협의하여 반영할 수 있는 방법을 모색함

##### ○ 심의위원회 심의 방법

- 심의위원회에서는 심의평가표에 작성된 자료를 바탕으로 검토하고, 기준에 부합하면 점수를 부여하고, 다소 미흡할 경우에는 점수를 조정할 수 있음
- 기준에 맞더라도 안전과 관련한 사항이나 그 밖의 요인으로 인증에 심각한 문제가 있다고 판단할 경우에는 인증을 부여하지 않을 수도 있음
- 심의 후 음식점, 카페, 판매시설, 숙박시설 등에 대한 대표업소를 추천할 수 있음

##### ○ 유니버설 관광시설 심의기준

- 유니버설 관광시설 인증은 호텔을 평가하는 기준과 음식점, 판매점, 카페, 기타업소를 평가하는 기준 총 2개의 기준으로 나뉨
- 숙박은 객실 내 시설(출입문 유효폭, 활동공간 유효폭, 침대의 높이, 비상벨, 화장실 출입문 유효폭, 화장실 활동공간 유효폭, 화장실 측면공간 유효폭, 샤워시설, 수납옷걸이 높이, 점자블럭/점자표지판)을 평가하며, 기준에 부합할시 점수를 부여함
- 음식점, 판매점, 카페, 기타업소는 접근로(유효폭, 경사로, 단차), 주출입구(유효폭, 경사로 단차), 장애인 화장실(출입문 유효폭, 활동공간, 측면공간), 편의시설(입식테이블(식음시설), 장애인 주차장, 유아용 의자, 계산대 앞 활동공간, 엘리베이터(2층 이상))을 평가하며, 기준에 부합할시 접근로 총 30점, 주출입구 총 30점, 장애인 화장실 총 10점, 편의시설 총 30점을 부여함
- 그러나, 인증 지표요소의 항목들이 우수한 점수를 득점하였더라도, 창문이 없거나 피난경로가 확보되지 않을 시 심의위원회에서 부적합하다고 평가할 수 있음
- 평가점수 70점 이상은 인증 심의기준에 적합하다 평가하고 유니버설 관광시설로 인증함



## ○ 인증심의 평가표(숙박)

지표요소	세부지표	기준	점수
숙박시설 접근로	유효폭	1.2m 이상	-
	경사로	1/12 이하	-
	단차	2cm 이내	-
숙박시설 주출입구	유효폭	0.8m 이상	-
	경사로	1/8 이하	-
	단차	2cm 이내	-
객실 내 시설	출입문 유효폭	0.8m 이상	20
	활동공간 유효폭	1.4×1.4m 이상	15
	침대의 높이	0.6m 이하	10
	비상벨	침실	유/무
		화장실	유/무
		욕실	유/무
	화장실(욕실) 출입문 유효폭	0.8m 이상	20
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭	1.4×1.4m 이상	15
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭	0.7m 이상	
	샤워시설	욕조/ 샤워의자	-
	수납옷걸이 높이	1.2m 이하	5
	점자블럭/점자표지판	유/무	5

## ○ 인증심의 평가표(음식점, 카페, 판매점 및 기타)

지표요소	세부지표	기준	점수
접근로(필수)	유효폭	1.2m 이상	10
	경사로	1/12 이하	10
	단차	2cm 이내	10
주출입구(필수)	유효폭	0.8m 이상	10
	경사로	1/8 이하	10
	단차	2cm 이내	10
장애인 화장실 (내부 / 외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	10
	활동공간	1.4×1.4m 이상	
	측면공간	0.7m 이상	
편의시설	입식 테이블(식음시설)	유/무	10
	장애인 주차장	유/무	10
	유아용 의자	유/무	5
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	5
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	-
	코로나19 방역 현황	유/무	-

○ 유니버설 관광시설 인증심의위원회 명단(25명)

연번	성명	소속	직위	비고
1	김 남 조	한양대학교 관광학부	교수	20년도 인증 심의위원
2	김 하 나	(주)한국색채디자인개발원	센터장	19,20년도 인증 심의위원
3	김 형 철	(전)가천대학교 도시계획과	교수	20년도 인증 심의위원
4	김 호 진	장애여성네트워크	대표	20년도 인증 심의위원
5	류 재 속	경희대학교 관광학과	교수	유니버설 입찰 심사 위원
6	박 연 선	(전)홍익대학교 시각디자인과	교수	20년도 인증 심의위원
7	반 정 화	서울연구원	연구위원	재단 민관협의회 위원, 20년도 인증 심의위원
8	박 청 호	서일대학교 건축학과	교수	20년도 인증 심의위원
9	성 기 창	한국재활복지대학교 유니버설디자인과	총장	19년도 인증 심의위원
10	심 성 우	백석예술대학교	교수	유니버설 입찰 심사 위원
11	심 은 주	건국대학교 실내건축과	교수	19,20년도 인증 심의위원
12	우 창 윤	(사)한국유니버설디자인협회	회장	19,20년도 인증 심의위원
13	윤 혜 경	연세대학교 산학협력단	교수	20년도 인증 심의위원
14	이 권 희	(사)한국장애인인권포럼	대표	19,20년도 인증 심의위원
15	이 규 일	삼육대학교 건축학과	교수	
16	이 문 희	(사)한국장애인재활협회	본부장	19,20년도 인증 심의위원
17	이 봉 구	동의대학교 관광학과	교수	20년도 인증 심의위원
18	이 상 곤	이앤아이건축사사무소	대표	19,20년도 인증 심의위원
19	이 재 순	(사)도와지	대표	20년도 인증 심의위원
20	이 찬 우	(사)한국척수장애인협회	사무총장	19,20년도 인증 심의위원
21	이 충 기	경희대학교 관광학과	교수	재단 민관협의회 위원
22	전 윤 선	(사)한국접근가능한관광네트워크	대표	
23	조 가 령	영진전문대학교 호텔항공관광학과	교수	
24	정 성 훈	(주)도시건축집단아름	대표	19년도 인증 심의위원
25	채 철 군	광운대학교 건축학과	교수	19년도 인증 심의위원

## 2) 인증심의위원회 운영결과

### ○ 1차 심의위원회 운영결과(2021년 7월 28일)

- 심의대상: 총 54개소 (숙박 7개소, 음식점 35개소, 카페 1개소, 판매점 10개소, 기타 1개소)
- 심의결과: 적합 45개소, 부적합 9개소

연 번	성 명	소 속	직 위	비 고
1	김 형 철	(전)가천대학교 도시계획과	교수	20년도 인증 심의위원
2	김 효 진	장애여성네트워크	대표	20년도 인증 심의위원
3	성 기 창	한국재활복지대학교 유니버설디자인과	총장	19년도 인증 심의위원
4	우 창 윤	(사)한국유니버설디자인협회	회장	19,20년도 인증 심의위원
5	류 재 숙	경희대학교 관광학과	교수	유니버설 입찰 심사 위원

### ○ 2차 심의위원회 운영결과(2021년 8월 20일)

- 심의대상: 총 52개소(숙박 4개소, 음식점 35개소, 카페 9개소, 판매점 2개소, 기타 2개소)
- 심의결과: 적합 50개소, 부적합 2개소

연 번	성 명	소 속	직 위	비 고
1	박 연 선	(전)홍익대학교 시각디자인과	교수	20년도 인증 심의위원
2	우 창 윤	(사)한국유니버설디자인협회	회장	19,20년도 인증 심의위원
3	이 규 일	삼육대학교 건축학과	교수	
4	이 재 순	(사)도와지	대표	20년도 인증 심의위원
5	조 가 령	영진전문대학교 호텔항공관광학과	교수	

### ○ 3차 심의위원회 운영결과(2021년 9월 15일)

- 심의대상: 총 55개소 (음식점 35개소, 카페 11개소, 판매시설 9개소)
- 심의결과: 적합 47개소, 부적합 8개소

연 번	성 명	소 속	직 위	비 고
1	김 효 진	장애여성네트워크	대표	20년도 인증 심의위원
2	심 은 주	건국대학교 실내건축과	교수	19,20년도 인증 심의위원
3	우 창 윤	(사)한국유니버설디자인협회	회장	19,20년도 인증 심의위원
4	윤 혜 경	연세대학교 산학협력단	교수	20년도 인증 심의위원
5	심 성 우	백석예술대학교	교수	유니버설 입찰 심사 위원

○ 4차 심의위원회 운영결과(2021년 10월 7일)

- 심의대상: 총 52개소 (숙박 3개소, 음식점 27개소, 카페 11개소, 판매점 6개소, 기타 5개소)
- 심의결과: 적합 49개소, 부적합 3개소

연 번	성 명	소 속	직 위	비 고
1	김 남 조	한양대학교 관광학부	교수	20년도 인증 심의위원
2	박 연 선	(전)홍익대학교 시각디자인과	교수	20년도 인증 심의위원
3	박 청 호	서일대학교 건축학과	교수	20년도 인증 심의위원
4	이 재 순	(사)도와지	대표	20년도 인증 심의위원
5	전 윤 선	(사)한국접근가능한관광네트워크	대표	

○ 5차 심의위원회 운영결과(2020년 10월 27일)

- 심의대상: 총 58개소 (숙박 2개소, 음식점 37개소, 카페 9개소, 판매점 8개소, 기타 2개소)
- 심의결과: 적합 55개소, 부적합 3개소

연 번	성 명	소 속	직 위	비 고
1	윤 혜 경	연세대학교 산학협력단	교수	20년도 인증 심의위원
2	이 권 희	(사)한국장애인인권포럼	대표	19,20년도 인증 심의위원
3	이 찬 우	(사)한국척수장애인협회	사무총장	19,20년도 인증 심의위원
4	채 철 균	광운대학교 건축학과	교수	19년도 인증 심의위원
5	류 재 숙	경희대학교 관광학과	교수	유니버설 입찰 심사 위원

○ 6차 심의위원회 운영결과(2021년 11월 18일)

- 심의대상: 총 69개소(숙박 10개소, 음식점 35개소, 카페 9개소, 판매점 14개소, 기타 1개소)
- 심의결과: 적합 68개소, 부적합 1개소

연 번	성 명	소 속	직 위	비 고
1	김 하 나	(주)한국색채디자인개발원	센터장	19,20년도 인증 심의위원
2	김 형 철	(전)가천대학교 도시계획과	교수	20년도 인증 심의위원
3	전 윤 선	(사)한국접근가능한관광네트워크	대표	
4	조 가 령	영진전문대학교 호텔항공관광학과	교수	
5	심 성 우	백석예술대학교	교수	유니버설 입찰 심사 위원

## 4. 인증 결과

### 1) 인증신청 업소 개요(340개소)

- 업소별 분포 : 음식점(205개소), 판매시설(50개소), 카페(48개소), 숙박시설(26개소), 기타(11개소) 순
- 지역별 분포 : 종로구(87개소), 강남구(49개소), 중구(34개소), 마포구(28개소), 강서구(24개소) 순

#### ○ 업종별

	숙박시설	음식점	카페	판매시설	기타	합계
계	26	205	48	50	11	340

#### ○ 지역구별

지역구	계	지역구	계	지역구	계
강남구	49	노원구	2	송파구	4
강동구	4	동대문구	1	양천구	1
강북구	4	마포구	28	영등포구	6
강서구	24	서대문구	5	용산구	5
관악구	6	서초구	8	은평구	12
구로구	9	성동구	24	종로구	87
금천구	20	성북구	7	중구	34

○ 전체 개요

지역구	숙박시설	음식점	카페	판매시설	기타	합계
강남구	6	21	16	6	-	49
강동구	-	4	-	-	-	4
강북구	-	4	-	-	-	4
강서구	1	21	1	1	-	24
관악구	-	5	-	1	-	6
구로구	4	5	-	-	-	9
금천구	2	12	3	2	1	20
노원구	-	-	-	-	2	2
동대문구	-	1	-	-	-	1
마포구	-	22	3	2	1	28
서대문구	-	1	-	3	1	5
서초구	1	4	1	2		8
성동구	-	15	4	4	1	24
성북구	-	4	2	1	-	7
송파구	1	2	-	1	-	4
양천구	-	1	-	-	-	1
영등포구	3	-	3	-	-	6
용산구	1	2	1	-	1	5
은평구	-	3	5	3	1	12
종로구	2	59	4	20	2	87
중구	5	19	5	4	1	34
합계	26	205	48	50	11	340



## 2) 인증업소 개요(314개소)

- 업소별 분포 : 음식점(182개소), 카페(48개소), 판매시설(47개소), 숙박시설(26개소), 기타(11개소) 순
- 지역별 분포 : 종로구(69개소), 강남구(48개소), 중구(33개소), 마포구(27개소), 강서구(24개소) 순

### ○ 업종별

	숙박시설	음식점	카페	판매시설	기타	합계
계	26	182	48	47	11	314

### ○ 지역구별

지역구	계	지역구	계	지역구	계
강남구	48	노원구	2	송파구	4
강동구	4	동대문구	1	양천구	1
강북구	4	마포구	27	영등포구	6
강서구	24	서대문구	4	용산구	5
관악구	6	서초구	8	은평구	12
구로구	9	성동구	23	종로구	69
금천구	17	성북구	7	중구	33

### ○ SMA 회원사 신청 및 결과

연번	업종	매장명	신청내용	추진현황
1	숙박시설	노보텔 엠베서더 독산	접근성 개선/인증제	인증
2	숙박시설	메이필드 호텔 서울	접근성 개선/인증제	공사 및 인증
3	숙박시설	라마다 서울 호텔	인증제	인증
4	숙박시설	라마다 서울 동대문	인증제	인증
5	숙박시설	쉐라톤 서울 디큐브시티	인증제	인증
6	숙박시설	페어몬트 엠베서더 서울	인증제	인증
7	숙박시설	포포인트 바이 쉐라톤 구로	인증제	인증
8	유니크베뉴	서울혁신파크 SEMA 창고	인증제	인증
9	기타(복합문화공간)	KT&G 상상마당	인증제	인증

○ 전체 개요

지역구	숙박시설	음식점	카페	판매시설	기타	합계
강남구	6	20	16	6	-	48
강동구	-	4	-	-	-	4
강북구	-	4	-	-	-	4
강서구	1	21	1	1	-	24
관악구	-	5	-	1	-	6
구로구	4	5	-	-	-	9
금천구	2	9	3	2	1	17
노원구	-	-	-	-	2	2
동대문구	-	1	-	-	-	1
마포구	-	21	3	2	1	27
서대문구	-	-	-	3	1	4
서초구	1	4	1	2		8
성동구	-	14	4	4	1	23
성북구	-	4	2	1	-	7
송파구	1	2	-	1	-	4
양천구	-	1	-	-	-	1
영등포구	3	-	3	-	-	6
용산구	1	2	1	-	1	5
은평구	-	3	5	3	1	12
종로구	2	44	4	17	2	69
중구	5	18	5	4	1	33
합계	26	182	48	47	11	314

### 3) 인증 결과(314개소)

- 지역구별 : 종로구(69개소)가 가장 많았으며, 강남구(48개소), 중구(33개소) 등으로 관광객이 많이 찾는 관광특구를 중심으로 진행하였음
- 업종별 : 숙박은 강남구(6개소), 음식점은 종로구(44개소), 카페는 강남구(16개소), 판매시설은 종로구(17개소), 기타시설은 노원구와 종로구(각 2개소)가 가장 많았음
- 전체 분포 : 전체적인 업종별 현황을 보면 음식점의 인증 수가 182개소로 많았음

#### ○ 신청/인증업소 리스트

연번	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부
1	강남구	숙박	 라마다 서울호텔	서울시 강남구 봉은사로 410	85	우수
2	강남구	숙박	조선팰리스 서울강남	서울 강남구 테헤란로 231	95	최우수
3	강남구	숙박	 포포인트 바이 쉐라톤 서울 강남	서울시 강남구 도산대로 203	100	최우수
4	강남구	숙박	호텔 리베라	서울시 강남구 영동대로 737	84	우수
5	강남구	숙박	호텔 인 9 강남	서울시 강남구 영동대로 618, Hotel in 9	95	최우수
6	강남구	숙박	호텔 크레센도 서울	서울 강남구 봉은사로 428 호텔 크레센도 서울	95	최우수
7	강남구	음식점	고피자 삼성1호점	서울시 강남구 삼성동 46-1, 1층	75	적합
8	강남구	음식점	다돈 식당	서울시 강남구 도곡로 2길 13, 1층	72	적합
9	강남구	음식점	답다	서울시 강남구 남부순환로359길 13	75	적합
10	강남구	음식점	대가	서울시 강남구 역삼동 810-13	75	적합
11	강남구	음식점	라피자노스트라 선릉본점	서울시 강남구 테헤란로 406, 상채리제센터 A동 103호	90	최우수
12	강남구	음식점	만강	서울시 강남구 밤고개로 21길 81	90	최우수
13	강남구	음식점	미우가	서울시 강남구 논현동 230-20	79	적합
14	강남구	음식점	바우한우	서울시 강남구 선릉로 89길 16	79	적합
15	강남구	음식점	보스 강남신사점	서울시 강남구 도산대로 159, 1층	75	적합
16	강남구	음식점	수서 골목 냉면	서울특별시 강남구 광평로 232	78	적합
17	강남구	음식점	수작 선릉점	서울시 강남구 테헤란로 52길 15	89	우수
18	강남구	음식점	어로장	서울시 강남구 테헤란로 52길 15, 1층 102호	89	우수
19	강남구	음식점	이백 역삼점	서울시 강남구 역삼동 720-22	93	최우수
20	강남구	음식점	이선옥 청담떡방	서울시 강남구 학동로 413, 1층	75	부적합

연번	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부
21	강남구	음식점	잇소우	서울시 강남구 선릉로 524, 대림아크로텔 109호	80	우수
22	강남구	음식점	제주흑다돈 선릉지점	서울시 강남구 역삼동 703-4	75	적합
23	강남구	음식점	직화당	서울시 강남구 논현로 38길 20, 지상 1층	75	적합
24	강남구	음식점	천향 도곡점	서울시 강남구 논현로 166, 1층	80	우수
25	강남구	음식점	청담갯벌장어	서울특별시 강남구 영동대로 142길 29 2층	80	우수
26	강남구	음식점	평가옥	서울시 강남구 삼성동 143-1	75	적합
27	강남구	음식점	혼디블루잉스테이션	서울시 강남구 개포로 255, 1층	85	우수
28	강남구	카페	디퍼	서울시 강남구 대치동 894, 현대썬앤빌 1층	75	적합
29	강남구	카페	박영석 Bake House	서울특별시 강남구 봉은사로71길 49 1층	80	우수
30	강남구	카페	베스킨라빈스 강남수서점	서울시 강남구 수서동 광평로 196, 1층	85	우수
31	강남구	카페	식물관PH	서울시 강남구 광평로34길 24	85	우수
32	강남구	카페	일리카페 오렌지나인점	서울시 강남구 역삼동 652-10, 1층	85	우수
33	강남구	카페	잇테이블	서울시 강남구 역삼로14길 8	75	적합
34	강남구	카페	집사의 하루	서울시 강남구 봉은사로 4길 32, 3층	73	적합
35	강남구	카페	카페 아미	서울시 강남구 언주로 125길 10	75	적합
36	강남구	카페	카페 엔바이콘 논현점	서울시 강남구 도산대로 130, 하림빌딩 1층	83	우수
37	강남구	카페	카페 온나(ONNA)	서울특별시 강남구 논현로 136길 14 1층	94	최우수
38	강남구	카페	카페 이안(IAU)	서울특별시 강남구 영동대로 708 2층	75	적합
39	강남구	카페	카페 크레오	서울특별시 강남구 봉은사로 67길 28 1층	85	우수
40	강남구	카페	카페드엠티	서울시 강남구 대치동 900-42, 101호	75	적합
41	강남구	카페	카페믹	서울시 강남구 논현로 18길 8, 1층	75	적합
42	강남구	카페	파리바게트 한티역점	서울시 강남구 선릉로 64길 24	75	적합
43	강남구	카페	호두까기 형제	서울시 강남구 도곡동 954-10, 1층	75	적합
44	강남구	판매점	<b>대표</b> 1층엔 약국	서울시 강남구 강남대로 624, 1층	100	최우수
45	강남구	판매점	<b>대표</b> 르씨엘 약국	서울특별시 강남구 학동로 215 CL타워 1층	100	최우수
46	강남구	판매점	마마국 압구정점	서울특별시 강남구 압구정로 322	80	우수
47	강남구	판매점	<b>대표</b> 온누리약국	서울시 강남구 수서동 713, 현대벤처빌 1층	97	최우수
48	강남구	판매점	코코호도 한티역점	서울시 강남구 도곡로 405, 109호	80	우수
49	강남구	판매점	<b>대표</b> 현대백화점면세점 무역센터점	서울시 강남구 테헤란로 517, 현대백화점 무역센터점 8,9,10층	100	최우수
50	강동구	음식점	전라도 새알팔죽	서울시 강동구 양재대로 91길 36	74	적합
51	강동구	음식점	대박이네 곱창막창	서울시 강동구 양재대로 91길 11	75	적합

연번	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부
52	강동구	음식점	별미한방왕족발	서울시 강동구 성내3동 428-1	75	적합
53	강동구	음식점	영덕회직판장	서울시 강동구 성내3동 416-12, 104호	74	적합
54	강북구	음식점	돈통마늘보쌈	서울시 강북구 삼각산로 126	75	적합
55	강북구	음식점	조선그리들 김치삼겹살	서울시 강북구 수유동 30-20, 1층	75	적합
56	강북구	음식점	찬돌박이	서울시 강북구 수유동 30-20	74	적합
57	강북구	음식점	춘천명동닭갈비	서울시 강북구 수유3동 30-20	75	적합
58	강서구	숙박	 메이필드	서울 강서구 방화대로 94	91	최우수
59	강서구	음식점	 김밥날다	서울시 강서구 공항대로 194, 마곡퀵즈파크 12차 112호	95	최우수
60	강서구	음식점	 김밥천국 마곡점	서울시 강서구 공항대로 269-15, 1층 107호	95	최우수
61	강서구	음식점	 낙원	서울시 강서구 방화대로 94	100	최우수
62	강서구	음식점	대한풍천장어	서울시 강서구 등촌동 658-10	85	우수
63	강서구	음식점	돈뿔 가양점	서울시 강서구 가양동 1480-1	90	최우수
64	강서구	음식점	 마곡삼계탕	서울시 강서구 공항대로 247 2층	100	최우수
65	강서구	음식점	 마부마라탕&상귀 마곡점	서울시 강서구 마곡동 798-5, 101호	100	최우수
66	강서구	음식점	 맷돌로만 등촌점	서울시 강서구 강서로56가길 166, 203동 113, 114, 115호	95	최우수
67	강서구	음식점	 명동전가	서울시 강서구 등촌동 639-11, 강서홈플러스 4층	95	최우수
68	강서구	음식점	 명성각 마곡본점	서울시 강서구 공항대로 248, 1층 117호	100	최우수
69	강서구	음식점	 박가부대 강서홈플러스점	서울시 강서구 등촌동 639-11, 강서홈플러스 11층	95	최우수
70	강서구	음식점	 봉래헌	서울시 강서구 방화대로 94	95	최우수
71	강서구	음식점	 샤브미 홈플러스강서점	서울시 강서구 등촌동 639-11, 강서홈플러스 1층	95	최우수
72	강서구	음식점	 안영자면옥	서울시 강서구 마곡중앙4로 22, 파인스퀘어 A동 101호	95	최우수
73	강서구	음식점	야끼화로 발산점	서울시 강서구 강서로 56길 24	85	우수
74	강서구	음식점	 오장동 원산 냉면	서울시 강서구 강서로 419, 유림트윈파크 1층	97	최우수
75	강서구	음식점	 우한판 등촌점	서울특별시 강서구 공항대로45길 71	95	최우수
76	강서구	음식점	 이오카츠 마곡점	서울시 강서구 공항대로 164, 류마타워1차 1층, 122,123호	100	최우수
77	강서구	음식점	일품양평해장국 마곡점	서울시 강서구 마곡동 799-3, 1층 105호	85	우수
78	강서구	음식점	페리카나 가양동점	서울시 강서구 양천로 57길 10-11, 1층	90	최우수

연번	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부
79	강서구	음식점	<b>대표</b> 후쿠오카함바그 NC강서점	서울시 강서구 강서로 56길 17, NC백화점 강서점 8층	95	최우수
80	강서구	카페	<b>대표</b> 남대문커피	서울시 강서구 마곡동 797-1, 퀀즈파크나이 4층	95	최우수
81	강서구	판매점	방화우리약국	서울시 강서구 양천로 94, 1층	80	우수
82	관악구	음식점	남도계절음식	서울시 관악구 남부순환로 260길 5	74	적합
83	관악구	음식점	삼미옥	서울시 관악구 남부순환로 1829-6	75	적합
84	관악구	음식점	<b>대표</b> 생선상회	서울시 관악구 관악로 168 (봉천동, 대우디오슈페리움2단지 101호)	95	최우수
85	관악구	음식점	서울대급창	서울시 관악구 관악로 168, C동 102호	75	적합
86	관악구	음식점	어부사시가	서울시 관악구 관악로 14길 31, 1층	75	적합
87	관악구	판매점	알뜰가구방	서울시 관악구 삼성동 원신길 135	80	우수
88	구로구	숙박	라마다 서울 신도림 호텔	서울시 구로구 경인로 624	85	우수
89	구로구	숙박	롯데시티호텔 구로	서울시 구로구 디지털로 300, 지벨리비즈플라자	93	최우수
90	구로구	숙박	<b>SMA</b> 쉼라톤 서울 디큐브시티 호텔	서울 구로구 경인로 662 디큐브시티	85	우수
91	구로구	숙박	<b>SMA</b> 포포인츠 바이 쉼라톤 서울 구로	서울시 구로구 디지털로32길 72	83	우수
92	구로구	음식점	선비 설렁탕	서울시 구로구 새말로 97, 판매동 지하 1층	90	최우수
93	구로구	음식점	수연생고기김밥	서울시 구로구 부일로7길 3 103호	75	적합
94	구로구	음식점	<b>대표</b> 시오 구로NC백화점	서울시 구로구 구로중앙로 152, 6층 (nc백화점)	100	최우수
95	구로구	음식점	원당 감자탕 신도림점	서울시 구로구 신도림동338, 푸르지오 2차 1층 106호	80	우수
96	구로구	음식점	차가네 돌솥비빔밥	서울시 구로구 새말로 97, 신도림 테크노마트 지하 1층	90	최우수
97	금천구	숙박	<b>SMA</b> 노보텔엠배서더 독산	서울시 금천구 시흥대로 378	86	우수
98	금천구	숙박	호텔 해담채 가산	서울시 금천구 벚꽃로 56길 190	92	최우수
99	금천구	음식점	<b>대표</b> 30마라탕	서울시 금천구 시흥대로 291, 상가L층	95	최우수
100	금천구	음식점	광명대창집 서울시흥점	서울시 금천구 시흥동 888-1	74	적합
101	금천구	음식점	동흥관	서울시 금천구 시흥대로 63길 20	80	우수
102	금천구	음식점	비어타운	서울시 금천구 시흥1동 121-7	85	우수
103	금천구	음식점	빨간불 쭈꾸미	서울시 금천구 시흥대로 399, 시티렉스 1층	92	최우수
104	금천구	음식점	소원가정식	서울시 금천구 시흥동 1031, 금천M타워 102,103호	71	적합

연번	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부
105	금천구	음식점	<b>대표</b> 스위스치킨과 피자생각	서울시 금천구 독산동 1150, 2층	95	최우수
106	금천구	음식점	<b>대표</b> 오가네정육식당	서울시 금천구 독산동 1150, 롯데캐슬 2차 상가 1층 101호	100	최우수
107	금천구	음식점	오아시스 김밥	서울시 금천구 시흥대로63길 46	60	부적합
108	금천구	음식점	인생극장쪽갈비 시흥사거리점	서울시 금천구 시흥대로 52길 51	65	부적합
109	금천구	음식점	제주살림	서울시 금천구 시흥동 119-2	46	부적합
110	금천구	음식점	청춘시대	서울시 금천구 시흥대로 58길 13	70	적합
111	금천구	카페	<b>대표</b> 민들레카페	서울시 금천구 시흥대로73길 70, 금천구청 청사 1층	95	최우수
112	금천구	카페	<b>대표</b> 카페 자작나무	서울시 금천구 가산로61, 102호	95	최우수
113	금천구	카페	컴포즈커피 금천롯데캐슬점	서울시 금천구 벚꽃로 40, 113동 115호	85	우수
114	금천구	판매점	산촌신꾸미 금천구청점	서울시 금천구 독산동 1150, 롯데캐슬골드파크 2차 138호	80	우수
115	금천구	판매점	<b>대표</b> 아이월드 안경콘택트	서울시 금천구 가산동 371-28, 우림라이온스밸리 A동 120호	100	최우수
116	금천구	기타	<b>대표</b> 문화정원 아트홀	서울시 금천구 가산로61, 문화정원 B1	96	최우수
117	노원구	기타	<b>대표</b> 북서울미술관	서울 노원구 동일로 1238	100	최우수
118	노원구	기타	<b>대표</b> 불암산 나비정원	서울 노원구 한글비석로12길 51-27	100	최우수
119	동대문구	음식점	또바기치킨 휘경주공점	서울시 동대문구 한천로46길 64	75	적합
120	마포구	음식점	<b>대표</b> 곰탕반	서울시 마포구 백범로 152, 공덕파크자이 101동 1층	95	최우수
121	마포구	음식점	곰창이야기 망원유수점	서울시 마포구 망원로 19, 참존1차아파트상가 1층 103호	75	적합
122	마포구	음식점	뉴욕야시장 마포구청역점	서울시 마포구 월드컵로 196, 202호	85	우수
123	마포구	음식점	대왕연탄고추장불고기	서울시 마포구 서교동 366-11 (1층)	75	적합
124	마포구	음식점	돈주는 남자	서울시 마포구 서교동 366-2	75	적합
125	마포구	음식점	마부자 생삼겹살	서울시 마포구 월드컵로 1길 14, B121호	94	최우수
126	마포구	음식점	마포영양탕	서울시 마포구 월드컵로 164	75	적합
127	마포구	음식점	마포오리농장	서울시 마포구 양화로 58 명지빌드웰 1층	75	부적합
128	마포구	음식점	<b>대표</b> 봉추찜닭 합정교보문고점	서울시 마포구 월드컵로 3길 14, 지하 1층	95	최우수
129	마포구	음식점	봉피양 마포점	서울시 마포구 토정로 308	75	적합
130	마포구	음식점	불백	서울시 마포구 동교로9길 92, 1층	75	적합



연번	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부
131	마포구	음식점	샷쵸로 홍대점	서울시 마포구 월드컵북로 14	85	우수
132	마포구	음식점	서교동 고기집	서울시 마포구 와우산로 35길 67	75	적합
133	마포구	음식점	성원골	서울시 마포구 월드컵북로 210	70	적합
134	마포구	음식점	신당동 이모네 곱창	서울시 마포구 망원로 19 106호	75	적합
135	마포구	음식점	우리바다수산	서울시 마포구 성산동 649-5	70	적합
136	마포구	음식점	육전국밥 마포구청역점	서울시 마포구 월드컵로 149	75	적합
137	마포구	음식점	장가네 한우촌	서울시 마포구 양화로16길 10 1층	70	적합
138	마포구	음식점	<b>대표</b> 포로이 합정점	서울시 마포구 월드컵로 1길 14, 마포한강푸르지오	95	최우수
139	마포구	음식점	풍년식당	서울 마포구 신촌로2길 5-13 1층	75	적합
140	마포구	음식점	<b>대표</b> 함루	서울시 마포구 백범로 170, 102동 1	95	최우수
141	마포구	음식점	합정서서갈비 합정점	서울시 마포구 합정동 427-8	72	적합
142	마포구	카페	빵집엔카페 빵스톡 공덕점	서울시 마포구 백범로31길 8, SK 리더스뷰 상가 201동 113호	85	우수
143	마포구	카페	커피는 여기	서울시 마포구 백범로 152길, 201동 15호	75	적합
144	마포구	카페	<b>대표</b> 헤세드커피	서울시 마포구 성산로 128	95	최우수
145	마포구	판매점	근화사약국	서울시 마포구 공덕동 256-30	80	우수
146	마포구	판매점	세븐일레븐 마포망원역점	서울시 마포구 월드컵로13길 9	76	적합
147	마포구	기타	<b>대표</b> KT&G 상상마당 <b>SMA</b>	서울시 마포구 어울마당로 65	100	최우수
148	서대문구	음식점	엄마손만두	서울시 서대문구 홍은동 포방터길 62	69	부적합
149	서대문구	판매점	삼성그린유통	서울시 서대문구 홍은동 9-144	80	우수
150	서대문구	판매점	에바다양품	서울시 서대문구 홍은동 9-133	80	우수
151	서대문구	판매점	우리농산물	서울시 서대문구 홍은동 9-136	80	우수
152	서대문구	기타	<b>대표</b> 서대문형무소 역사관	서울시 서대문구 통일로 251	100	최우수
153	서초구	숙박	<b>대표</b> 힐튼 가든 인 서울 강남	서울시 서초구 강남대로 253	100	최우수
154	서초구	음식점	<b>대표</b> BHC치킨 양재역점	서울시 서초구 강남대로 224, 한신희플러스 101호	95	최우수
155	서초구	음식점	강촌원조쭈꾸미 본점	서울시 서초구 양재동 13-9	90	최우수
156	서초구	음식점	르상트르도너츠 디저트카페	서울시 서초구 논현로 171 1층	75	적합
157	서초구	음식점	신선설농탕 도곡점	서울시 서초구 논현로 161	75	적합
158	서초구	카페	카페 빈어스	서울시 서초구 양재동 108-3 1층	75	적합

연번	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부
159	서초구	판매점	스마트온누리약국	서울시 서초구 강남대로 53길 7	84	우수
160	서초구	판매점	푸른온누리약국	서울시 서초구 바우뒀로 35길 22, 모창빌딩 1층	80	우수
161	성동구	음식점	THE팔당 왕십리점	서울시 성동구 왕십리로 293. 1층	65	부적합
162	성동구	음식점	<b>대표</b> 계동치킨 왕십리 서울숲리버뷰 자이점	서울시 성동구 고산자로2길 67, 상가 2동 2106호	95	최우수
163	성동구	음식점	대명소곱창	서울시 성동구 무학로2길 50	75	적합
164	성동구	음식점	더진국수육국밥 한양대점	서울시 성동구 마조로7, 1층	80	우수
165	성동구	음식점	<b>대표</b> 리틀방콕 왕십리뉴타운점	서울시 성동구 왕십리로 410, 센트라스 상가 G동 106호	95	최우수
166	성동구	음식점	마장 골뱅이앤노가리	서울시 성동구 마장로 296, 101호	75	적합
167	성동구	음식점	<b>대표</b> 미소야 신당센트라스점	서울시 성동구 왕십리로 410, 센트라스 127동 106호	95	최우수
168	성동구	음식점	여우주막	서울시 성동구 마조로 15-8	75	적합
169	성동구	음식점	유성돌솔밥찌개마을	서울시 성동구 마장로 298, 1층	75	적합
170	성동구	음식점	은빛바다광동수산 행당동본점	서울시 성동구 행당동 317-53	80	우수
171	성동구	음식점	일품생고기	서울시 성동구 독서당로 40길 29	80	우수
172	성동구	음식점	정은회관	서울시 성동구 금호로 45, 정은회관	80	우수
173	성동구	음식점	최강삼겹	서울시 성동구 독서당로 337 1층	75	적합
174	성동구	음식점	카페그린	서울시 성동구 왕십리로 410, 127동 107호	85	우수
175	성동구	음식점	하얀물고기	서울시 성동구 고산자로 284, 성동샤르망 116호	75	적합
176	성동구	카페	<b>대표</b> 리빈코리아 갤러리아포레점	서울시 성동구 서울숲2길 32-14	95	최우수
177	성동구	카페	<b>대표</b> 셀렉토 커피 서울숲IT캐슬점	서울시 성동구 광나루로 130 1층 104호	95	최우수
178	성동구	카페	<b>대표</b> 카페트	서울시 성동구 마장로 137, 텐즈몰 1층 126호	95	최우수
179	성동구	카페	커몬드	서울시 성동구 마조로 1길 39	70	적합
180	성동구	판매점	사랑약국	서울시 성동구 독서당로 303-2	80	우수
181	성동구	판매점	아이온 안경원	서울시 성동구 마조로 30, 미진빌딩 1층	80	우수
182	성동구	판매점	유은약국	서울시 성동구 독서당로 336, 리버마이다스빌 207호	90	최우수
183	성동구	판매점	임팩트 안경원	서울시 성동구 행당로 99-1, 상가동 101호	80	우수

연번	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부
184	성동구	기타	와플목공방	서울시 성동구 왕십리로 10길 5-6, 1층	80	우수
185	성북구	음식점	광화문 연탄집	서울시 성북구 보문로 38길 11, 돈암 동일하이빌 115호	75	적합
186	성북구	음식점	라이브보문	서울시 성북구 보문로 140, 1층	85	우수
187	성북구	음식점	리얼파스타	서울시 성북구 고려대로 28길 17-3	85	우수
188	성북구	음식점	설악 추어탕	서울시 성북구 솔샘로 16-11	75	적합
189	성북구	카페	베브릿지 고려대점	서울시 성북구 고려대로 27길 19	75	적합
190	성북구	카페	카페게이트 고대안암점	서울시 성북구 고려대로 24길 17	75	적합
191	성북구	판매점	나포리안경콘택트	서울시 성북구 고려대로27길 4	90	최우수
192	송파구	숙박	소피텔 엠배서더 서울 & 서비스드 레지던스	서울시 송파구 잠실로 209	95	최우수
193	송파구	음식점	1954무한등심 잠실점	서울 송파구 올림픽로 35길 124	75	적합
194	송파구	음식점	유천냉면 본점	서울시 송파구 강동대로3길 22	90	최우수
195	송파구	판매점	아이스쿨 안경원	서울시 송파구 방이동 137-8	80	우수
196	양천구	음식점	천외천	서울시 양천구 등촌로 220	75	적합
197	영등포구	숙박	 페어몬트엠배서더 서울	서울 영등포구 여의대로 108	100	최우수
198	영등포구	숙박	하이서울유스호스텔	서울 영등포구 영신로 200 하이서울유스호스텔	80	우수
199	영등포구	숙박	호텔 GMS	서울시 영등포구 경인로 867	90	최우수
200	영등포구	카페	세상의 커피	서울시 영등포구 시흥대로 671, 1층	80	우수
201	영등포구	카페	임태희만보커피LAB	서울시 영등포구 국회대로 54길 10, 영등포 아크로타워스퀘어 8동 3-1호	88	우수
202	영등포구	카페	주커피 영등포지하상가점	서울시 영등포구 영중로40, 지하233호	82	우수
203	용산구	숙박	몬드리안 서울 이태원	서울 용산구 장문로 23	93	최우수
204	용산구	음식점	 부영이돈가스 남산타워점	서울시 용산구 남산공원길 105, 2층 202B호	95	최우수
205	용산구	음식점	포베이 동부이촌점	서울시 용산구 이촌로 77길 19	73	적합
206	용산구	카페	뉴오리진 동부이촌점	서울시 용산구 이촌로 208	80	우수
207	용산구	기타	 전쟁기념관	서울시 용산구 이태원로29, 전쟁기념관	100	최우수
208	은평구	음식점	 37.5 녹번점	서울시 은평구 통일로 636, 미드스퀘어 801호	100	최우수
209	은평구	음식점	 아래향 본점	서울시 은평구 통일로 1010, 아이파크 포레스트게이트 b106	100	최우수
210	은평구	음식점	 지호한방삼계탕	서울시 은평구 통일로 636, 미드스퀘어 209호	95	최우수

연번	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부
211	은평구	카페	녹음커피바	서울시 은평구 녹번동 27-2, 다원빌딩 1층	75	적합
212	은평구	카페	<b>대표</b> 비건카페 달냥	서울시 은평구 통일로 684, 서울혁신파크 상상청 103	95	최우수
213	은평구	카페	빈티지204	서울시 은평구 은평로 193	80	우수
214	은평구	카페	<b>대표</b> 창문카페 별꼴	서울시 은평구 통일로 684, 1동 1층	100	최우수
215	은평구	카페	커피디지 불광점	서울시 은평구 통일로 687, 1층	75	적합
216	은평구	판매점	CU 은평수안점	서울시 은평구 통일로 671, 1층	90	최우수
217	은평구	판매점	다비치안경 보청기 불광역점	서울시 은평구 통일로 716-1	80	우수
218	은평구	판매점	<b>대표</b> 드림디포 불광점	서울시 은평구 통일로 671, 수안빌딩 지하1층	100	최우수
219	은평구	기타	<b>SMA</b> 서울혁신파크 SEMA창고	서울 은평구 통일로 684	90	최우수
220	종로구	숙박	목시 바이 메리어트 서울 인사동	서울시 종로구 돈화문로 11길 37	90	최우수
221	종로구	숙박	이비스 엠배서더 인사동	서울시 종로구 삼일대로 30길 31	90	최우수
222	종로구	음식점	고씨네 카레 광화문점	서울시 종로구 새문안로5가길 28, 광화문플래티넘 지하 1층	90	최우수
223	종로구	음식점	고창풍천장어금정	서울시 종로구 대학로2길 38	75	적합
224	종로구	음식점	광화문 삼겹살	서울시 종로구 새문안로5길 19, 로얄빌딩 지하1층 62호	80	우수
225	종로구	음식점	김가네설악추어탕	서울시 종로구 대학로 5길 10	68	부적합
226	종로구	음식점	낙산냉면	서울시 종로구 지봉로5길 8, 1층	75	적합
227	종로구	음식점	남도식당	서울시 종로구 청진동 204-1	65	부적합
228	종로구	음식점	대학로실내포차	서울시 종로구 명륜2가 21-10	75	적합
229	종로구	음식점	동경우동	서울시 종로구 새문안로 9길 28	65	부적합
230	종로구	음식점	동대문 본가집설렁탕	서울시 종로구 종로 299-1	80	우수
231	종로구	음식점	또와분식	서울시 종로구 명륜길 9 102호	70	적합
232	종로구	음식점	만가	서울시 종로구 사직로 103-19	70	부적합
233	종로구	음식점	명동도면	서울시 종로구 혜화로3길 5, 아남아파트 상가 1층	85	우수
234	종로구	음식점	명동칼국수	서울시 종로구 율곡로 220-1	70	적합
235	종로구	음식점	명륜삼겹살	서울시 종로구 성균관로 41	70	적합
236	종로구	음식점	목우촌 숯불갈비	서울시 종로구 성균관로 49-1	75	적합
237	종로구	음식점	미스 사이공 안국역점	서울시 종로구 계동길 11	75	적합

연번	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부
238	종로구	음식점	반저	서울시 종로구 동숭동 1-49	75	적합
239	종로구	음식점	<b>대표</b> 베이징코야	서울시 종로구 수송동 율곡로 2길 29-1	100	최우수
240	종로구	음식점	불타는 곱창 본점	서울시 종로구 종로35길 8, 1층	70	적합
241	종로구	음식점	비사벌전주콩나물국밥 종로점	서울시 종로구 수표로 90	75	적합
242	종로구	음식점	샐러드 하우스	서울시 종로구 새문안로5가길 28, 광화문플래티넘 지하 1층	90	최우수
243	종로구	음식점	서촌 웅심이 칼국수	서울시 종로구 자하문로 1길 45	75	적합
244	종로구	음식점	<b>대표</b> 송화정	서울시 종로구 삼봉로 81, 두산위브파빌리온 지하 1층 113호	100	최우수
245	종로구	음식점	쇼타돈부리	서울시 종로구 명륜2길 3-1	65	부적합
246	종로구	음식점	신의주 찹쌀순대 종로6가점	서울시 종로구 종로41길 24, 1층	75	적합
247	종로구	음식점	씨니죽석떡볶이	서울시 종로구 새문안로5가길 28, 광화문플래티넘 지하 1층	90	최우수
248	종로구	음식점	썬더치킨 창신점	서울시 종로구 지봉로 91	65	부적합
249	종로구	음식점	안주마을	서울시 종로구 내자동 1-2	68	부적합
250	종로구	음식점	알러이	서울시 종로구 종로53길 3, 지하1층	70	부적합
251	종로구	음식점	옛마을종로점	서울시 종로구 종로5길 32-18	71	적합
252	종로구	음식점	오느정 쪽갈비	서울시 종로구 체부동 194-1	75	적합
253	종로구	음식점	오미락	서울시 종로구 새문안로5가길 28, 광화문플래티넘 지하 1층	85	우수
254	종로구	음식점	올인	서울시 종로구 대학로1길 34-16	65	부적합
255	종로구	음식점	완도집	서울시 종로구 창신3길 9	70	적합
256	종로구	음식점	우정양꼬치	서울시 종로구 동숭동 50-24. 1층	75	적합
257	종로구	음식점	원조식당	서울시 종로구 대학로 46	70	적합
258	종로구	음식점	일미양구이 익선동점	서울시 종로구 돈화문로11나길 32-3	75	적합
259	종로구	음식점	일송칼국수	서울시 종로구 성균관로 44	70	적합
260	종로구	음식점	장수 삼계탕	서울시 종로구 수송동 80-6, 석탄빌딩 지하상가	85	우수
261	종로구	음식점	종로 바베큐 효제점	서울시 종로구 종로35길 9	65	부적합
262	종로구	음식점	종로 생골뱅이	서울시 종로구 종로 217	68	부적합
263	종로구	음식점	좋은 하루	서울시 종로구 종로5길 95	75	적합
264	종로구	음식점	진공푸	서울시 종로구 성균관로 43 1층	67	부적합
265	종로구	음식점	진국곰탕	서울시 종로구 율곡로 57-6	75	적합

연번	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부
266	종로구	음식점	청빈	서울시 종로구 수송동 80-6, 석탄빌딩 지하상가	85	우수
267	종로구	음식점	청운반점	서울시 종로구 자하문로 47-1	75	적합
268	종로구	음식점	춘천닭갈비	서울시 종로구 자하문로 1길 2-6	75	적합
269	종로구	음식점	취홍	서울시 종로구 새문안로 3길 30, 지하1층	73	적합
270	종로구	음식점	토방	서울시 종로구 자하문로 66-1	74	적합
271	종로구	음식점	파리바게트 동묘역점	서울특별시 종로구 지봉로 43	75	적합
272	종로구	음식점	평원숯불갈비	서울시 종로구 종로39길 29	68	부적합
273	종로구	음식점	포도원 삼계탕 대학로점	서울시 종로구 명륜4가 154-1	75	적합
274	종로구	음식점	피쉬앤그릴 대학로점	서울시 종로구 동숭동 1-57	75	적합
275	종로구	음식점	하이루 성대점	서울시 종로구 명륜길 47	60	부적합
276	종로구	음식점	한국관	서울시 종로구 성균관로 40	60	부적합
277	종로구	음식점	<b>대표</b> 홍복성	서울시 종로구 삼봉로 81, 두산위브파빌리온 124호(1층)	95	최우수
278	종로구	음식점	<b>대표</b> 황씨네 대가추어탕	서울시 종로구 삼봉로 81, 두산위브파빌리온 132호(1층)	95	최우수
279	종로구	음식점	효제옥	서울시 종로구 종로41길 33	75	적합
280	종로구	음식점	홍남부두	서울시 종로구 내수동 5번지	75	적합
281	종로구	카페	더스크엔커피	서울시 종로구 동숭길63, 지하1층	75	적합
282	종로구	카페	슈가살롱	서울시 종로구 계동길 107	75	적합
283	종로구	카페	카페달달	서울시 종로구 명륜4가 72-3	75	적합
284	종로구	카페	피얼스카페	서울시 종로구 성균관로 62-3	75	적합
285	종로구	판매점	CU 종로묘동점	서울시 종로구 돈화문로 41, 1층	80	우수
286	종로구	판매점	GS25 창신점	서울시 종로구 지봉로 43, 105호	75	적합
287	종로구	판매점	강성은 명과 경복궁점	서울시 종로구 자하문로 8	80	우수
288	종로구	판매점	관성필방	서울시 종로구 인사동길 11	75	적합
289	종로구	판매점	<b>대표</b> 광화문 내커피	서울시 종로구 새문안로5가길 28, 광화문플래티넘 지하 1층	97	최우수
290	종로구	판매점	광화문123 약국	서울시 종로구 삼봉로 44, 1층	80	우수
291	종로구	판매점	매머드익스프레스 연건동점	서울시 종로구 대학로 83, 1층	80	우수
292	종로구	판매점	백수약국	서울시 종로구 종로 233-1	70	부적합
293	종로구	판매점	북촌 진주셀	서울시 종로구 북촌로 42-3, 1층	80	우수
294	종로구	판매점	서울위드팜 약국	서울시 종로구 대학로 119	80	우수
295	종로구	판매점	서울혜화약국	서울시 종로구 대학로 123	80	우수

연번	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부
296	종로구	판매점	세민약국	서울시 종로구 자하문로 7길 73 트라이빌	80	우수
297	종로구	판매점	<b>대표</b> 센트로약국	서울시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스빌딩 1층 1-9C호	100	최우수
298	종로구	판매점	시민약국	서울시 종로구 자하문로 2	70	부적합
299	종로구	판매점	아트디자인 재재	서울 종로구 인사동길 55-2 1층, 재재	80	우수
300	종로구	판매점	온누리우리약국	서울시 종로구 옥인길 32-5	70	부적합
301	종로구	판매점	우리농산물할인마트	서울시 종로구 지봉로5길 5	75	적합
302	종로구	판매점	종로프라자약국	서울시 종로구 자하문로 63	80	우수
303	종로구	판매점	중앙공예관	서울시 종로구 인사동길 17	75	적합
304	종로구	판매점	탐할인마트	서울시 종로구 명륜길 8	75	적합
305	종로구	기타	<b>대표</b> 서울공예박물관	서울 종로구 율곡로3길 4	100	최우수
306	종로구	기타	<b>대표</b> 서울역사박물관	서울시 종로구 새문안로55, 서울역사박물관	100	최우수
307	중구	숙박	<b>대표</b> ENA 스위트 호텔 남대문	서울시 중구 세종대로 11길 36	100	최우수
308	중구	숙박	나인트리 호텔 동대문	서울시 중구 을지로 224	95	최우수
309	중구	숙박	<b>대표</b> 라마다 <b>SMA</b> 서울 동대문	서울 중구 동호로 354	100	최우수
310	중구	숙박	트레볼로지 동대문 호텔	서울 중구 동호로 359	93	최우수
311	중구	숙박	<b>대표</b> 포 포인트 바이 쉐라톤 조선 서울 명동	서울 중구 삼일대로10길 36 포포인트 바이 쉐라톤 조선,서울 명동	100	최우수
312	중구	음식점	BBQ 신당점	서울시 중구 다산로35길 18	65	부적합
313	중구	음식점	강너머 남촌 숯불닭갈비	서울시 중구 동호로 172	75	적합
314	중구	음식점	권명옥가마솥 나주곰탕&황삼포크	서울시 중구 다동길 24-3	75	적합
315	중구	음식점	남포면옥	서울시 중구 을지로3길 24	75	적합
316	중구	음식점	놀부 푸줏간	서울시 중구 서애로1길 11, 헤센스마트 107호	93	최우수
317	중구	음식점	<b>대표</b> 더차이	서울시 중구 퇴계로 18, 1층	98	최우수
318	중구	음식점	도깨비 불고기 동대문본점	서울시 중구 을지로 43길 38	72	적합
319	중구	음식점	똥똥이할머니집	서울시 중구 장충동1가 62-10	80	우수
320	중구	음식점	별내옥 설렁탕	서울시 중구 장충동 2가 1-10	70	적합
321	중구	음식점	서브웨이 약수역점	서울시 중구 다산로 153	82	우수



연번	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부
322	중구	음식점	신가원 설령탕	서울시 중구 을지로1길 10	75	적합
323	중구	음식점	원조할매족발보쌈	서울시 중구 동호로 24길 31	80	우수
324	중구	음식점	을지 골뱅이	서울시 중구 수표로 43-1	74	적합
325	중구	음식점	장어세상	서울시 중구 다산로 109	91	최우수
326	중구	음식점	참숯곰장어	서울시 중구 다산로 44길 72	75	적합
327	중구	음식점	촌장골 다동5호점	서울시 중구 다동길 33	75	적합
328	중구	음식점	충무집	서울시 중구 을지로3길 30-14	75	적합
329	중구	음식점	큰맘할매순대국 동대문 역사문화공원역점	서울시 중구 마른내로 135	75	적합
330	중구	음식점	태성 골뱅이 본점	서울시 중구 을지로3길 35	75	적합
331	중구	카페	더 피올라	서울시 중구 장충단로 209, M타워 1층	75	적합
332	중구	카페	던킨도너츠 약수역점	서울시 중구 다산로 128	70	적합
333	중구	카페	적당	서울시 중구 을지로29, 1층 적당	85	우수
334	중구	카페	투썸 플레이스	서울시 중구 다산로 111,1층	74	적합
335	중구	카페	파리바게뜨 청구장충점	서울시 중구 청구로 86 삼선빌딩	73	적합
336	중구	판매점	수정약국	서울시 중구 장충단로 195	80	우수
337	중구	판매점	안경박사 신당점	서울시 중구 퇴계로 436-1	75	적합
338	중구	판매점	장수약국	서울시 중구 퇴계로 86길 6	80	우수
339	중구	판매점	<b>대표</b> 현대백화점면세점 동대문점	서울시 중구 장충단로 275, 두산타워빌딩 6~13층	100	최우수
340	중구	기타	<b>대표</b> 서울시립미술관	서울 중구 덕수궁길 61 서울시립미술관	96	최우수

#### 4) 인증 대표업소(71개소)

- 선정기준 : 숙박시설 100점, 기타 시설 95점 이상, 심의를 거쳐 기본 접근 시설 외에 기타 편의 시설 또한 구비되어 있는 업소에 부여함
- 선정업소 : 71개소
- 업종별 분포 : 음식점(38개소), 카페, 판매점, 기타(각 9개소), 숙박(6개소) 순으로 많았음

##### ○ 업종별

업종	신청 수	인증 수	대표업소	대표업소 비율(%)
숙박시설	26	26	6	8%
음식점	205	182	38	54%
카페	48	48	9	13%
판매시설	50	47	9	12%
기타	11	11	9	13%
합계	340	314	71	23%

##### ○ 지역구별

지역구	숙박시설	음식점	카페	판매시설	기타	합계
강남구	1			4		5
강서구		16	1			17
관악구		1				1
구로구		1				1
금천구		3	2	1	1	7
노원구					2	2
마포구		4	1		1	6
서대문구					1	1
서초구	1	1				2
성동구		3	3			6
영등포구	1					1
용산구		1			1	2
은평구		3	2	1		6
종로구		4		2	2	8
중구	3	1		1	1	6
합계	6	38	9	9	9	71

## 5) 인증 대표업소 리스트(71개소)

## ○ 숙박시설(6개소)

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
1	강남구	포포인츠 바이 쉐라톤 서울 강남	100	최우수
2	서초구	힐튼 가든 인 서울 강남	100	최우수
3	영등포구	페어몬트 앰배서더 서울	100	최우수
4	중구	ENA 스위트 호텔 남대문	100	최우수
5	중구	라마다 서울 동대문	100	최우수
6	중구	포 포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울 명동	100	최우수

## ○ 음식점(38개소)

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
1	강서구	김밥날다	95	최우수
2	강서구	김밥천국 마곡점	95	최우수
3	강서구	낙원	100	최우수
4	강서구	마곡삼계탕	100	최우수
5	강서구	마부마라탕&샐러드 마곡점	100	최우수
6	강서구	맷돌로만 등촌점	95	최우수
7	강서구	명동전가	95	최우수
8	강서구	명성각 마곡본점	100	최우수
9	강서구	박가부대 강서홈플러스점	95	최우수
10	강서구	봉래헌	95	최우수
11	강서구	샤브미 홈플러스강서점	95	최우수
12	강서구	안영자면옥	95	최우수
13	강서구	오장동 원산 냉면	97	최우수
14	강서구	우한판 등촌점	95	최우수
15	강서구	이오카츠 마곡점	100	최우수
16	강서구	후쿠오카함바그 NC강서점	95	최우수
17	관악구	생선상회	95	최우수
18	구로구	시오 구로NC백화점	100	최우수
19	금천구	30마라탕	95	최우수

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
20	금천구	스위스치킨과 피자생각	95	최우수
21	금천구	오가네정육식당	100	최우수
22	마포구	곰탕반	95	최우수
23	마포구	봉추찜닭 합정교보문고점	95	최우수
24	마포구	포로이 합정점	95	최우수
25	마포구	함루	95	최우수
26	서초구	BHC치킨 양재역점	95	최우수
27	성동구	계동치킨 왕십리서울숲리버뷰자이점	95	최우수
28	성동구	리틀방콕 왕십리뉴타운점	95	최우수
29	성동구	미소야 신당센트라스점	95	최우수
30	용산구	부엉이돈가스 남산타워점	95	최우수
31	은평구	37.5 녹번점	100	최우수
32	은평구	아래향 본점	100	최우수
33	은평구	지호한방삼계탕	95	최우수
34	종로구	베이징코야	100	최우수
35	종로구	송화정	100	최우수
36	종로구	홍복성	95	최우수
37	종로구	황씨네 대가추어탕	95	최우수
38	중구	더차이	98	최우수

○ 카페(9개소)

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
1	강서구	남대문커피	95	최우수
2	금천구	민들레카페	95	최우수
3	금천구	카페 자작나무	95	최우수
4	마포구	헤세드커피	95	최우수
5	성동구	리빈코리아 갤러리아포레점	95	최우수
6	성동구	셀렉토 커피 서울숲IT캐슬점	95	최우수
7	성동구	카페트	95	최우수
8	은평구	비건카페 달냥	95	최우수
9	은평구	창문카페 별꼴	100	최우수

## ○ 판매시설(9개소)

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
1	강남구	1층엔 약국	100	최우수
2	강남구	르씨엘 약국	100	최우수
3	강남구	온누리약국	97	최우수
4	강남구	현대백화점면세점 무역센터점	100	최우수
5	금천구	아이월드안경콘택트	100	최우수
6	은평구	드림디포 불광점	100	최우수
7	종로구	광화문 내커피	97	최우수
8	종로구	센트로약국	100	최우수
9	중구	현대백화점면세점 동대문점	100	최우수

## ○ 기타(9개소)

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
1	금천구	문화정원 아트홀	96	최우수
2	노원구	북서울미술관	100	최우수
3	노원구	불암산 나비정원	100	최우수
4	마포구	KT&G 상상마당	100	최우수
5	서대문구	서대문형무소 역사관	100	최우수
6	용산구	전쟁기념관	100	최우수
7	종로구	서울공예박물관	100	최우수
8	종로구	서울역사박물관	100	최우수
9	중구	서울시립미술관	96	최우수

## 6) 업종별 인증 세부결과 (314개소)

### ○ 숙박시설(26개소)

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
1	강남구	라마다 서울 강남호텔	85	우수
2	강남구	조선팰리스 서울강남	95	최우수
3	강남구	포포인츠 바이 쉐라톤 서울 강남	100	최우수
4	강남구	호텔 리베라	84	우수
5	강남구	호텔 인 9 강남	95	최우수
6	강남구	호텔 크레센도 서울	95	최우수
7	강서구	메이필드	91	최우수
8	구로구	라마다 서울 신도림 호텔	85	우수
9	구로구	롯데시티호텔 구로	93	최우수
10	구로구	쉐라톤 서울 디큐브시티 호텔	85	우수
11	구로구	포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로	83	우수
12	금천구	노보텔엠베서더 독산	86	우수
13	금천구	호텔 해담채 가산	92	최우수
14	서초구	힐튼 가든 인 서울 강남	100	최우수
15	송파구	소피텔 엠베서더 서울 & 서비스드 레지던스	95	최우수
16	영등포구	페어몬트 엠베서더 서울	100	최우수
17	영등포구	하이서울유스호텔	80	우수
18	영등포구	호텔 GMS	90	최우수
19	용산구	몬드리안 서울 이태원	93	최우수
20	종로구	목시 바이 메리어트 서울 인사동	90	최우수
21	종로구	이비스 엠베서더 인사동	90	최우수
22	중구	ENA 스위트 호텔 남대문	100	최우수
23	중구	나인트리 호텔 동대문	95	최우수
24	중구	라마다 서울 동대문	100	최우수
25	중구	트레볼로지 동대문 호텔	93	최우수
26	중구	포 포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울 명동	100	최우수

## ○ 숙박시설 세부평가 결과


1	상호	라마다 서울 강남호텔 SMA
	주소	서울시 강남구 봉은사로 40
	전화번호	02-6202-2000
	조사일시	2021.08
	조사원	우창윤



지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하	1/30	경사가 완만하다.
	단차		2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.92m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	전화기	비상전화가 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.83m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	무	샤워시설이 없다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블록 및 표지판이 있다.





2	상호	조선팰리스 서울강남	
	주소	서울시 강남구 테헤란로 231	
최우수 (95점)	전화번호	02-727-7200	
	조사일시	2021.08	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하	1/30	경사가 완만하다.
	단차		2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.95m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.93m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	샤워의자	샤워의자가 갖추어져 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭 및 점자표지판이 있다.




3	상호	포포인츠 바이 쉐라톤 서울 강남 대표
	주소	서울시 강남구 도산대로 203
	전화번호	0507-1427-9037
	조사일시	2021.10
	조사원	우창윤



지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.83m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.92m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	샤워의자	샤워의자가 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭 및 점자표지판이 있다.



4	상호	호텔 리베라	
	주소	서울시 강남구 영동대로 737	
	전화번호	02-3438-4000	
	조사일시	2021.10	
최우수 (84점)	조사원	우창윤	


지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.86m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.55m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.79m	유효폭이 부적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	욕조	욕조가 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	무/무	점자블럭 및 점자표지판이 없다.




5	상호	호텔 인 9 강남
	주소	서울시 강남구 영동대로 618
최우수 (95점)	전화번호	0507-1487-9001
	조사일시	2021.10
	조사원	우창윤




지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.86m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.6m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	샤워의자	샤워의자가 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭 및 점자표지판이 있다.



6	상호	호텔 크레센도 서울	
	주소	서울시 강남구 봉은사로 428	
최우수 (95점)	전화번호	02-6230-8800	
	조사일시	2021.06	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하	1/30	경사가 완만하다.
	단차		2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	1.05m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.82m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	샤워의자	샤워의자가 갖추어져 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블록 및 표지판이 있다.








7	상호	메이필드 호텔 SMA
	주소	서울시 강서구 방화대로 94
	전화번호	02-2660-9003
	조사일시	2021.06
	조사원	우창윤
최우수 (91점)		



지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상		
	경사로		1/12 이하		
	단차		2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.55m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.79m	유효폭이 부적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	욕조	욕조가 갖추어져 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블록 및 표지판이 있다.



8	상호	라마다 서울 신도림 호텔	
	주소	서울 구로구 경인로 624	
우수 (85점)	전화번호	02-2162-2000	
	조사일시	2021.08	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하	1/30	경사가 완만하다.
	단차		2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.81m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	샤워의자	샤워의자가 갖추어져 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	무/무	점자블럭 및 점자표지판이 없다.







9	상호	롯데시티호텔 구로
	주소	서울시 구로구 디지털로 300, 지밸리비즈플라자
	전화번호	02-6210-1000
	조사일시	2021.08
	조사원	우창윤



지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상		
	경사로		1/12 이하		
	단차		2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.83m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.83m	유효폭이 부적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	무	샤워시설이 없다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/무	점자블록이 있다.



10	상호	쉐라톤 서울 디큐브시티 호텔 SMA	
	주소	서울시 구로구 경인로 662, 디큐브시티	
우수 (85점)	전화번호	02-2211-2000	
	조사일시	2021.08	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하	1/30	경사가 완만하다.
	단차		2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.84m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.6m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	1.03m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	무	욕조 및 샤워의자가 없다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	무/무	점자블럭 및 점자표지판이 없다.




11	상호	포포인트 바이 셰라톤 서울 구로 SMA
	주소	서울시 구로구 디지털로32길 72
우수 (83점)	전화번호	02-6905-9500
	조사일시	2021.10
	조사원	우창윤



지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.86m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.65m	높이가 부적합하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.82m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	욕조	욕조가 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	무/무	점자블럭 및 점자표지판이 없다.



12	상호	노보텔엠베서더 독산 SMA	
	주소	서울시 금천구 시흥대로 378	
우수 (86점)	전화번호	02-3282-6446	
	조사일시	2021.8	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상		
	경사로		1/12 이하		
	단차		2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.77m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.55m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	욕조	욕조가 갖추어져 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/무	점자블록이 있다.






13	상호	호텔 해담채 가산
	주소	서울시 금천구 벚꽃로 56길 190
최우수 (92점)	전화번호	02-853-7111
	조사일시	2021.10
	조사원	우창윤



지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.87m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.55m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.76m	유효폭이 부적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	샤워의자	샤워의자가 없다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭 및 점자표지판이 있다.



14	상호	힐튼 가든 인 서울 강남 대표	
	주소	서울시 서초구 강남대로 253	
최우수 (100점)	전화번호	02-580-8500	
	조사일시	2021.10	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.82m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	샤워의자	욕조 및 샤워의자가 없다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭 및 점자표지판이 있다.




15	상호	소피텔 앰배서더 서울 & 서비스드 레지던스
	주소	서울시 송파구 잠실로 209
	전화번호	02-2092-6000
	조사일시	2021.10
	조사원	우창윤



지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.83m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.99m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	무	욕조 및 샤워의자가 없다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/무	점자블럭이 있다.





16	상호	페어몬트 앰배서더 서울 대표 SMA	
	주소	서울시 영등포구 여의대로 108	
최우수 (100점)	전화번호	02-3395-6000	
	조사일시	2021.09	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.86m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무	유	비상벨이 있다.
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	1.16m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	샤워의자	샤워의자가 갖추어져 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭 및 점자표지판이 있다.




17	상호	하이서울유스호스텔
	주소	서울시 영등포구 영신로 200
우수 (80점)	전화번호	02-2677-1779
	조사일시	2021.09
	조사원	우창윤



지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하	1/30	경사가 완만하다.
	단차		2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	무	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	욕조	욕조가 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	무/무	점자블럭 및 점자표지판이 없다.



18	상호	호텔 GMS	
	주소	서울시 영등포구 경인로 867	
최우수 (90점)	전화번호	0507-1448-2014	
	조사일시	2021.10	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.81m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	샤워의자	샤워의자가 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭 및 점자표지판이 있다.




19	상호	몬드리안 서울 이태원
	주소	서울 용산구 장문로 23
	전화번호	02-2076-2000
	조사일시	2021.06
	조사원	우창윤
최우수 (93점)		




지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하	1/30	경사가 완만하다.
	단차		2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	샤워의자	샤워의자가 갖추어져 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	무/유	점자표지판이 있다.





20	상호	목시 바이 메리어트 서울 인사동	
	주소	서울시 종로구 돈화문로 11길 37	
최우수 (90점)	전화번호	02-758-1700	
	조사일시	2021.10	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.83m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.89m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	무	욕조 및 샤워의자가 없다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭 및 점자표지판이 있다.




21	상호	이비스 엠베서더 인사동
	주소	서울시 종로구 삼일대로 30길 31
	전화번호	02-6730-1131
	조사일시	2021.7.5
	조사원	우창윤



지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상		
	경사로		1/12 이하		
	단차		2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.87m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.6m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	1.06m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	샤워의자	샤워의자가 갖추어져 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	부적합	설치높이가 부적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블록 및 표지판이 있다.



22	상호	ENA 스위트 호텔 남대문 대표	
	주소	서울시 중구 세종대로 11길 36	
최우수 (100점)	전화번호	02-6020-7000	
	조사일시	2021.10	
	조사원	우창운	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.93m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	욕조	욕조가 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭 및 점자표지판이 있다.







23	상호	나인트리 호텔 동대문
	주소	서울시 중구 을지로 224
최우수 (95점)	전화번호	02-6926-4099
	조사일시	2021.08
	조사원	우창윤



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭	1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/30	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.84m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭	1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이	0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	무
		화장실	유/무	유
		욕실	유/무	
	화장실(욕실) 출입문 유효폭	0.8m 이상	0.86m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭	0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설	욕조/샤워의자	샤워의자	샤워의자가 갖추어져 있다.
	수납옷걸이 높이	1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판	유/무	유/유	점자블럭 및 점자표지판이 있다.



24	상호	라마다 서울 동대문 대표 SMA	
	주소	서울 중구 동호로 354	
최우수 (100점)	전화번호	02-2276-3500	
	조사일시	2021.06	
	조사원	우창윤	


지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하	1/30	경사가 완만하다.
	단차		2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.5m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.8m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	샤워의자	샤워의자가 갖추어져 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블록 및 표지판이 있다.




25	상호	트레볼로지 동대문
	주소	서울시 중구 동호로 359
최우수 (93점)	전화번호	0507-1497-8888
	조사일시	2021.06
	조사원	우창윤



지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	4.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하	1/15	경사가 완만하다.
	단차		2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.86m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.6m	높이가 적당하다.
	비상벨	침실	유/무	무	비상벨이 없다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	1.06m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	샤워의자	샤워의자가 갖추어져 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	무/유	점자표지판이 있다.



26	상호	포 포인트 바이 쉐라톤 서울 명동 대표	
	주소	서울시 중구 삼일대로 10길 36	
최우수 (100점)	전화번호	0507-1467-6004	
	조사일시	2021.06	
	조사원	우창윤	

지표요소	세부지표		기준	수치	평가
숙박시설 접근로	유효폭		1.2m 이상	5.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하	1/24	경사가 완만하다.
	단차		2cm 이내		
숙박시설 주출입구	유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
객실 내 시설	출입문 유효폭		0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	활동공간이 적합하다.
	침대의 높이		0.6m 이하	0.45m	높이가 우수하다.
	비상벨	침실	유/무	유	비상벨이 있다.
		화장실	유/무	유	비상벨이 있다.
		욕실	유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유효폭		0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적합하다.
	화장실(욕실) 활동공간 유효폭		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	화장실(욕실) 측면공간 유효폭		0.7m 이상	적합	대변기 측면 활동공간이 충분하다.
	샤워시설		욕조/샤워의자	샤워의자	샤워의자가 갖추어져 있다.
	수납옷걸이 높이		1.2m 이하	적합	설치높이가 적합하다.
	점자블럭/점자표지판		유/무	유/유	점자블럭 및 표지판이 있다.



## ○ 음식점(182개소)

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
1	강남구	고피자 삼성1호점	75	적합
2	강남구	다돈 식당	72	적합
3	강남구	답다	75	적합
4	강남구	대가	75	적합
5	강남구	라피자노스트라 선릉본점	90	최우수
6	강남구	만강	90	최우수
7	강남구	미우가	79	적합
8	강남구	바우한우	79	적합
9	강남구	보스 강남역삼점	75	적합
10	강남구	수서 골목 냉면	78	적합
11	강남구	수작 선릉점	89	우수
12	강남구	어로장	89	우수
13	강남구	이백 역삼점	93	최우수
14	강남구	잇쇼우	80	우수
15	강남구	제주흑다돈 선릉지점	75	적합
16	강남구	직화당	75	적합
17	강남구	천향 도곡점	80	우수
18	강남구	청담갯벌장어	80	우수
19	강남구	평가옥	75	적합
20	강남구	혼디블루잉스테이션	85	우수
21	강동구	전라도 새알팔죽	74	적합
22	강동구	대박이네 곱창막창	75	적합
23	강동구	별미한방왕족발	75	적합
24	강동구	영덕회직판장	74	적합
25	강북구	돈통마늘보쌈	75	적합
26	강북구	조선그리들 김치삼겹살	75	적합
27	강북구	찬돌박이	74	적합
28	강북구	춘천명동닭갈비	75	적합
29	강서구	김밥날다	95	최우수
30	강서구	김밥천국 마곡점	95	최우수
31	강서구	낙원	100	최우수
32	강서구	대한풍천장어	85	우수

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
33	강서구	돈뿔 가양점	90	최우수
34	강서구	마곡삼계탕	100	최우수
35	강서구	마부마라탕&상귀 마곡점	100	최우수
36	강서구	맷돌로만 등촌점	95	최우수
37	강서구	명동전가	95	최우수
38	강서구	명성각 마곡본점	100	최우수
39	강서구	박가부대 강서홈플러스점	95	최우수
40	강서구	봉래헌	95	최우수
41	강서구	샤브미 홈플러스강서점	95	최우수
42	강서구	안영자면옥	95	최우수
43	강서구	야끼화로 발산점	85	우수
44	강서구	오장동 원산 냉면	97	최우수
45	강서구	우한판 등촌점	95	최우수
46	강서구	이오카츠 마곡점	100	최우수
47	강서구	일품양평해장국 마곡점	85	우수
48	강서구	페리카나 가양동점	90	최우수
49	강서구	후쿠오카함바그 NC강서점	95	최우수
50	관악구	남도계절음식	74	적합
51	관악구	삼미옥	75	적합
52	관악구	생선상회	95	최우수
53	관악구	서울대곱창	75	적합
54	관악구	어부사시가	75	적합
55	구로구	선비 설렁탕	90	최우수
56	구로구	수연생고기김밥	75	적합
57	구로구	시오 구로NC백화점	100	최우수
58	구로구	원당 감자탕 신도림점	80	우수
59	구로구	차가네 돌솥비빔밥	90	최우수
60	금천구	30마라탕	95	최우수
61	금천구	광명대창집 서울시흥점	74	적합
62	금천구	동흥관	80	우수
63	금천구	비어타운	85	우수
64	금천구	빨간불 쭈꾸미	92	최우수

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
65	금천구	소원가정식	71	적합
66	금천구	스위스치킨과 피자생각	95	최우수
67	금천구	오가네정육식당	100	최우수
68	금천구	청춘시대	70	적합
69	동대문구	또바기치킨 휘경주공점	75	적합
70	마포구	곰탕반	95	최우수
71	마포구	곰창이야기 망원유수점	75	적합
72	마포구	뉴욕야시장 마포구청역점	85	우수
73	마포구	대왕연탄고추장불고기	75	적합
74	마포구	돈주는 남자	75	적합
75	마포구	마부자 생삼겹살	94	최우수
76	마포구	마포영양탕	75	적합
77	마포구	봉추찜닭 합정교보문고점	95	최우수
78	마포구	봉피양 마포점	75	적합
79	마포구	불백	75	적합
80	마포구	삿뽕로 홍대점	85	우수
81	마포구	서교동 고기집	75	적합
82	마포구	성원골	70	적합
83	마포구	신당동 이모네 곰창	75	적합
84	마포구	우리바다수산	70	적합
85	마포구	육전국밥 마포구청역점	75	적합
86	마포구	장가네 한우촌	70	적합
87	마포구	포로이 합정점	95	최우수
88	마포구	풍년식당	75	적합
89	마포구	함루	95	최우수
90	마포구	합정서서갈비 합정점	72	적합
91	서초구	BHC치킨 양재역점	95	최우수
92	서초구	강촌원조쭈꾸미 본점	90	최우수
93	서초구	르상트르도너츠 디저트카페	75	적합
94	서초구	신선설농탕 도곡점	75	적합
95	성동구	계동치킨 왕십리서울숲리버뷰자이점	95	최우수
96	성동구	대명소곰창	75	적합



연번	지역구	매장명	점수	적합여부
97	성동구	더진국수육국밥 한양대점	80	우수
98	성동구	리틀방콕 왕십리뉴타운점	95	최우수
99	성동구	마장 골뱅이앤노가리	75	적합
100	성동구	미소야 신당센트라스점	95	최우수
101	성동구	여우주막	75	적합
102	성동구	유성돌솔밥찌개마을	75	적합
103	성동구	은빛바다광동수산 행당동본점	80	우수
104	성동구	일품생고기	80	우수
105	성동구	정은회관	80	우수
106	성동구	최강삼겹	75	적합
107	성동구	카페그린	85	우수
108	성동구	하얀물고기	75	적합
109	성북구	광화문 연탄집	75	적합
110	성북구	라이브보문	85	우수
111	성북구	리얼파스타	85	우수
112	성북구	설악 추어탕	75	적합
113	송파구	1954무한등심 잠실점	75	적합
114	송파구	유천냉면 본점	90	최우수
115	양천구	천외천	75	적합
116	용산구	부영이돈가스 남산타워점	95	최우수
117	용산구	포베이 동부이촌점	73	적합
118	은평구	37.5 녹번점	100	최우수
119	은평구	야래향 본점	100	최우수
120	은평구	지호한방삼계탕	95	최우수
121	종로구	고씨네 카레 광화문점	90	최우수
122	종로구	고창풍천장어금정	75	적합
123	종로구	광화문 삼겹살	80	우수
124	종로구	낙산냉면	75	적합
125	종로구	대학로실내포차	75	적합
126	종로구	동대문 본가집설렁탕	80	우수
127	종로구	또와분식	70	적합
128	종로구	명동도면	85	우수

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
129	종로구	명동칼국수	70	적합
130	종로구	명륜삼겹살	70	적합
131	종로구	목우촌 숯불갈비	75	적합
132	종로구	미스 사이공 안국역점	75	적합
133	종로구	반저	75	적합
134	종로구	베이징코야	100	최우수
135	종로구	불타는 곰창 본점	70	적합
136	종로구	비사벌전주콩나물국밥 종로점	75	적합
137	종로구	샐러드 하우스	90	최우수
138	종로구	서촌 응심이 칼국수	75	적합
139	종로구	송화정	100	최우수
140	종로구	신의주 찹쌀순대 종로6가점	75	적합
141	종로구	씨니즉석떡볶이	90	최우수
142	종로구	옛마을종로점	71	적합
143	종로구	오는정 쪽갈비	75	적합
144	종로구	오미락	85	우수
145	종로구	완도집	70	적합
146	종로구	우정양꼬치	75	적합
147	종로구	원조식당	70	적합
148	종로구	일미양구이 익선동점	75	적합
149	종로구	일송칼국수	70	적합
150	종로구	장수 삼계탕	85	우수
151	종로구	좋은 하루	75	적합
152	종로구	진국곰탕	75	적합
153	종로구	청빈	85	우수
154	종로구	청운반점	75	적합
155	종로구	춘천닭갈비	75	적합
156	종로구	취홍	73	적합
157	종로구	토방	74	적합
158	종로구	파리바게트 동묘역점	75	적합
159	종로구	포도원 삼계탕 대학로점	75	적합
160	종로구	피쉬앤그릴 대학로점	75	적합

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
161	종로구	홍복성	95	최우수
162	종로구	황씨네 대가추어탕	95	최우수
163	종로구	효제옥	75	적합
164	종로구	흥남부두	75	적합
165	중구	강너머 남촌 숯불닭갈비	75	적합
166	중구	권명옥가마솔나주곰탕&황삼포크	75	적합
167	중구	남포면옥	75	적합
168	중구	놀부 푸줏간	93	최우수
169	중구	더차이	98	최우수
170	중구	도깨비 불고기 동대문본점	72	적합
171	중구	똥똥이할머니집	80	우수
172	중구	별내옥 설렁탕	70	적합
173	중구	서브웨이 약수역점	82	우수
174	중구	신가원 설렁탕	75	적합
175	중구	원조할매족발보쌈	80	우수
176	중구	을지 골뱅이	74	적합
177	중구	장어세상	91	최우수
178	중구	참숯곰장어	75	적합
179	중구	촌장골 다동5호점	75	적합
180	중구	충무집	75	적합
181	중구	큰맘할매순대국 동대문역사문화공원역점	75	적합
182	중구	태성 골뱅이 본점	75	적합

○ 음식점 세부평가 결과

<b>1</b>	<b>상호</b>	고피자 삼성 1호점
	<b>주종목명</b>	피자
	<b>주소</b>	서울특별시 강남구 삼성동 46-11층
	<b>조사일시</b>	2021.11.04
	<b>조사원</b>	이동호
<b>적합 (75점)</b>		


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>2</b>	<b>상호</b>	다돈 식당
	<b>주종목명</b>	돈가스, 우동
	<b>주소</b>	서울특별시 강남구 도곡로 2길 13 1층
	<b>조사일시</b>	2021.11.03
	<b>조사원</b>	이동호
<b>적합 (72점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



3	상호	답다				
	주종목명	한식				
	주소	서울특별시 강남구 남부순환로359길 13				
	조사일시	2021.07.19				
	조사원	박미란				
적합 (75점)						
지표요소	세부지표	기준	수치	평가		
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상				
	경사로	1/12 이하				
	단차	2cm 이내				
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다		
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.		
	단차	2cm 이내		턱이 없다.		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상				
	활동공간	1.4×1.4m 이상				
	측면공간	0.7m 이상				
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다		
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무				
방역 현황		유/무	유			
						



4	상호	대가				
적합 (75점)	주종목명	만두, 칼국수				
	주소	서울특별시 강남구 역삼동 810-13 1층				
	조사일시	2021.11.05				
	조사원	이동호				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가		
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.		
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.		
	단차	2cm 이내		턱이 없다.		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.		
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.		
	단차	2cm 이내		턱이 없다.		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상				
	활동공간	1.4×1.4m 이상				
	측면공간	0.7m 이상				
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.		
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무				
	방역 현황	유/무	유			









<b>5</b>	<b>상호</b>	라피자노스트라 선릉본점
	<b>주종목명</b>	이탈리안 음식
	<b>주소</b>	서울 강남구 테헤란로 406상제리센트럴A동 103호
	<b>조사일시</b>	2021.07.19
	<b>조사원</b>	신성진
<b>최우수 (90점)</b>		

<b>6</b>	<b>상호</b>	만강
	<b>주종목명</b>	음식
	<b>주소</b>	서울특별시 강남구 바고개로21길 81
	<b>조사일시</b>	2021.09.23
	<b>조사원</b>	이동호
<b>최우수 (90점)</b>		


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식, 좌식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



7	상호	미우가
	주종목명	생갈비, 양념갈비
	주소	서울특별시 강남구 논현동 230-20 1층
	조사일시	20211104
	조사원	이동호

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내	2cm	턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



8	상호	바우한우
	주종목명	갈비탕, 냉면
	주소	서울특별시 강남구 선릉로 89길 16 1층
	조사일시	20211110
	조사원	이동호

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>9</b>	<b>상호</b>	보스 (Boss) 강남역삼점
	<b>주종목명</b>	음식
	<b>주소</b>	서울특별시 강남구 도산대로 1591층
	<b>조사일시</b>	2021.10.13
	<b>조사원</b>	이동호
<b>적합 (75점)</b>		


<b>10</b>	<b>상호</b>	수서 골목 냉면
	<b>주종목명</b>	음식
	<b>주소</b>	서울특별시 강남구 광평로 232
	<b>조사일시</b>	2021.10.21
	<b>조사원</b>	이동호
<b>적합 (78점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	2.0m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.3m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.3m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



11	상호	수작 선릉점	세부지표	기준	수치	평가
우수 (89점)	주종목명	바다장어, 숙회	유효폭	1.2m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	주소	서울특별시강남구 테헤란로 52길 15 1층	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.
	조사일시	20211110	단차	2cm 이내		턱이 없다.
	조사원	이동호	유효폭	0.8m 이상	1.8m	폭이 넓다.
			경사로	1/8 이하		경사가 없다.
편의시설	주출입구 (필수)		단차	2cm 이내		턱이 없다.
	장애인 화장실 (내부/외부)		출입문 유효폭	0.8m 이상		
			활동공간	1.4×1.4m 이상		
			측면공간	0.7m 이상		
			입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	편의시설		장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
			유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
			계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
			엘리베이터(2층 이상)	유/무		
			방역 현황	유/무	유	




12	상호	어로장	세부지표	기준	수치	평가
우수 (89점)	주종목명	장어탕, 물회	유효폭	1.2m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	주소	서울특별시강남구 테헤란로 52길 15 102호	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	조사일시	20211110	단차	2cm 이내		턱이 없다.
	조사원	이동호	유효폭	0.8m 이상	1.8m	폭이 넓다.
			경사로	1/8 이하		경사가 없다.
편의시설	주출입구 (필수)		단차	2cm 이내		턱이 없다.
	장애인 화장실 (내부/외부)		출입문 유효폭	0.8m 이상		
			활동공간	1.4×1.4m 이상		
			측면공간	0.7m 이상		
			입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	편의시설		장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
			유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
			계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
			엘리베이터(2층 이상)	유/무		
			방역 현황	유/무	유	




<b>13</b>	<b>상호</b>	이백역삼점
	<b>주종목명</b>	육회,오명탕
	<b>주소</b>	서울특별시 강남구 역삼동 720-22 1층
<b>최우수 (93점)</b>	<b>조사일시</b>	2021.11.10
	<b>조사원</b>	이동호

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.7m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.7m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/16	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.1m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	1.5m x 1.8m	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.9m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>14</b>	<b>상호</b>	잇소우
	<b>주종목명</b>	우동,소바
	<b>주소</b>	강남구 선릉로 524 대림아크로텔 109호
<b>우수 (80점)</b>	<b>조사일시</b>	2021.09.30
	<b>조사원</b>	조유진


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





<b>15</b>	<b>상호</b>	제주흑다돈 선릉지점
	<b>주종목명</b>	음식
	<b>주소</b>	서울특별시 강남구 역삼동 703-4 1층
	<b>조사일시</b>	202110.20
	<b>조사원</b>	이동호

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>16</b>	<b>상호</b>	직화당
	<b>주종목명</b>	고기
	<b>주소</b>	강남구 논현로 38길 20, 지상1층
	<b>조사일시</b>	202109.28
	<b>조사원</b>	김학운

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>17</b>	<b>상호</b>	천향 도곡점
	<b>주종목명</b>	음식
	<b>주소</b>	서울특별시 강남구 논현로 166 1층
	<b>조사일시</b>	2021.10.19
	<b>조사원</b>	이동호
<b>우수 (80점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>18</b>	<b>상호</b>	청담갯벌장어
	<b>주종목명</b>	음식(장어구이, 백반)
	<b>주소</b>	서울특별시 강남구 영동대로 142길 29 2층
	<b>조사일시</b>	2021.10.28
	<b>조사원</b>	이동호
<b>우수 (80점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.4m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	





19	상호	평가옥	
	주종목적	냉면	
	주소	강남구 삼성동 143-1	
	조사일시	2021.09.30	
	조사원	조유진	

20	상호	현대블루잉스테이션	
	주종목적	음식	
	주소	서울 강남구 개포로 255 1층 화성빌딩 1층	
	조사일시	2021.10.19	
	조사원	이동호	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인의 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	







<b>21</b>	<b>상호</b>	전라도 새알팔죽
	<b>주종목명</b>	김밥, 칼국수
	<b>주소</b>	서울시 강동구 양재대로 91길 36
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국

<b>22</b>	<b>상호</b>	대박이네 급창막창
	<b>주종목명</b>	급창, 막창
	<b>주소</b>	서울시 강동구 양재대로 91길 11
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/7(20cm)	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	
	방역 현황	유/무	유	


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8(12cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>23</b>	<b>상호</b>	별미한방왕족발
	<b>주종목명</b>	족발
	<b>주소</b>	서울시 강동구 성내3동 428-1
	<b>조사일시</b>	202110
	<b>조사원</b>	성연국
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/12(10cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>24</b>	<b>상호</b>	영덕회식판장
	<b>주종목명</b>	생선회
	<b>주소</b>	서울시 강동구 성내3동 416-12
	<b>조사일시</b>	202111
	<b>조사원</b>	성연국
<b>적합 (74점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6(13cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>25</b>	<b>상호</b>	돈통마늘보쌈
<b>주증명명</b>	보쌈	
<b>주소</b>	서울시 강북구 삼각산로 126	
<b>조사일시</b>	2021.10	
<b>조사원</b>	성연국	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/7(6cm)	경사가 적당하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>26</b>	<b>상호</b>	조선 그리들 김치삼겹살
<b>주증명명</b>	삼겹살	
<b>주소</b>	서울시 강북구 수유동 30-20	
<b>조사일시</b>	2021.11	
<b>조사원</b>	성연국	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8(13cm)	경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




27	상호	찬돌박이
	주종목명	고기 구이
	주소	서울시 강북구 수유동 30-20
	조사일시	202110
	조사원	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/7(14cm)	경사가 적당하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



28	상호	춘천명동닭갈비
	주종목명	닭갈비
	주소	서울시 강북구 수유동 30-20
	조사일시	202110
	조사원	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/7(14cm)	경사가 적당하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	







<b>29</b>	<b>상호</b>	김밥'날다	<b>대표</b>
	<b>주종목명</b>	김밥	
	<b>주소</b>	서울시강서구 공항대로 194(마곡권조파크12차112호)	
	<b>조사일시</b>	2021.07.21	
	<b>조사원</b>	공호찬	
<b>최우수 (95점)</b>			




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적절하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>30</b>	<b>상호</b>	김밥천국	<b>대표</b>
	<b>주종목명</b>	김밥	
	<b>주소</b>	서울시 강서구 공항대로 269-15	
	<b>조사일시</b>	2021.07.14	
	<b>조사원</b>	최은정	
<b>최우수 (95점)</b>			



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m 이상	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>31</b>	<b>상호</b>	낙원 대표	
<b>최우수 (100점)</b>	<b>주종목명</b>	한정식	
	<b>주소</b>	서울시 강서구 방화대로 94	
	<b>조사일시</b>	202110	
	<b>조사원</b>	성연국	

<b>32</b>	<b>상호</b>	대한풍천장어	
<b>우수 (85점)</b>	<b>주종목명</b>	장어구이	
	<b>주소</b>	서울시 강서구 등촌동 658-10	
	<b>조사일시</b>	20210720	
	<b>조사원</b>	박수경	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



<b>33</b>	<b>상호</b>	돈뽕
	<b>주종목명</b>	돈육구이
	<b>주소</b>	서울시 강서구 가양동 1480-1
	<b>조사일시</b>	2021.07.30
<b>최우수 (90점)</b>	<b>조사원</b>	양점동

<b>34</b>	<b>상호</b>	마곡삼계탕
	<b>주종목명</b>	삼계탕
	<b>주소</b>	서울시 강서구 마곡동 공향대로 247 키스파크9B동 2층
<b>최우수 (100점)</b>	<b>조사일시</b>	2021.07.14
	<b>조사원</b>	공호찬

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하	1/8	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	
	방역 현황	유/무	유	



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





35

상호  
주종목적  
주소  
조사일시  
조사원

마부마리탕엔상귀 대표  
중국음식  
서울시 강서구 마곡동 798-5 101호  
2021.07.20  
공호찬



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



36

상호  
주종목적  
주소  
조사일시  
조사원

맷돌로만 대표  
순두부찌개, 두부전골  
서울시 강서구 강서로 56길 166. 203동 1층  
2021.07.14  
공호찬




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		폭이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>37</b>	<b>상호</b>	명동전가 대표
	<b>주종목명</b>	칼국수, 만두
	<b>주소</b>	서울시강서구 등촌동 639-11 강서홈플러스 4층
	<b>조사일시</b>	2021.07.19
	<b>조사원</b>	권봉현
<b>최우수 (95점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	




<b>38</b>	<b>상호</b>	명성각 대표
	<b>주종목명</b>	중화요리
	<b>주소</b>	서울시강서구 공항대로 248 116~117호
	<b>조사일시</b>	2021.07.14
	<b>조사원</b>	공호찬
<b>최우수 (100점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>39</b>	<b>상호</b>	박가부대 대표
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주종목명</b>	부대찌개, 닭갈비
	<b>주소</b>	서울시 강서구 등촌동 639-11강서플러스4층
	<b>조사일시</b>	2021.07.19
	<b>조사원</b>	권봉헌

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



<b>40</b>	<b>상호</b>	봉래헌 대표
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주종목명</b>	한정식
	<b>주소</b>	서울시 강서구 방화대로 94
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/5	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





<b>41</b>	<b>상호</b>	사브미 대표	<b>안영자면옥 대표</b>
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주종목명</b>	사브사브	<b>면류</b>
	<b>주소</b>	서울시강서구 등촌동 639-11 강서홈플러스 내	서울시강서구마곡동중앙4로 22 퍼인스퀘어 A동 101호
	<b>조사일시</b>	2021.07.19	2021.07.21
	<b>조사원</b>	권봉현	공호찬

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	




<b>42</b>	<b>상호</b>	안영자면옥 대표	<b>안영자면옥 대표</b>
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주종목명</b>	면류	<b>면류</b>
	<b>주소</b>	서울시강서구마곡동중앙4로 22 퍼인스퀘어 A동 101호	서울시강서구마곡동중앙4로 22 퍼인스퀘어 A동 101호
	<b>조사일시</b>	2021.07.21	2021.07.21
	<b>조사원</b>	공호찬	공호찬

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



43	상호	아끼화로		
	주종목명	고기구이		
	주소	서울시 강서구 강서로 56길 24 아끼화로		
	조사일시	2021.07.14		
	조사원	최은정		
우수 (85점)	주출입구 (필수)	유효폭	1.2m 이상	
		경사로	1/12 이하	
		단차	2cm 이내	
		유효폭	0.8m 이상	1m
		경사로	1/8 이하	1/8
		단차	2cm 이내	
		출입문 유효폭	0.8m 이상	
		활동공간	1.4×1.4m 이상	
		측면공간	0.7m 이상	
		입식테이블(식음시설)	유/무	유
		장애인 주차장	유/무	유
		유아용 의자	유/무	무
		계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합
		엘리베이터(2층 이상)	유/무	
		방역 현황	유/무	유
	편의시설			
	점근로 (필수)			
	주출입구 (필수)			
	장애인 화장실 (내부/외부)			
	평가			




44	상호	오장동원산냉면		
	주종목명	냉면, 갈비		
	주소	서울시 강서구 강서로 419 유림트윈파크 1층		
	조사일시	2021.07.14		
	조사원	공호찬		
최우수 (97점)	주출입구 (필수)	유효폭	1.2m 이상	
		경사로	1/12 이하	
		단차	2cm 이내	
		유효폭	0.8m 이상	1m
		경사로	1/8 이하	1/4
		단차	2cm 이내	
		출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m
		활동공간	1.4×1.4m 이상	적합
		측면공간	0.7m 이상	0.7m
		입식테이블(식음시설)	유/무	유
		장애인 주차장	유/무	유
		유아용 의자	유/무	유
		계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합
		엘리베이터(2층 이상)	유/무	유
		방역 현황	유/무	유
	편의시설			
	점근로 (필수)			
	주출입구 (필수)			
	장애인 화장실 (내부/외부)			
	평가			



<b>45</b>	<b>상호</b>	우한판 대표
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주종목명</b>	생고기
	<b>주소</b>	서울시 강서구 공항대로 45길
	<b>조사일시</b>	2021.07.20
	<b>조사원</b>	박수경




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>46</b>	<b>상호</b>	이오키즈 마곡점 대표
<b>최우수 (100점)</b>	<b>주종목명</b>	생고기
	<b>주소</b>	서울시 강서구 공항대로 104 루터워치 122~123호
	<b>조사일시</b>	2021.07.19
	<b>조사원</b>	최은숙




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





<b>47</b>	<b>상호</b>	양평해장국(마곡)
<b>우수 (85점)</b>	<b>주종목명</b>	해장국
	<b>주소</b>	서울시 강서구 마곡동 799-3 1층 105호
	<b>조사일시</b>	2021.07.21
	<b>조사원</b>	공호찬

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적절하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>48</b>	<b>상호</b>	페리카나
<b>최우수 (90점)</b>	<b>주종목명</b>	통닭구이
	<b>주소</b>	서울시 강서구 양천로 57길 10-11, 1층
	<b>조사일시</b>	2021.07.30
	<b>조사원</b>	양점동


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적절하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	휠체어 접근이 가능하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>49</b>	<b>상호</b>	후쿠오카합바그 대표
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주종목명</b>	함박스테이크
	<b>주소</b>	서울시 강서구 강서로 57길 17 8층
	<b>조사일시</b>	2021.07.14
	<b>조사원</b>	최은정



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



<b>50</b>	<b>상호</b>	남도계절음식
<b>적합 (74점)</b>	<b>주종목명</b>	생선요리
	<b>주소</b>	서울시 관악구 남부순환로 260길 5
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/5(8cm)	경사가 적당하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>51</b>	<b>상호</b>	삼미옥
<b>적합</b> (75점)	<b>주종목명</b>	설렁탕, 수육
	<b>주소</b>	서울시 관악구 남부순환로 1829-6
	<b>조사일시</b>	202110
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8(5cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	
	방역 현황	유/무	유	



<b>52</b>	<b>상호</b>	생선상화
<b>최우수</b> (95점)	<b>주종목명</b>	생선요리
	<b>주소</b>	서울시 관악구 관악로 168 대우오션페리물2단지 10호
	<b>조사일시</b>	202110
	<b>조사원</b>	성연국


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/7(7cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>53</b>	<b>상호</b>	서울대교차
	<b>주종목명</b>	급창
	<b>주소</b>	서울시 관악구 관악로 168
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/7(6cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>54</b>	<b>상호</b>	어부사시가
	<b>주종목명</b>	생선요리
	<b>주소</b>	서울특별시 관악구 관악로 14길 31, 1층
	<b>조사일시</b>	2021.11.10
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8(9cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>55</b>	<b>상호</b>	선비설령탕
<b>최우수 (90점)</b>	<b>주종목명</b>	음식
	<b>주소</b>	서울 새말로 97, 판매동 지하1층
	<b>조사일시</b>	2021.7.17
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적당하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>56</b>	<b>상호</b>	수연분식
<b>적합 (75점)</b>	<b>주종목명</b>	분식
	<b>주소</b>	서울시 구로구 은수동 9-8
	<b>조사일시</b>	2021.7.17
	<b>조사원</b>	박남식

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.92m	유효폭이 적당하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>57</b>	<b>상호</b>	시오	<b>대표</b>	시오
	<b>주종목명</b>	일식(돈까스)		
	<b>주소</b>	서울 구로구 구로중앙로 152		
	<b>조사일시</b>	2021.07.28		
<b>최우수 (100점)</b>	<b>조사원</b>	이루미		



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.8m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



<b>58</b>	<b>상호</b>	원당 감자탕		
	<b>주종목명</b>	음식		
	<b>주소</b>	서울시 구로구 신도림동338, 푸르지오 2차층 106호		
	<b>조사일시</b>	2021.7.17		
<b>우수 (80점)</b>	<b>조사원</b>	박남식		



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	유효폭이 적당하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	







<b>59</b>	<b>상호</b>	차가네 돌솔비빔밥
	<b>주종목명</b>	음식
	<b>주소</b>	서울시 구로구 새말로 97(신도림테크노마트)
<b>최우수 (90점)</b>	<b>조사일시</b>	2021.7.17
	<b>조사원</b>	박남식

<b>60</b>	<b>상호</b>	30마리탕 대표
	<b>주종목명</b>	마리탕
	<b>주소</b>	서울시 금천구 시흥대로 291
<b>최우수 (95점)</b>	<b>조사일시</b>	2021.10.11
	<b>조사원</b>	남 민

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.4m	유효폭이 적당하다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.8m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>61</b>	<b>상호</b>	광명대창집 서울시흥점
	<b>주종목명</b>	급창, 막창
	<b>주소</b>	서울시 금천구 시흥동 888-1번지
	<b>조사일시</b>	2021.10.11
	<b>조사원</b>	노경준
<b>작합 (74점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	1.9×1.41	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>62</b>	<b>상호</b>	동흥관
	<b>주종목명</b>	중식집
	<b>주소</b>	서울 금천구 시흥대로63길 20
	<b>조사일시</b>	2021.10.12
	<b>조사원</b>	남 민
<b>우수 (80점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>63</b>	<b>상호</b>	비어타운
<b>우수</b> (85점)	<b>주종목명</b>	치킨
	<b>주소</b>	서울 금천구 시흥1동 121-7 비어타운
	<b>조사일시</b>	202110.12
	<b>조사원</b>	남 민

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		
	단차	2cm 이내	1cm	턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>64</b>	<b>상호</b>	빨간불 쭈꾸미
<b>최우수</b> (92점)	<b>주종목명</b>	쭈꾸미
	<b>주소</b>	서울시 금천구 시흥대로 399 시티렉스 1층
	<b>조사일시</b>	2021년 10월 14일(목)
	<b>조사원</b>	박환수


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.87m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.25m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





65	상호	소원가정식
적합 (71점)	주종목명	가정식
	주소	서울특별시 금천구 시흥동 1031 금천M타워102103호
	조사업시	2021.10.04
	조사업원	남민

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간		0.87m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	1.4×1.4m	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	반역 현황	유/무	유	




66	상호	스위스치킨과 피자생각 대표
최우수 (95점)	주종목명	스위스치킨
	주소	서울특별시 금천구 독산동 1150 2층
	조사업시	2021.10.04
	조사업	남 민

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.90m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.1m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.87m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
방역 현황		유/무	유	



67	상호	오가네 정육식당 대표
최우수 (100점)	주종목명	제주 흑돼지
	주소	금천구 벚꽃로 30, 205동 지상층 101호
	조사일시	202110.01
	조사원	남 민

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.95m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.95m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



68	상호	청춘시대
적합 (70점)	주종목명	포장마차
	주소	서울특별시 금천구 시흥대로58길 13
	조사일시	202110.09
	조사원	노경준

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.3m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>69</b>	<b>상호</b>	또바기치킨 회경주공점		
<b>적합 (75점)</b>	<b>주종목명</b>	치킨		
	<b>주소</b>	서울시 동대문구 한천로46길 64		
	<b>조사일시</b>	2021.10		
	<b>조사원</b>	성연국		

<b>70</b>	<b>상호</b>	곰탕반 대표		
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주종목명</b>	곰탕, 육류		
	<b>주소</b>	서울시마포구 백범로152 공덕파크자이101동 1층		
	<b>조사일시</b>	2021. 05. 17.		
	<b>조사원</b>	이선호		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8(10cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





<b>71</b>	<b>상호</b>	곰창이야기 망원유수점
	<b>주종목명</b>	급창(소), 막창
	<b>주소</b>	서울시 마포구 망원로 19, 1층 103호
	<b>조사일시</b>	2021.07.06.
	<b>조사원</b>	이선호
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m 이상	폭이 넓다
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>72</b>	<b>상호</b>	뉴욕아시장
	<b>주종목명</b>	치킨, 파스타, 피자
	<b>주소</b>	서울시 마포구 월드컵로196, 202호
	<b>조사일시</b>	2021.06.29.
	<b>조사원</b>	이선호
<b>우수 (85점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





<b>73</b>	<b>상호</b>	대왕연탄고추장불고기
<b>적합 (75점)</b>	<b>주종목명</b>	돼지 불고기
	<b>주소</b>	서울시 마포구 잔다리로6길 34-6
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국

<b>74</b>	<b>상호</b>	돈주는 남자
<b>적합 (75점)</b>	<b>주종목명</b>	육류
	<b>주소</b>	서울시 마포구 서교동 366-2
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/7(5cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/10(13cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>75</b>	<b>상호</b>	마부자 생상겸살
<b>최우수 (94점)</b>	<b>주종목명</b>	삼겹살, 김치찌개
	<b>주소</b>	서울시마포구 월드컵로14길14한광푸르지오히B21호
	<b>조사일시</b>	2021. 05. 24.
	<b>조사원</b>	이선호

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9cm	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적절하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.5m	휠체어 접근이 어렵다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>76</b>	<b>상호</b>	마포영양탕
<b>적합 (75점)</b>	<b>주종목명</b>	닭도리탕
	<b>주소</b>	서울시 마포구 월드컵 164
	<b>조사일시</b>	2021. 08. 12.
	<b>조사원</b>	이선호

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






77	상호	봉추점담 대표
	주증명명	점담
	주소	서울시마포구월드컵로3길14한강자 푸르지오저하층
	조사일시	2021. 05. 24.
	조사원	이선호
최우수 (95점)		



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9cm	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



78	상호	봉피양 마포
	주증명명	숯불갈비, 평양냉면
	주소	서울시 마포구 토정로 308
	조사일시	2021. 05. 10.
	조사원	이선호
적합 (75점)		




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



79	상호	불백
	주종목적명	숫돌대지불백
	주소	서울시 마포구 동교로9길 92 1층
	조사일시	2021.07.06.
	조사원	이선호
적합 (75점)		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



80	상호	삿뽕로 흥대점
	주종목적명	일식코스요리
	주소	서울시마포구 월드컵북로 14 (동교동, 2층)
	조사일시	2021.05.31.
	조사원	이선호
우수 (80점)		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





<b>81</b>	<b>상호</b>	서교동고기집
<b>적합</b> (75점)	<b>주종목명</b>	육류
	<b>주소</b>	서울시 마포구 와우산로 35길 67
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국

<b>82</b>	<b>상호</b>	성원골
<b>적합</b> (70점)	<b>주종목명</b>	돼지갈비, 삼계탕
	<b>주소</b>	서울시 마포구 월드컵북로 210
	<b>조사일시</b>	2021. 08. 12.
	<b>조사원</b>	이선호

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6(10cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6(8cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>83</b>	<b>상호</b>	이모네 고풍
	<b>주종목명</b>	곱창, 대구막창
	<b>주소</b>	서울시 마포구 망원2동 419-3
	<b>조사일시</b>	2021.07.06.
	<b>조사원</b>	이선호
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>84</b>	<b>상호</b>	우리바다수산
	<b>주종목명</b>	회
	<b>주소</b>	서울시 마포구 월드컵로 102
	<b>조사일시</b>	2021.05.31.
	<b>조사원</b>	이선호
<b>적합 (70점)</b>		


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



85	상호	육전국밥
	주종명	전, 육전국밥
	주소	서울시 마포구 월드컵로 149 1층
	조사일시	2021. 06. 28.
	조사원	이선호



86	상호	장가네 한우촌
	주종명	고기구이
	주소	서울시 마포구 양화로16길 10, 1층
	조사일시	2021.10
	조사원	성연국

적합  
(70점)



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6(20cm)	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>87</b>	<b>상호</b>	포로이 합정점 대표
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주종목명</b>	베트남, 쌀국수
	<b>주소</b>	서울시마포구월드컵로1길14마포인강푸르지오B13-3
	<b>조사일시</b>	2021. 05. 24.
	<b>조사원</b>	이선호

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적절하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



<b>88</b>	<b>상호</b>	풍년식당
<b>적합 (75점)</b>	<b>주종목명</b>	한식뷔페
	<b>주소</b>	서울시 마포구 신촌로2길 5-13, 1층
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6(7cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>89</b>	<b>상호</b>	함루 대표	
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주종목명</b>	일식장어요리	
	<b>주소</b>	서울시마포구백범로 170 더샵APT102동1층	
	<b>조사일시</b>	2021. 05. 14.	
	<b>조사원</b>	이선호	




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9cm	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>90</b>	<b>상호</b>	합정 서서갈비(합정동)	
<b>적합 (72점)</b>	<b>주종목명</b>	스테이크, 갈비	
	<b>주소</b>	서울시 마포구 월드컵로45	
	<b>조사일시</b>	2021. 05. 24.	
	<b>조사원</b>	이선호	



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.7cm	폭이 좁다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





91	상호	BHC치킨 양재역점	대표
	주종목명	치킨	
	주소	서초구강남대로224(양재동12-10) 한신호텔스 상가10호	
	조사일시	2021.08.03	
	조사원	장윤선	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



92	상호	강촌원조짜꾸미	
	주종목명	음식점	
	주소	서울시 서초구 양재동 13-9	
	조사일시	2021.08.03	
	조사원	김지혜	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>93</b>	<b>상호</b>	르삼트르도너츠 디지털카페		
	<b>주종목명</b>	음식점		
	<b>주소</b>	서울 서초구 논현로 171, 1층		
	<b>조사일시</b>	2021.08.06		
	<b>조사원</b>	김희영		
<b>적합 (75점)</b>				

<b>94</b>	<b>상호</b>	신설설농탕 도곡점		
	<b>주종목명</b>	음식점		
	<b>주소</b>	서울특별시 서초구 논현로 161		
	<b>조사일시</b>	2021.08.12		
	<b>조사원</b>	김희영		
<b>적합 (75점)</b>				

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




95	상호	계동치킨 대표
최우수 (95점)	주종목명	치킨, 주류
	주소	서울시성동구 고산로2길66서울숲비류제상가2동 106호
	조사일시	2021.08.09
	조사원	김병철

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.95m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



96	상호	대명소곱창
적합 (75점)	주종목명	소곱창
	주소	서울시 성동구 무학로2길 50
	조사일시	2021.10
	조사원	성연국


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6(5cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>97</b>	<b>상호</b>	더 진국 한양대점
	<b>주종목명</b>	순대, 순대국밥, 수육전문
	<b>주소</b>	서울시 성동구 마조로71층 단진국한양대점
<b>우수 (80점)</b>	<b>조사일시</b>	2021. 07. 28
	<b>조사원</b>	김병철

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>98</b>	<b>상호</b>	리틀방콕 왕십리 뉴타운점 대표
	<b>주종목명</b>	쌀국수, 태국식 덮밥/볶음밥
	<b>주소</b>	서울시 성동구 왕십리로40 센트리스상기G동10호
<b>최우수 (95점)</b>	<b>조사일시</b>	2021. 07.26
	<b>조사원</b>	김병철

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/8	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.5m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>99</b>	<b>상호</b>	마장 골뱅이&노가리
	<b>주종목명</b>	골뱅이, 마른 안주
	<b>주소</b>	서울시 성동구 마장로 296 101호
<b>적합 (75점)</b>	<b>조사일시</b>	2021.09.01
	<b>조사원</b>	김병철

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m 이상	
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	
	방역 현황	유/무	유	



<b>100</b>	<b>상호</b>	미소야 신당센트라스점
	<b>주종목명</b>	돈까스, 우동, 데리야끼
	<b>주소</b>	서울시 성동구 왕남리로 410 센트라스 127동 106동
<b>최우수 (95점)</b>	<b>조사일시</b>	2021.07.27
	<b>조사원</b>	김병철

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m 이상	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.98	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 적절하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.5m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>101</b>	<b>상호</b>	여우주막
	<b>주종목명</b>	음식점(주류-막걸리)
	<b>주소</b>	서울시 성동구 마조로 15-8
	<b>조사일시</b>	2021. 07. 28
	<b>조사원</b>	김병철
<b>적합 (75점)</b>		

<b>102</b>	<b>상호</b>	유성돌술밥찌개마을
	<b>주종목명</b>	찌개
	<b>주소</b>	서울시 성동구 마장로 298, 1층
	<b>조사일시</b>	2021.11
	<b>조사원</b>	성연국
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 기파르다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8(5cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>103</b>	<b>상호</b>	광동수산 산오징어		
	<b>주종목명</b>	회집, 탕류		
	<b>주소</b>	서울시 성동구 행당동 317-53		
	<b>조사일시</b>	2021.08.02		
	<b>조사원</b>	김병철		
<b>우수 (80점)</b>				

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>104</b>	<b>상호</b>	일품생고기		
	<b>주종목명</b>	삼겹살, 소고기		
	<b>주소</b>	서울시 성동구 독서당로40길 29		
	<b>조사일시</b>	2021.08.10		
	<b>조사원</b>	김병철		
<b>우수 (80점)</b>				

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 좁다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>105</b>	<b>상호</b>	정은서관
	<b>주종목명</b>	폐지갈비 전문점, 소고기
	<b>주소</b>	서울시 성동구 금호동 47188(금호동 45)
	<b>조사일시</b>	2021. 08. 08
<b>우수 (80점)</b>	<b>조사원</b>	김병철



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	2.1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>106</b>	<b>상호</b>	최강삼겹
	<b>주종목명</b>	소고기, 삼겹살
	<b>주소</b>	서울시 성동구 독서당로 337
	<b>조사일시</b>	2021. 08. 04
<b>적합 (75점)</b>	<b>조사원</b>	김병철




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.93m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/4(5cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





<b>107</b>	<b>상호</b>	카페 그린
	<b>주종목명</b>	커피, 음료
	<b>주소</b>	서울시 성동구 왕십리로 410 127동 107호
	<b>조사일시</b>	2021.08.09
	<b>조사원</b>	김병철

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.95m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.5m	대변기 측면공간이 충분하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>108</b>	<b>상호</b>	하안물고기
	<b>주종목명</b>	한식
	<b>주소</b>	서울시 성동구 고산자로 284
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8(5cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





<b>109</b>	<b>상호</b>	광화문 연탄집
	<b>주종목명</b>	음식점(꼬장어, 막창-주류)
	<b>주소</b>	서울시성북구 보문로38길11 돈암동일하이빌115호
	<b>조사일시</b>	2021. 10. 13
	<b>조사원</b>	김미애

<b>110</b>	<b>상호</b>	라이브
	<b>주종목명</b>	음식점(커피 및 주류)
	<b>주소</b>	서울시 성북구 보문로 140
	<b>조사일시</b>	2021. 10. 08
	<b>조사원</b>	김미애

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.75m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>111</b>	<b>상호</b>	리얼파스타
<b>우수 (85점)</b>	<b>주종목명</b>	음식점(파스타 전문점)
	<b>주소</b>	서울시 성북구 고려대로 28길 17-3 1층
	<b>조사일시</b>	2021. 10. 11
	<b>조사원</b>	김미애

<b>112</b>	<b>상호</b>	설악추어탕
<b>적합 (75점)</b>	<b>주종목명</b>	추어탕
	<b>주소</b>	서울시 성북구 숭실로 16-11
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/7(20cm)	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>113</b>	<b>상호</b>	1954 무한등심
<b>작합 (75점)</b>	<b>주종목명</b>	소고기
	<b>주소</b>	서울 송파구 올림픽로35길 124
	<b>조사일시</b>	2021.08.13
	<b>조사원</b>	이루미, 노희주

<b>114</b>	<b>상호</b>	유천냉면 본점
<b>최우수 (90점)</b>	<b>주종목명</b>	냉면
	<b>주소</b>	서울시 송파구 강동대로3길 22
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.6m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/12(26cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



115	상호	천외천
적합 (75점)	주종목명	중국요리
	주소	서울시 양천구 등촌로 220
	조사일시	202110
	조사원	성연국



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/7(23cm)	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



116	상호	부영이돈까스 대표
최우수 (95점)	주종목명	돈까스
	주소	서울 용산구 남산공원길 105 2층 202B호
	조사일시	2021. 08.10
	조사원	이재건




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	12m/4.4m	유효폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.81m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.82m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.4m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





<b>117</b>	<b>상호</b>	포베이
<b>적합</b> (73점)	<b>주종목명</b>	베트남쌀국수
	<b>주소</b>	서울 용산구 이촌로77길 19
	<b>조사일시</b>	2021. 08.13
	<b>조사원</b>	이루미, 노희주

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.77m	폭이 좁다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>118</b>	<b>상호</b>	37.5 녹번점
<b>최우수</b> (100점)	<b>주종목명</b>	일반음식점
	<b>주소</b>	서울 은평구 통일로 636 미드스퀘어801호
	<b>조사일시</b>	2021.09.14
	<b>조사원</b>	이종욱

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상		대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



<b>119</b>	<b>상호</b>	아래항 대표
<b>최우수 (100점)</b>	<b>주종목명</b>	중식
	<b>주소</b>	서울시 은평구 통일로 1010 아이파크 B106
	<b>조사일시</b>	08.26
	<b>조사원</b>	노경준

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	2.1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.97m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.5m	대변기 측면공간이 충분하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>120</b>	<b>상호</b>	지호 한방 삼계탕 대표
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주종목명</b>	일반음식점
	<b>주소</b>	서울 은평구 통일로 636 미드스퀘어 209호
	<b>조사일시</b>	20210914
	<b>조사원</b>	이종욱

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>121</b>	<b>상호</b>	고씨네카레 광화문점
	<b>주종목명</b>	카레
	<b>주소</b>	서울시 종로구 세문안로57길 28, 지하1층
<b>최우수 (90점)</b>	<b>조사일시</b>	2021.11
	<b>조사원</b>	성연국



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/8	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.3m	대변기 측면공간이 부적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



<b>122</b>	<b>상호</b>	금정고창풍천장어
	<b>주종목명</b>	장어
	<b>주소</b>	서울 종로구 대학로2길 38
<b>적합 (75점)</b>	<b>조사일시</b>	07.17.
	<b>조사원</b>	이재건




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.89m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>123</b>	<b>상호</b>	광화문 삼겹살
	<b>주종목명</b>	삼겹살
	<b>주소</b>	서울시 종로구 새문안로5길19 로열빌딩지하1층
	<b>조사일시</b>	2021.07
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2.1m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 기준으로 내부공간이 부적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.4m	휠체어 접근이 어렵다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	




<b>124</b>	<b>상호</b>	낙산냉면
	<b>주종목명</b>	냉면
	<b>주소</b>	서울 종로구 지봉로5길 8, 1, 2층
	<b>조사일시</b>	0717.
	<b>조사원</b>	이재건

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.89m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>125</b>	<b>상호</b>	대학로 실내포차
<b>작합</b> (75점)	<b>주종목명</b>	주류점(퓨전요리, 해산물)
	<b>주소</b>	서울시 종로구 명륜2가 21-10
	<b>조사일시</b>	2021. 09. 25
	<b>조사원</b>	김미애

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>126</b>	<b>상호</b>	동대문 본가집 설렁탕
<b>우수</b> (80점)	<b>주종목명</b>	음식점(설렁탕, 해장국)
	<b>주소</b>	서울시 종로구 종로299-1(창신동)
	<b>조사일시</b>	2021. 09. 24
	<b>조사원</b>	김미애

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





127	상호	또와분식
	주종목명	분식
	주소	서울 종로구 명륜길 9 102호
	조사일시	08.26
	조사원	노경준
적합 (70점)		



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/6	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
방역 현황		유/무	유	



128	상호	명동도면
	주종목명	국수
	주소	서울시 종로구 해방로 3길 아남아파트 상가 1층
	조사일시	20210728
	조사원	이소연, 이준단
우수 (85점)		



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	90cm	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/12 (8cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
방역 현황		유/무	유	




<b>129</b>	<b>상호</b>	명동칼국수
	<b>주종목명</b>	칼국수
	<b>주소</b>	서울 종로구 을곡로 220-1
	<b>조사일시</b>	0712.
	<b>조사원</b>	이재건
<b>적합 (70점)</b>		

<b>130</b>	<b>상호</b>	명륜심검살
	<b>주종목명</b>	삼겹살, 찜닭
	<b>주소</b>	서울 종로구 성관로 41
	<b>조사일시</b>	0712.
	<b>조사원</b>	이재건
<b>적합 (70점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.89m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	0.9	폭이 좁다.
	경사로	1/12 이하	1/8	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.88	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>131</b>	<b>상호</b>	무우촌 숯불갈비
	<b>주종목명</b>	숯불갈비
	<b>주소</b>	서울 종로구 성균관로 49-1
	<b>조사일시</b>	0712.
	<b>조사원</b>	이재건

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.46m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/12 이하	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.92m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내	1.7cm	턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>132</b>	<b>상호</b>	미스사이공
	<b>주종목명</b>	베트남 쌀국수
	<b>주소</b>	서울 종로구 계동길 11
	<b>조사일시</b>	7.22
	<b>조사원</b>	이재건

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.98m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>133</b>	<b>상호</b>	반저(푸전요리)
	<b>주종목명</b>	푸전요리 전문(보쌈, 전, 과일주)
	<b>주소</b>	서울시 종로구 동숭동 1-49
	<b>조사일시</b>	2021. 09. 25
	<b>조사원</b>	김미애

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/10	경사가 적당하다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>134</b>	<b>상호</b>	베이징코야 대표
	<b>주종목명</b>	북경오리
	<b>주소</b>	서울시 종로구 수송동 율곡로 2길 29-1
	<b>조사일시</b>	2021.07.09.
	<b>조사원</b>	이소연, 전석

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>135</b>	<b>상호</b>	불타는곰창본점
	<b>주종목명</b>	곰창
	<b>주소</b>	서울 종로구 종로35길 8, 1층
	<b>조사일시</b>	0717
	<b>조사원</b>	이재건
<b>적합 (70점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.89m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>136</b>	<b>상호</b>	비시별전주콩나물국밥 종로점
	<b>주종목명</b>	콩나물국밥
	<b>주소</b>	서울시 종로구 수표로 90
	<b>조사일시</b>	202110
	<b>조사원</b>	성연국
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/5(6cm)	경사가 적당하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





<b>137</b>	<b>상호</b>	셀러드 하우스
<b>최우수 (90점)</b>	<b>주종목명</b>	셀러드
	<b>주소</b>	서울시 종로구 세문안로5가길 28, 지하1층
	<b>조사일시</b>	2021.11
	<b>조사원</b>	성연국




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/8	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.3m	대변기 측면공간이 부적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



<b>138</b>	<b>상호</b>	서촌 응심이 칼국수
<b>적합 (75점)</b>	<b>주종목명</b>	칼국수
	<b>주소</b>	서울시 종로구 지하문로 1길 45
	<b>조사일시</b>	2021.07.01.
	<b>조사원</b>	이소연, 전석




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.91m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>139</b>	<b>상호</b>	승화정 대표
<b>최우수 (100점)</b>	<b>주종목명</b>	정육식당
	<b>주소</b>	서울시 종로구 삼봉로81 두산위브빌론 지하층 113호
	<b>조사일시</b>	2021. 06. 24.
	<b>조사원</b>	장용진

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다
	단차	2cm 이내		턱이 없다
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>140</b>	<b>상호</b>	신의주 참발순대 종로6기점
<b>적합 (75점)</b>	<b>주종목명</b>	순대
	<b>주소</b>	서울 종로구 종로41길 24 1층
	<b>조사일시</b>	0712
	<b>조사원</b>	이재건

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내	2cm	턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	1층	
	방역 현황	유/무	유	명단을 적고 있다.





<b>141</b>	<b>상호</b>	써니죽석떡볶이
	<b>주종명</b>	떡볶이, 김치찜
	<b>주소</b>	서울시 종로구 세문안로57길 28, 지하1층
<b>최우수 (90점)</b>	<b>조사일시</b>	2021.11
	<b>조사원</b>	성연국

<b>142</b>	<b>상호</b>	옛마을
	<b>주종명</b>	삼겹살
	<b>주소</b>	서울시 종로구 종로5길 32-18 1층
<b>적합 (71점)</b>	<b>조사일시</b>	2021.08.13
	<b>조사원</b>	이소연, 전석, 이준단


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/8	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.3m	대변기 측면공간이 부적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		
	단차	2cm 이내	4cm	턱이 있다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>143</b>	<b>상호</b>	오논정 쪽갈비
<b>적합 (75점)</b>	<b>주종목명</b>	쪽갈비
	<b>주소</b>	서울 종로구 체부동 194-1
	<b>조사일시</b>	7.28
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.87m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/6(6cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>144</b>	<b>상호</b>	오미락
<b>우수 (85점)</b>	<b>주종목명</b>	한식
	<b>주소</b>	서울시 종로구 새문안로57길28, 지하1층
	<b>조사일시</b>	2021.11
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/8	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 적절하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.3m	대변기 측면공간이 부적합하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	




<b>145</b>	<b>상호</b>	안도회집
	<b>주종목명</b>	회
	<b>주소</b>	서울 종로구 창신동 582-47
	<b>조사일시</b>	07:17
	<b>조사원</b>	이재건
<b>적합 (70점)</b>		

<b>146</b>	<b>상호</b>	우정 양꼬치
	<b>주종목명</b>	양꼬치 전문점
	<b>주소</b>	서울시 종로구 동숭동 50-24-1층
	<b>조사일시</b>	2021. 09. 26
	<b>조사원</b>	김미애
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.97m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.95m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





<b>147</b>	<b>상호</b>	원조식당
	<b>주종목명</b>	소고기
	<b>주소</b>	서울 종로구 대학로 46
	<b>조사일시</b>	0712
	<b>조사원</b>	이재건
<b>적합 (70점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.92m	유효폭이 적당하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>148</b>	<b>상호</b>	일미양구이
	<b>주종목명</b>	양고기
	<b>주소</b>	서울 종로구 삼일대로 30길 48
	<b>조사일시</b>	0713
	<b>조사원</b>	김성환
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		
	단차	2cm 이내	2cm	턱이 있다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>149</b>	<b>상호</b>	일송칼국수
	<b>주종명</b>	칼국수
	<b>주소</b>	서울 종로구 성균관로 44
	<b>조사일시</b>	07:12
	<b>조사원</b>	이재건
<b>적합 (70점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.45m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	무	



<b>150</b>	<b>상호</b>	장수 삼계탕
	<b>주종명</b>	삼계탕
	<b>주소</b>	서울시 종로구 수송동 80-6 석탄빌딩 지하상가
	<b>조사일시</b>	2021.07.12.
	<b>조사원</b>	이소연, 전석
<b>우수 (85점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	






<b>151</b>	<b>상호</b>	좋은 하루
	<b>주종목명</b>	칼국수, 보쌈
	<b>주소</b>	서울 종로구 종로5길 95
	<b>조사일시</b>	07.22
	<b>조사원</b>	이재건




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.81m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>152</b>	<b>상호</b>	진국곰탕
	<b>주종목명</b>	곰탕
	<b>주소</b>	서울시 종로구 재동 111-7
	<b>조사일시</b>	2021.08.21
	<b>조사원</b>	성연국



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>153</b>	<b>상호</b>	청빈
	<b>주종목명</b>	중화요리
	<b>주소</b>	서울시 종로구 수송동 80-6 석탄빌딩 지하층
	<b>조사일시</b>	2021.07.12.
	<b>조사원</b>	이소연, 전석

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	




<b>154</b>	<b>상호</b>	청운반점
	<b>주종목명</b>	중국요리
	<b>주소</b>	서울시 종로구 자하문로 47-1
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>155</b>	<b>상호</b>	춘천달갈비
	<b>주종목명</b>	달갈비
	<b>주소</b>	서울시 종로구 자하문로 1길 2-6
	<b>조사일시</b>	2021.09
	<b>조사원</b>	성연국
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6(7cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>156</b>	<b>상호</b>	취홍
	<b>주종목명</b>	중국요리
	<b>주소</b>	서울시 종로구 새문안로 3길 30, 지하층
	<b>조사일시</b>	2021.09
	<b>조사원</b>	성연국
<b>적합 (73점)</b>		


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/10	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	






<b>157</b>	<b>상호</b>	토방
	<b>주종목명</b>	한식
	<b>주소</b>	서울시 종로구 자하문로 66-1
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국
<b>적합 (74점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.87m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사가 적당하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>158</b>	<b>상호</b>	파리바게뜨
	<b>주종목명</b>	빵집
	<b>주소</b>	서울 종로구 창신동 243
	<b>조사일시</b>	07.17.
	<b>조사원</b>	이재건
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		유효폭이 넓다
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.96	유효폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	X	
	활동공간	1.4×1.4m 이상	X	
	측면공간	0.7m 이상	X	
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	무	테이블이 없다
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다
	방역 현황	유/무	유	마스크 착용



159	상호	포도원 삼계탕
	주종목명	삼계탕
	주소	서울시 명륜4가 154-1
	조사일시	2021.07.23
	조사원	이소연, 이춘단

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 좁다.
	경사로	1/8 이하	1/4(8cm)	경사가 적당하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



160	상호	피쉬 앤 그릴
	주종목명	주류(퓨전요리)
	주소	서울시 종로구 동숭동 1-57
	조사일시	2021.09.26
	조사원	김미애

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>161</b>	<b>상호</b>	홍복성 대표
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주종목명</b>	편바로우
	<b>주소</b>	서울시 종로구 삼봉로 81 두산위브 파빌리온 123호~127호
	<b>조사일시</b>	2021.08.11
	<b>조사원</b>	이소연, 전석, 이준단

<b>162</b>	<b>상호</b>	황씨네 대가 주어탕 대표
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주종목명</b>	주어탕
	<b>주소</b>	서울시 종로구 삼봉로 81 두산위브 파빌리온 132~140
	<b>조사일시</b>	2021.08.11
	<b>조사원</b>	이소연, 전석, 이준단

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.9m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.9m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>163</b>	<b>상호</b>	호제옥
	<b>주종목명</b>	한우금탄
	<b>주소</b>	서울 종로구 종로41길 33
	<b>조사일시</b>	0712
	<b>조사원</b>	이재건



적합  
(75점)

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.92m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>164</b>	<b>상호</b>	흥남분두
	<b>주종목명</b>	한식, 육류
	<b>주소</b>	서울시 종로구 내수동 5
	<b>조사일시</b>	202110
	<b>조사원</b>	김기원



적합  
(75점)


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.87m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>165</b>	<b>상호</b>	강너머 남촌 숯불닭갈비
	<b>주종목명</b>	숯불닭갈비
	<b>주소</b>	서울 중구 동호로 172
	<b>조사일시</b>	2021. 09. 14
	<b>조사원</b>	안장원
<b>적합 (75점)</b>		

<b>166</b>	<b>상호</b>	나주곰탕
	<b>주종목명</b>	나주곰탕
	<b>주소</b>	서울 중구 다동길 24-3
	<b>조사일시</b>	0713
	<b>조사원</b>	김성환
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내	1.5cm	턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내	1.5cm	턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.88m	유효폭이 적당하다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





<b>167</b>	<b>상호</b>	남포면옥
	<b>주종목명</b>	냉면
	<b>주소</b>	서울 중구 을지로3길 24
	<b>조사일시</b>	07.22
	<b>조사원</b>	이재건




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.61m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>168</b>	<b>상호</b>	놀부 푸줏간
	<b>주종목명</b>	돼지갈비, 소갈비
	<b>주소</b>	서울 중구 서예로1길 11 헤센스마트 107호
	<b>조사일시</b>	2021. 09. 14
	<b>조사원</b>	안장원




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.3m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	1.4×1.3m	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	1m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>169</b>	<b>상호</b>	더 차이 대표	
<b>최우수 (98점)</b>	<b>주종목명</b>	중화요리	
	<b>주소</b>	서울 중구 퇴계로 18 서울로테라스	
	<b>조사일시</b>	2021. 09. 08	
	<b>조사원</b>	안장원	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	0.8m	폭이 좁다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.4m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.88m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.62m	대변기 측면공간이 불충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>170</b>	<b>상호</b>	도깨비 불고기	
<b>적합 (72점)</b>	<b>주종목명</b>	불고기	
	<b>주소</b>	서울시 중구 을지로 43길 38	
	<b>조사일시</b>	2021.07.16	
	<b>조사원</b>	안장원	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내	3.6cm	턱이 있다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>171</b>	<b>상호</b>	동뽕이할머니집
<b>우수</b> (80점)	<b>주종목명</b>	주발, 보쌈
	<b>주소</b>	서울 중구 장충동1가 62-10
	<b>조사일시</b>	2021.09.02
	<b>조사원</b>	안장원




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 좁다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>172</b>	<b>상호</b>	별내옥 설농탕
<b>적합</b> (70점)	<b>주종목명</b>	설렁탕
	<b>주소</b>	서울시 중구 장충동 2가 1-10
	<b>조사일시</b>	20210727
	<b>조사원</b>	안장은




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.82m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>173</b>	<b>상호</b>	서브웨이 약수점
	<b>주종목명</b>	샌드위치
	<b>주소</b>	서울시 중구 다산로 153
	<b>조사일시</b>	2021. 07. 27
	<b>조사원</b>	조창길

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>174</b>	<b>상호</b>	신기원 설렁탕
	<b>주종목명</b>	설렁탕
	<b>주소</b>	서울 중구 을지로1길 10
	<b>조사일시</b>	07.22
	<b>조사원</b>	김성환

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.95m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>175</b>	<b>상호</b>	원조할매족발보쌈
	<b>주종목명</b>	족발, 보쌈
	<b>주소</b>	서울 중구 동호로24길 31
	<b>조사일시</b>	2021.09.02
	<b>조사원</b>	안장원



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2m 이상	
	경사로	1/12 이하	-	
	단차	2cm 이내	-	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/9	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	
	방역 현황	유/무	유	



<b>176</b>	<b>상호</b>	을지 골뱅이
	<b>주종목명</b>	골뱅이
	<b>주소</b>	서울 중구 수표로 43-1
	<b>조사일시</b>	2021.09.03
	<b>조사원</b>	안장원



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.1m	폭이 좁다.
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	







<b>177</b>	<b>상호</b>	장어세상
	<b>주종목명</b>	장어구이
	<b>주소</b>	서울 중구 다산로 109
<b>최우수 (91점)</b>	<b>조사일시</b>	2021. 09. 01
	<b>조사원</b>	안장원

<b>178</b>	<b>상호</b>	신당숯불등갈비
	<b>주종목명</b>	숯불등갈비
	<b>주소</b>	서울시 중구 다산로 44길 72, 1층
<b>적합 (75점)</b>	<b>조사일시</b>	2021.07.20
	<b>조사원</b>	안장원

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.95m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/12(5cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/2(4cm)	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>179</b>	<b>상호</b>	춘장골 감자탕
	<b>주종목명</b>	감자탕
	<b>주소</b>	서울 중구 다동길 33
	<b>조사일시</b>	0713
	<b>조사원</b>	김성환
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.65	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>180</b>	<b>상호</b>	충무집
	<b>주종목명</b>	민어탕
	<b>주소</b>	서울 중구 을지로3길 30-14
	<b>조사일시</b>	0722
	<b>조사원</b>	이재건
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.96m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>181</b>	<b>상호</b>	큰매향매순대국 동대문역사문화공원역점
<b>적합</b> (75점)	<b>주종목명</b>	순대국
	<b>주소</b>	서울 중구 마른내로 135
	<b>조사일시</b>	2021. 09. 02
	<b>조사원</b>	안장원

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>182</b>	<b>상호</b>	태성 골뱅이
<b>적합</b> (75점)	<b>주종목명</b>	골뱅이
	<b>주소</b>	서울 중구 을지로3길 35
	<b>조사일시</b>	0713
	<b>조사원</b>	김성환

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





○ 카페(48개소)

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
1	강남구	디퍼	75	적합
2	강남구	박영석 Bake House	80	우수
3	강남구	베스킨라빈스 강남수서점	85	우수
4	강남구	식물관PH	85	우수
5	강남구	일리카페 오렌지나인점	85	우수
6	강남구	잇테이블	75	적합
7	강남구	집사의 하루	73	적합
8	강남구	카페 아미	75	적합
9	강남구	카페 엔바이콘 논현점	83	우수
10	강남구	카페 온나(ONNA)	94	최우수
11	강남구	카페 이안(IAU)	75	적합
12	강남구	카페 크레오	85	우수
13	강남구	카페드엠티	75	적합
14	강남구	카페믹	75	적합
15	강남구	파리바게트 한티역점	75	적합
16	강남구	호두까기 형제	75	적합
17	강서구	남대문커피	95	최우수
18	금천구	민들레카페	95	최우수
19	금천구	카페 자작나무	95	최우수
20	금천구	컴포스커피 금천롯데캐슬점	85	우수
21	마포구	빵집엔카페 빵스톡 공덕점	85	우수
22	마포구	커피는 여기	75	적합
23	마포구	헤세드커피	95	최우수
24	서초구	카페 빈어스	75	적합
25	성동구	리빈코리아 갤러리아포레점	95	최우수
26	성동구	셀렉토 커피 서울숲IT캐슬점	95	최우수
27	성동구	카페트	95	최우수
28	성동구	커몬드	70	적합
29	성북구	베브릿지 고려대점	75	적합
30	성북구	카페게이트 고대안암점	75	적합
31	영등포구	세상의 커피	80	우수
32	영등포구	임태희만보커피LAB	88	우수

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
33	영등포구	주커피 영등포지하상가점	82	우수
34	용산구	뉴오리진 동부이촌점	80	우수
35	은평구	녹음커피바	75	적합
36	은평구	비건카페 달냥	95	최우수
37	은평구	빈티지204	80	우수
38	은평구	창문카페 별꼴	100	최우수
39	은평구	커피디지 불광점	75	적합
40	종로구	더스크엔커피	75	적합
41	종로구	슈가살롱	75	적합
42	종로구	카페달달	75	적합
43	종로구	피얼스카페	75	적합
44	중구	더 피올라	75	적합
45	중구	던킨도너츠 약수역점	70	적합
46	중구	적당	85	우수
47	중구	투썸 플레이스	74	적합
48	중구	파리바게뜨 청구장충점	73	적합


1	상호	디퍼(카페)					
	주종목명	카페, 음료					
	주소	서울강남구 삼성로85길 33 현대엔빌데헤란 102-2호					
	조사일시	2021.07.19					
	조사원	장윤선					
적합 (75점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가		
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상				
경사로		1/12 이하					
단차		2cm 이내					
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m		폭이 넓다		
	경사로	1/8 이하			경사가 없다.		
	단차	2cm 이내			턱이 없다.		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상					
	활동공간	1.4×1.4m 이상					
	측면공간	0.7m 이상					
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유		테이블이 임식이다		
	장애인 주차장	유/무	무		장애인 주차장이 없다		
	유아용 의자	유/무	무		유아용 의자가 없다		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합		휠체어 접근이 가능하다		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무					
	방역 현황	유/무	유				

2	상호	박영석 Bake House				
	주종목명	음식				
	주소	서울특별시 강남구 봉은사로71길 49 1층				
	조사일시	2021.10.28				
	조사원	이동호				
우수 (80점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.	
경사로		1/12 이하		경사가 없다.		
단차		2cm 이내	2cm	턱이 없다.		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.4m	폭이 넓다.		
	경사로	1/8 이하	1/6	경사가 적당하다.		
	단차	2cm 이내		턱이 없다.		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상				
	활동공간	1.4×1.4m 이상				
	측면공간	0.7m 이상				
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.		
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무				
	방역 현황	유/무	유			




<b>3</b>	<b>상호</b>	베스킨라빈스 강남수서점
	<b>주종목명</b>	음식
	<b>주소</b>	강남구 수서동 광평로 196 1층
	<b>조사일시</b>	2021.09.23
	<b>조사원</b>	이동호
<b>우수 (85점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/10(3cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>4</b>	<b>상호</b>	식물관PH
	<b>주종목명</b>	음식
	<b>주소</b>	서울특별시 강남구 광평로34길 24
	<b>조사일시</b>	2021.09.23
	<b>조사원</b>	이동호
<b>우수 (85점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2.3m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



5	상호	일리카페 오렌지나인점			
	주종목명	커피, 마카롱			
	주소	서울특별시 강남구 역삼동 652-101층			
	조사일시	20211105			
	조사원	이동호			
우수 (85점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭		1.2m 이상	2.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/12 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭		0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭		0.8m 이상		
	활동공간		1.4×1.4m 이상		
	측면공간		0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)		유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장		유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자		유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)		유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황		유/무	유	
					



6	상호	잇테이블			
	주종목명	카페			
	주소	서울시 강남구 역삼동 834-55번지			
	조사일시	20210721			
	조사원	이재훈			
적합 (75점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭		1.2m 이상		
	경사로		1/12 이하		
	단차		2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭		0.8m 이상	1.56m	폭이 넓다
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.
	단차		2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭		0.8m 이상		
	활동공간		1.4×1.4m 이상		
	측면공간		0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)		유/무	유	테이블이 임식이다
	장애인 주차장		유/무	무	장애인 주차장이 없다
	유아용 의자		유/무	무	유아용 의자가 없다
	계산대 앞 활동공간		1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다
	엘리베이터(2층 이상)		유/무		
	방역 현황		유/무	유	
					

<b>7</b>	<b>상호</b>	집사의 하루
	<b>주종목명</b>	커피
	<b>주소</b>	서울특별시 강남구 봉은사로 4길 32 3층
	<b>조사일시</b>	2021.10.18
	<b>조사원</b>	강금영
<b>적합 (73점)</b>		

<b>8</b>	<b>상호</b>	카페 아미(AMI)
	<b>주종목명</b>	커피, 마카롱
	<b>주소</b>	서울특별시 강남구 언주로 125길 101층
	<b>조사일시</b>	2021.11.04
	<b>조사원</b>	이동호
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	0.83m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.82m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/8	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	








9	상호	카페 엔바이콘 노현점			
	주종목명	음식			
	주소	서울특별시 강남구 도산대로 130 하림빌딩 1층			
	조사일시	2021.10.18			
	조사원	이동호			
우수 (83점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2.4m	폭이 넓다.
		경사로	1/12 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		턱이 없다.
	주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	2.4m	폭이 넓다.
		경사로	1/8 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		턱이 없다.
	장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
		활동공간	1.4×1.4m 이상	12m×14m	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
		측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설		임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
		장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
		유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
		계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	15m×60m	휠체어 접근이 가능하다.
		엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유/무	유	



10	상호	카페 온나(ONNA)			
	주종목명	음식(커피, 디저트)			
	주소	서울특별시 강남구 노현로 136길 14 1층			
	조사일시	2021.10.29			
	조사원	이동호			
최우수 (94점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
		경사로	1/12 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		턱이 없다.
	주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
		경사로	1/8 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		턱이 없다.
	장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
		활동공간	1.4×1.4m 이상		
		측면공간	0.7m 이상		
편의시설		임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
		장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
		유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
		계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
		엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유/무	유	






11	상호	카페 이안(AU)			
	주종목적	음식(커피, 디저트)			
	주소	서울특별시 강남구 영동대로 708 2층			
	조사업시	2021.10.28			
	조사업종	이동호			
적합 (75점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
		경사로	1/12 이하		경사가 없다.
		단차	2cm 이내		턱이 없다.
	주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.4m	폭이 넓다.
경사로		1/8 이하		경사가 없다.	
단차		2cm 이내		턱이 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)		출입문 유효폭	0.8m 이상		
		활동공간	1.4×1.4m 이상		
		측면공간	0.7m 이상		
		입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설		장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
		유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
		계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
		엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
		방역 현황	유/무	유	







12	상호	카페 크레오		
	주종목명	음식(커피, 디저트)		
	주소	서울특별시 강남구 봉은사로 67길 281층		
	조사업시	2021.10.28		
	조사업인	이동호		
우수 (85점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
	유효폭	0.8m 이상	2.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
주출입구 (필수)	단차	2cm 이내	2cm	턱이 없다.
	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
장애인 화장실 (내부/외부)	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	
편의시설				





<b>13</b>	<b>상호</b>	카페드엠티	<b>세부지표</b>	<b>기준</b>	<b>수치</b>	<b>평가</b>
<b>적합 (75점)</b>	<b>주종목명</b>	음료	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	<b>주소</b>	강남구 대치동 900-42, 101호	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	<b>조사일시</b>	2021.09.30	단차	2cm 이내		턱이 없다.
	<b>조사원</b>	조유진	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 넓다.
			경사로	1/8 이하		경사가 없다.
<b>편의시설</b>			단차	2cm 이내		턱이 없다.
			출입문 유효폭	0.8m 이상		
			활동공간	1.4×1.4m 이상		
			측면공간	0.7m 이상		
			임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
<b>편의시설</b>			장애인 주차장	유/무	무	장애인주차장이 없다.
			유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
			계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
			엘리베이터(2층 이상)	유/무		
			방역 현황	유/무	유	




<b>14</b>	<b>상호</b>	카페믹	<b>세부지표</b>	<b>기준</b>	<b>수치</b>	<b>평가</b>
<b>적합 (75점)</b>	<b>주종목명</b>	카페	유효폭	1.2m 이상		
	<b>주소</b>	서울시 강남구 논현로 18길 8 1층	경사로	1/12 이하		
	<b>조사일시</b>	2021.07.19	단차	2cm 이내		
	<b>조사원</b>	이재훈	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
			경사로	1/8 이하		경사가 없다.
<b>편의시설</b>			단차	2cm 이내		턱이 없다.
			출입문 유효폭	0.8m 이상		
			활동공간	1.4×1.4m 이상		
			측면공간	0.7m 이상		
			임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
<b>편의시설</b>			장애인 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
			유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
			계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
			엘리베이터(2층 이상)	유/무		
			방역 현황	유/무	유	



15	상호	파리바게뜨 한티역점		
	주종목명	제과제빵		
	주소	강남구 선릉로 64길 24		
	조사업시	2021.09.28		
	조사업	신성진		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
주출입구 (필수)	단차	2cm 이내		턱이 없다.
	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	장애인 화장실 (내부/외부)	임식테이블(식음시설)	유/무	유
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



16	상호	호두까끼 형제		
	주종목명	카페		
	주소	서울특별시 강남구 도곡동 954-10번지 1층		
	조사업시	2021.07.19		
	조사업역	김희영		
적합 (75점)				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입석이다
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 점근이 가능하다
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
방역 현황		유/무	유	





17	상호	남대문커피	대표	
	주종목명	커피 및 음료		
	주소	서울시 강서구 마곡동 797-1 퀸즈파크나이 4층		
	조사일시	2021.07.19		
	조사원	최은정		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



18	상호	공정무역 민들레커피	대표	
	주종목명	아메리카노, 라떼		
	주소	서울시 금천구 시흥대로 74길 70 금천구청사1층		
	조사일시	2021.09.24		
	조사원	김소영		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	3M 이상	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/6(5cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.9m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	무	테이블이 없다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	14×14m 이상	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





19	상호	지작나무 대표
	주종목명	카페
	주소	서울 금천구 가산로61, 102호
	조사일시	2021.07
	조사원	성연국




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.5m	폭이 넓다
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.4m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	입식테이블이 있다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



20	상호	컴포스커피 금천롯데캐슬점
	주종목명	커피전문점
	주소	서울시 금천구 벚꽃로 40 113동 115호
	조사일시	2021.10.15
	조사원	남민



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.88m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>21</b>	<b>상호</b>	뱅크투프렌치 베리케리
	<b>주종목명</b>	빵
	<b>주소</b>	서울시마포구 백범로 37길7SK리더스부상가 201동 113호
<b>우수 (85점)</b>	<b>조사일시</b>	2021. 07. 06.
	<b>조사원</b>	이선호

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m 이상	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>22</b>	<b>상호</b>	커피는 여기
	<b>주종목명</b>	커피
	<b>주소</b>	서울시 마포구 백범로 152 201동 15
<b>적합 (75점)</b>	<b>조사일시</b>	2021. 05. 17.
	<b>조사원</b>	이선호


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>23</b>	<b>상호</b>	헤세트커피 대표	<b>주종목명</b>	커피, 빵
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주소</b>	서울시 마포구 성산로 128 1층	<b>조사일시</b>	2021. 08. 12.
	<b>조사원</b>	이선호		



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.97m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.95m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>24</b>	<b>상호</b>	카페빈어스	<b>주종목명</b>	카페
<b>적합 (75점)</b>	<b>주소</b>	서초구 양재동 108-3, 1층	<b>조사일시</b>	2021.08.05
	<b>조사원</b>	김지혜		




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내	2cm	턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>25</b>	<b>상호</b>	카페 리빈(갤러리아포레점)	<b>대표</b>
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주종목명</b>	커피, 음료	
	<b>주소</b>	서울시성동구 서울숲길 32-14 갤러리아포레 상가102동	
	<b>조사일시</b>	2021. 08. 16	
	<b>조사원</b>	김병철	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.5m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>26</b>	<b>상호</b>	셀레토 커피	<b>대표</b>
<b>최우수 (95점)</b>	<b>주종목명</b>	커피, 음료	
	<b>주소</b>	서울시성동구 광나루로130 서울숲아이티캐슬1층	
	<b>조사일시</b>	2021. 08. 16	
	<b>조사원</b>	김병철	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.5m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	







27	상호	카페트 Cafet[이 대표]	
최우수 (95점)	주종목명	커피, 음료	
	주소	서울시 성동구 마포로137 테크힐물상가 126호	
	조사일시	2021. 07. 27	
	조사원	김병철	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2m 이상	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.87	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.5m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




28	상호	카페 com.on.d	
적합 (70점)	주종목명	커피, 음료	
	주소	서울시 성동구 마조로1길 39	
	조사일시	2021. 08. 04	
	조사원	김병철	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>29</b>	<b>상호</b>	베브릿지 고려대점
	<b>주종목명</b>	커피, 음료(세계음료전문점)
	<b>주소</b>	서울시 성북구 고려대로 27길 19
	<b>조사일시</b>	2021. 10. 10
	<b>조사원</b>	김미애
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.95m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>30</b>	<b>상호</b>	카페게이트
	<b>주종목명</b>	커피, 음료
	<b>주소</b>	서울시 성북구 고려대로 24길 17 1층
	<b>조사일시</b>	2021. 10. 11
	<b>조사원</b>	김미애
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>31</b>	<b>상호</b>	세상의커피
	<b>주종목명</b>	커피 및 음료
	<b>주소</b>	서울시 영등포구 시흥대로 671, 1층
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/12(9cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.7m	폭이 좁다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.3m	대변기 측면공간이 불충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>32</b>	<b>상호</b>	임태희 커피랩
	<b>주종목명</b>	카페
	<b>주소</b>	서울시 영등포구 영등포동7가 203
	<b>조사일시</b>	2021년 8월 14일
	<b>조사원</b>	김소영, 박환수


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.84m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내	2cm	턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 기준으로 내부공간이 불충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





33	상호	주커피 영등포지하상가점
	주종목명	커피
	주소	서울시영등포구 영등로지하40영등포뉴타운 지하소상공물 233호
	조사일시	2021년 8월 16일
	조사원	김소영, 박환수

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.95m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 기준으로 내부공간이 불충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.6m	대변기 측면공간이 불충분하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



34	상호	뉴오리진
	주종목명	커피
	주소	서울 용산구 이촌로 208
	조사일시	08.13
	조사원	이루미, 노희주


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.83m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





<b>35</b>	<b>상호</b>	녹음커피바
<b>작합</b> (75점)	<b>주종목명</b>	카페
	<b>주소</b>	서울특별시 은평구 녹번동 27-2번지 다원빌딩1층
	<b>조사일시</b>	2021.08.24.
	<b>조사원</b>	김지은

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.0m	폭이 좁다.
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	1.0×1.0m	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>36</b>	<b>상호</b>	비건카페 달남
<b>최우수</b> (95점)	<b>주종목명</b>	카페
	<b>주소</b>	서울 은평구 통일로 684 서울현대파크 상상층103
	<b>조사일시</b>	2021.09.14
	<b>조사원</b>	이종욱


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.7m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m 이상	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




상호	빈티지204
주종목명	카페
주소	서울 은평구 은평로 193
조사일시	2021.09.14
조사원	이종욱

38	상호	창문카페 별꼴	대표
	주종목명	카페	
	주소	서울 은평구 통일로 684 1동 1층	
	조사일시	2021.09.14	
	조사원	이종욱	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	2.3m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m 이상	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	유	유아용 의자가 있다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



<b>39</b>	<b>상호</b>	고니푸드 카페디지 불광점
	<b>주종목명</b>	카페
	<b>주소</b>	서울특별시 은평구 통일로 687 1층
	<b>조사일시</b>	2021.08.24
	<b>조사원</b>	김지은
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	2.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>40</b>	<b>상호</b>	더스커엔 커피
	<b>주종목명</b>	커피, 음료
	<b>주소</b>	서울시 종로구 동숭길 63 지하1층
	<b>조사일시</b>	2021. 09. 26
	<b>조사원</b>	김병철
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	3m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>41</b>	<b>상호</b>	슈가살롱
	<b>주종목명</b>	커피, 에이드
	<b>주소</b>	서울 종로구 계동길 107
	<b>조사일시</b>	07.22
	<b>조사원</b>	이재건
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.92m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>42</b>	<b>상호</b>	카페달달
	<b>주종목명</b>	커피, 베이커리
	<b>주소</b>	서울시 종로구 명륜4가 72-3
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.83m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6(7cm)	경사가 적당하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	







<b>43</b>	<b>상호</b>	피얼스
	<b>주종목명</b>	커피
	<b>주소</b>	서울 종로구 성균관로 62-3
	<b>조사일시</b>	08.12
	<b>조사원</b>	이은영
<b>적합 (75점)</b>		

<b>44</b>	<b>상호</b>	더 피올라
	<b>주종목명</b>	카페, 꽃
	<b>주소</b>	서울시 중구 장충대로 209 ME타워 1층
	<b>조사일시</b>	2021.07.27
	<b>조사원</b>	안장원
<b>적합 (75점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	3.1m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.74m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.7m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>45</b>	<b>상호</b>	던킨도너츠 약수역점
	<b>주종목명</b>	카페(도넛, 음료)
	<b>주소</b>	서울 중구 다산로 128
<b>적합 (70점)</b>	<b>조사일시</b>	2021.09.01
	<b>조사원</b>	안장원

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.95m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6.5(10cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>46</b>	<b>상호</b>	적당
	<b>주종목명</b>	커피
	<b>주소</b>	서울 중구 을지로 29
<b>우수 (85점)</b>	<b>조사일시</b>	07.22
	<b>조사원</b>	김성환

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.87m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.83m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.92m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 임식이다
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





<b>47</b>	<b>상호</b>	투썸플레이스
	<b>주종목명</b>	카페, 베이커리
	<b>주소</b>	서울 중구 다산로 111 1층
	<b>조사일시</b>	2021. 09. 01
	<b>조사원</b>	안장원
<b>적합 (74점)</b>		

<b>48</b>	<b>상호</b>	파리바게트 청구 장충점
	<b>주종목명</b>	베이커리
	<b>주소</b>	서울시 중구 청구로 86 삼선빌딩
	<b>조사일시</b>	2021. 07. 27
	<b>조사원</b>	조창길
<b>적합 (73점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.14m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6(16Cm)	경사로가 가파르다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무	유	테이블이 입식이다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	











○ 판매시설(47개소)

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
1	강남구	1층엔 약국	100	최우수
2	강남구	르씨엘 약국	100	최우수
3	강남구	마마쿡 압구정점	80	우수
4	강남구	온누리약국	97	최우수
5	강남구	코코호도 한티역점	80	우수
6	강남구	현대백화점면세점 무역센터점	100	최우수
7	강서구	방화우리약국	80	우수
8	관악구	알뜰가구방	80	우수
9	금천구	산촌신쭈꾸미 금천구청점	80	우수
10	금천구	아이월드안경콘택트	100	최우수
11	마포구	근화사약국	80	우수
12	마포구	세븐일레븐 마포망원역점	76	적합
13	서대문구	삼성그린유통	80	우수
14	서대문구	에바다양품	80	우수
15	서대문구	우리농산물	80	우수
16	서초구	스마트온누리약국	84	우수
17	서초구	푸른온누리약국	80	우수
18	성동구	사랑약국	80	우수
19	성동구	아이온 안경원	80	우수
20	성동구	유은약국	90	최우수
21	성동구	임팩트 안경원	80	우수
22	성북구	나포리안경콘택트	90	최우수
23	송파구	아이스쿨 안경원	80	우수
24	은평구	CU 은평수안점	90	최우수
25	은평구	다비치안경 보청기 불광역점	80	우수
26	은평구	드림디포 불광점	100	최우수
27	종로구	CU 종로묘동점	80	우수
28	종로구	GS25 창신점	75	적합
29	종로구	강성은 명과 경복궁점	80	우수
30	종로구	관성필방	75	적합
31	종로구	광화문 내커피	97	최우수
32	종로구	광화문123 약국	80	우수



연번	지역구	매장명	점수	적합여부
33	종로구	매머드익스프레스 연건동점	80	우수
34	종로구	북촌 진주셀	80	우수
35	종로구	서울위드팜 약국	80	우수
36	종로구	서울혜화약국	80	우수
37	종로구	세민약국	80	우수
38	종로구	센트로약국	100	최우수
39	종로구	아트디자인 재재	80	우수
40	종로구	우리농산물할인마트	75	적합
41	종로구	종로프라자약국	80	우수
42	종로구	중앙공예관	75	적합
43	종로구	탑할인마트	75	적합
44	중구	수정약국	80	우수
45	중구	안경박사 신당점	75	적합
46	중구	장수약국	80	우수
47	중구	현대백화점면세점 동대문점	100	최우수

1	상호		1층엔 약국 대표																																																																																										
	주종목명		약, 의료용품																																																																																										
	주소		서울특별시 강남구 강남대로 624 1층																																																																																										
	조사일시		2021.10.14																																																																																										
	조사원		이동호																																																																																										
최우수 (100점)																																																																																													
<table><tr><th>지표요소</th><th>세부지표</th><th>기준</th><th>수치</th><th>평가</th><th></th></tr><tr><td rowspan="3">접근로 (필수)</td><td>유효폭</td><td>1.2m 이상</td><td>1.4m</td><td>폭이 넓다.</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>경사로</td><td>1/12 이하</td><td></td><td>경사가 없다.</td></tr><tr><td>단차</td><td>2cm 이내</td><td></td><td>턱이 없다.</td></tr><tr><td rowspan="3">주출입구 (필수)</td><td>유효폭</td><td>0.8m 이상</td><td>1.4m</td><td>폭이 넓다</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>경사로</td><td>1/8 이하</td><td></td><td>경사가 없다.</td></tr><tr><td>단차</td><td>2cm 이내</td><td></td><td>턱이 없다.</td></tr><tr><td rowspan="3">장애인 화장실 (내부/외부)</td><td>출입문 유효폭</td><td>0.8m 이상</td><td>0.9m</td><td>폭이 넓다.</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>활동공간</td><td>1.4×1.4m 이상</td><td>18m×25m</td><td>휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.</td></tr><tr><td>측면공간</td><td>0.7m 이상</td><td>1.5m</td><td>대변기 측면공간이 충분하다.</td></tr><tr><td rowspan="5">편의시설</td><td>임식테이블(식음시설)</td><td>유/무</td><td></td><td></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>장애인 주차장</td><td>유/무</td><td>유</td><td>장애인 주차장이 있다.</td></tr><tr><td>유아용 의자</td><td>유/무</td><td></td><td></td></tr><tr><td>계산대 앞 활동공간</td><td>1.4×1.4m 이상</td><td>적합</td><td>휠체어 접근이 가능하다.</td></tr><tr><td>엘리베이터(2층 이상)</td><td>유/무</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>방역 현황</td><td>유/무</td><td>유</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								지표요소	세부지표	기준	수치	평가		접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.4m	폭이 넓다.				경사로	1/12 이하		경사가 없다.	단차	2cm 이내		턱이 없다.	주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.4m	폭이 넓다				경사로	1/8 이하		경사가 없다.	단차	2cm 이내		턱이 없다.	장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.				활동공간	1.4×1.4m 이상	18m×25m	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.	측면공간	0.7m 이상	1.5m	대변기 측면공간이 충분하다.	편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무						장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.	유아용 의자	유/무			계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	엘리베이터(2층 이상)	유/무				방역 현황	유/무	유				
지표요소	세부지표	기준	수치	평가																																																																																									
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.4m	폭이 넓다.																																																																																									
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.																																																																																									
	단차	2cm 이내		턱이 없다.																																																																																									
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.4m	폭이 넓다																																																																																									
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.																																																																																									
	단차	2cm 이내		턱이 없다.																																																																																									
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.																																																																																									
	활동공간	1.4×1.4m 이상	18m×25m	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.																																																																																									
	측면공간	0.7m 이상	1.5m	대변기 측면공간이 충분하다.																																																																																									
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무																																																																																											
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.																																																																																									
	유아용 의자	유/무																																																																																											
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.																																																																																									
	엘리베이터(2층 이상)	유/무																																																																																											
	방역 현황	유/무	유																																																																																										

2	상호	르씨엘 약국 대표								
최우수 (100점)	주종목명	의약품								
	주소	서울특별시 강남구 학동로 215 Q타워 1층								
	조사일시	2021.10.29								
	조사원	이동호								
지표요소	세부지표	기준	수치	평가						
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.9m	폭이 넓다.						
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.						
	단차	2cm 이내		턱이 없다.						
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.						
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.						
	단차	2cm 이내		턱이 없다.						
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.						
	활동공간	1.4×1.4m 이상	14mx14m	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.						
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	대변기 측면공간이 충분하다.						
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무								
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.						
	유아용 의자	유/무								
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.						
	엘리베이터(2층 이상)	유/무								
	방역 현황	유/무	유							

3	상호	마미쿡 압구정점
	주종목명	반찬
	주소	서울특별시 강남구 압구정로 322
	조사일시	2021.10.27
	조사원	이동호
우수 (80점)	최우수 (97점)	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



4	상호	온누리약국 대표
	주종목명	약국
	주소	서울특별시 수서동 713 현대벤처빌 1층
	조사일시	2021.09.23
	조사원	이동호
최우수 (97점)		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.3m	대변기 측면공간이 불충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>5</b>	<b>상호</b>	코코호도 한티역점
	<b>주종목명</b>	음식점
	<b>주소</b>	서울시 강남구 도곡로 405, 109호
<b>우수 (80점)</b>	<b>조사일시</b>	2021.09.28
	<b>조사원</b>	김희영

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.91m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>6</b>	<b>상호</b>	현대백화점면세점 무역센터점
	<b>주종목명</b>	면세점
	<b>주소</b>	서울특별시 강남구 테헤란로 517 현대백화점 무역센터점 8~10층
<b>최우수 (100점)</b>	<b>조사일시</b>	2021.11.23
	<b>조사원</b>	성연국


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.9m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	






<b>7</b>	<b>상호</b>	병화우리약국
<b>우수 (80점)</b>	<b>주종목명</b>	약국
	<b>주소</b>	서울시 강서구 양천로 94, 1층
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.95m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/7(6cm)	경사가 적당하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>8</b>	<b>상호</b>	알뜰가구방
<b>우수 (80점)</b>	<b>주종목명</b>	가구
	<b>주소</b>	서울시 관악구 삼성동 원신길 135
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8(10cm)	경사가 적당하다.
	단차	2cm 이내	2cm	턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



270270

11	상호	근화사 약국					
	주종목적	약					
	주소	서울시 마포구 공덕동 256-30					
	조사업시	2021.08. 12.					
	조사업	이선호					
우수 (80점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가		
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.		
		경사로	1/12 이하			경사가 없다.	
		단차	2cm 이내			턱이 없다.	
		유효폭	0.8m 이상	0.85m		폭이 넓다.	
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하			경사가 없다.		
	단차	2cm 이내			턱이 없다.		
	출입문 유효폭	0.8m 이상					
	활동공간	1.4×1.4m 이상					
장애인 화장실 (내부/외부)	측면공간	0.7m 이상					
	입식테이블(식음시설)	유/무					
	장애인 주차장	유/무	무		장애인 주차장이 없다.		
	유이용 의자	유/무					
편의시설	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		적합	휠체어 접근이 가능하다.		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무					
	반역 한화	유/무		유			



12

적합  
(76점)

상호

주종목명

주소

조사일시

조사원

세브일레브 망원역점

편의점

서울시 마포구 월드컵로 13길 9

2021. 06. 28.

이선호



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
	유효폭	0.8m 이상	0.7m	폭이 좁다.
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
	출입문 유효폭	0.8m 이상		
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	임식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인의 주차장	유/무	무	장애인의 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
방역 현황		유/무	유	





13	상호 삼성그린유통				
	주종목명 잡곡류				
	주소 서울시 서대문구 홍은동 9-144				
	조사일시 202110				
	조사원 성연국				
우수 (80점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.	
점근로 (필수)	경사로	1/12 이하		경사가 없다.	
	단차	2cm 이내		턱이 없다.	
	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.	
주출입구 (필수)	경사로	1/8 이하	1/8(10cm)	경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		턱이 없다.	
	출입문 유효폭	0.8m 이상			
장애인 화장실 (내부/외부)	활동공간	1.4×1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
	입식테이블(식음시설)	유/무			
편의시설	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		적합	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
	방역 현황	유/무	유		
					
					

14	상호 에바디패션				
	주종목명 의류				
	주소 서울시 서대문구 홍은동 9-133				
	조사일시 2021.10				
	조사원 성연국				
우수 (80점)					
지표요소	세부지표		기준	수치	평가
	접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
경사로		1/12 이하		경사가 없다.	
단차		2cm 이내		턱이 없다.	
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.	
	경사로	1/8 이하	1/6(7cm)	경사가 완만하다.	
	단차	2cm 이내		턱이 없다.	
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4×1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무			
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상			
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		휠체어 접근이 가능하다.	
방역 현황		유/무	유		
					
					
					
					
					
					



<b>15</b>	<b>상호</b>	우리농산물
	<b>주종목명</b>	과채류
	<b>주소</b>	서울시 서대문구 홍은동 9-136
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국
<b>우수 (80점)</b>		



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.4m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>16</b>	<b>상호</b>	스마트온누리약국
	<b>주종목명</b>	약국
	<b>주소</b>	서울시 서초구 강남대로 53길 7
	<b>조사일시</b>	2021.09.17
	<b>조사원</b>	이제훈
<b>우수 (84점)</b>		




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.43m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>17</b>	<b>상호</b>	푸른온누리약국
	<b>주종목명</b>	의약품
	<b>주소</b>	서초구 바우포로35길 22, 모창빌딩 1층
	<b>조사일시</b>	2021.08.03
	<b>조사원</b>	신성진
<b>우수 (80점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>18</b>	<b>상호</b>	사랑약국
	<b>주종목명</b>	약국
	<b>주소</b>	서울시 성동구 독서당로 303-2
	<b>조사일시</b>	2021.08.04
	<b>조사원</b>	김병철
<b>우수 (80점)</b>		


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



19	상호	아이온 안경원			
	주종목적	안경점			
	주소	서울시 성동구 마조로 301층호			
	조사업시	2021.07.28			
	조사업	김병철			
우수 (80점)					
지표요소	세부지표	기준	수치	평가	
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상			
	경사로	1/12 이하			
	단차	2cm 이내			
	유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.	
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.	
주출입구 (필수)	단차	2cm 이내		턱이 없다.	
	출입문 유효폭	0.8m 이상			
	활동공간	1.4×1.4m 이상			
	측면공간	0.7m 이상			
	입식테이블(식음시설)	유/무			
장애인 화장실 (내부/외부)	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.	
	유아용 의자	유/무			
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.	
	엘리베이터(2층 이상)	유/무			
	방역 현황	유/무	유		
편의시설					



20	상호	유은약국					
	주종목명	약국					
	주소	서울시 성동구 독서당로 336 리버메이디스빌 207호					
	조사업시	2021. 08. 04					
	조사원	김병철					
최우수 (90점)	지표요소	세부지표	기준	수치	평가		
접근로 (필수)	유효폭		1.2m 이상	3m	폭이 넓다.		
	경사로		1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.		
	단차		2cm 이내				
	유효폭		0.8m 이상	1.7m	폭이 넓다		
	경사로		1/8 이하		경사가 없다.		
주출입구 (필수)	단차		2cm 이내		턱이 없다.		
	출입문 유효폭		0.8m 이상				
	활동공간		1.4×1.4m 이상				
	측면공간		0.7m 이상				
	입식테이블(식음시설)		유/무				
장애인 화장실 (내부/외부)	장애인 주차장		유/무	유	장애인 주차장이 있다.		
	유아용 의자		유/무				
	계산대 앞 활동공간		1.4×1.4m 이상				
	엘리베이터(2층 이상)		유/무			휠체어 접근이 가능하다.	
	방역 현황		유/무		유		
편의시설							





21	상호	임팩트 안경원
	주종목명	안경, 렌즈
	주소	서울시 성동구 행당로 99-1, 상가동 101호
	조사일시	2021.8
	조사원	김병철

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.7m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/10	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



22	상호	나포리 안경/콘택트 점
	주종목명	안경
	주소	서울시 성북구 안암동5가 99번지
	조사일시	2021. 10. 10
	조사원	김미애

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.8m	대면기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>23</b>	상호	아이스쿨안경원
	주종목명	안경
	주소	서울시 송파구 방이동 137-8
	조사일시	2021.10
	조사원	성연국



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8(5cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>24</b>	상호	CU 은평수안점
	주종목명	편의점
	주소	서울특별시 은평구 통일로 67(녹번동 27-7) 1층
	조사일시	2021.08.13.
	조사원	김지은



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.3m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.3m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>25</b>	<b>상호</b>	다비치안경 불광역점
	<b>주종목명</b>	안경점
<b>우수 (80점)</b>	<b>주소</b>	서울특별시 은평구 통일로 716-112층
	<b>조사일시</b>	2021.08.30.
	<b>조사원</b>	김지은

<b>26</b>	<b>상호</b>	드림디포 불광역점 대표
	<b>주종목명</b>	문구 사무용품 전문점
<b>최우수 (100점)</b>	<b>주소</b>	서울특별시 은평구 통일로 671 수안빌딩 지하층
	<b>조사일시</b>	2021.08.12.
	<b>조사원</b>	김지은

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.95m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	1m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



<b>27</b>	상호	CU종로모동점
우수 (80점)	주증명명	편의점
	주소	서울 종로구 돈화문로 41 금성빌딩 1층
	조사일시	08:11
	조사원	박관찬, 김현지




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.83m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		
	단차	2cm 이내	23cm	턱이 있다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>28</b>	상호	GS25
적합 (75점)	주증명명	편의점
	주소	서울 종로구 지봉로 43 105호
	조사일시	2021.0717
	조사원	이재건



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	





29	상호	강성은명과 경복궁점
	주종목명	과자
	주소	서울시 종로구 자하문로 8
	조사일시	202110
	조사원	성연국



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.85m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내	2cm	턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



30	상호	관성필방
	주종목명	한지, 붓 재료
	주소	서울시 종로구 인사동길 11
	조사일시	202107
	조사원	성연국



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/7(5cm)	경사가 적당하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>31</b>	상호	광화문내커피	대표
	주종목명	테이크아웃 카페	
	주소	서울시 종로구 세문안로5가길 28, 지하 1층	
	조사일시	2021.11	
	조사원	성연국	

<b>32</b>	상호	광화문 123 약국	
	주종목명	약국	
	주소	서울 종로구 삼봉로 44 1층	
	조사일시	0713	
	조사원	김성환	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/8	경사가 가파르다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.3m	대변기 측면공간이 부적합하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>33</b>	<b>상호</b>	매머드익스프레스 연건동점
	<b>주종목명</b>	커피, 음료
	<b>주소</b>	서울시 종로구 대학로 83, 1층
	<b>조사일시</b>	202110
	<b>조사원</b>	성연국



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/7(10cm)	경사가 적당하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>34</b>	<b>상호</b>	북촌진주셀
	<b>주종목명</b>	전통 자개
	<b>주소</b>	서울시 종로구 북촌로 42-3, 1층
	<b>조사일시</b>	202110
	<b>조사원</b>	성연국



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.05m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>35</b>	<b>상호</b>	서울 위드팜약국
	<b>주종목명</b>	약국
	<b>주소</b>	서울시 종로구 대학로 119
	<b>조사일시</b>	2021. 09. 25
	<b>조사원</b>	김미애

<b>36</b>	<b>상호</b>	서울혜화약국
	<b>주종목명</b>	약국
	<b>주소</b>	서울시 종로구 대학로 123
	<b>조사일시</b>	2021.07.23
	<b>조사원</b>	이소연, 이준단

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.5m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.95m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






상호	세민약국
주종목명	약국
주소	서울시 종로구 자하문로 7길 73
조사일시	2021.08.11
조사원	이소연, 전석, 이준단

38	상호	센트로 약국	대표
	주종목명	약국	
	주소	서울 종로구 우정국로 26	
	조사일시	07.22	
	조사원	이재건	

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하	1/4(10cm)	경사가 적당하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.97m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.91m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.82m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






<b>39</b>	<b>상호</b>	아트디자인 재재
<b>우수 (80점)</b>	<b>주증명명</b>	의류 판매
	<b>주소</b>	서울시 종로구 인사동길 55-2, 1층
	<b>조사일시</b>	2021.10
	<b>조사원</b>	성연국



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/7(12cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>40</b>	<b>상호</b>	우리농산물할인마트
<b>적합 (75점)</b>	<b>주증명명</b>	슈퍼마켓
	<b>주소</b>	서울 종로구 지봉로5길 5
	<b>조사일시</b>	07.12
	<b>조사원</b>	이제건



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.96	유효폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	무	



<b>41</b>	<b>상호</b>	종로프라자약국
<b>우수 (80점)</b>	<b>주종목명</b>	약국
	<b>주소</b>	서울시 종로구 자하문로 63
	<b>조사일시</b>	2021.07.06
	<b>조사원</b>	이소연, 전석

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다
	경사로	1/12 이하		경사가 완만하다
	단차	2cm 이내		단차가 없다
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.83m	유효폭이 적합하다
	경사로	1/8 이하	7cm	경사로가 완만하다
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		장애인 화장실이 없다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 가능하다
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무		



<b>42</b>	<b>상호</b>	중앙공예관
<b>적합 (75점)</b>	<b>주종목명</b>	공예품 판매
	<b>주소</b>	서울 종로구 인사동길 17
	<b>조사일시</b>	2021.07
	<b>조사원</b>	성연국


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
점근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.16m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6(7cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




<b>43</b>	상호	탑할인마트
작합 (75점)	주종목명	마트
	주소	서울 종로구 명륜길 8
	조사일시	08.12
	조사원	이은영

<b>44</b>	상호	수정약국
우수 (80점)	주종목명	약국
	주소	서울시 중구 장충단로 195
	조사일시	2021.07.26
	조사원	안장은

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.7m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	부적합	휠체어 접근이 어렵다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	




지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	






45	상호	안경박사(신당점)
	주종목명	안경판매
	주소	서울시 중구 퇴계로 436-4, 1층
	조사일시	2021.07.06.
	조사원	안장원
적합 (75점)		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없음
	단차	2cm 이내		턱이 없음.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
방역 현황		유/무	유	



46	상호	장수약국
	주종목명	약국
	주소	서울 중구 퇴계로86길 6
	조사일시	2021.09.15
	조사원	안장원
우수 (80점)		


지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.99m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/6(5Cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무	무	테이블이 없다.
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다.
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
방역 현황		유/무	유	





47	상호	현대백화점면세점 동대문점	대표	
	주증명명	면세점		
	주소	서울시 중구 장충단로 275, 두산타워빌딩 6~13층		
	조사일시	2021.11.23		
	조사원	성연국		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 장시설 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



○ 기타시설(11개소)

연번	지역구	매장명	점수	적합여부
1	금천구	문화정원 아트홀	96	최우수
2	노원구	북서울미술관	100	최우수
3	노원구	불암산 나비정원	100	최우수
4	마포구	KT&G 상상마당	100	최우수
5	서대문구	서대문형무소 역사관	100	최우수
6	성동구	와플목공방	80	우수
7	용산구	전쟁기념관	100	최우수
8	은평구	서울혁신파크 SEMA창고	90	최우수
9	종로구	서울공예박물관	100	최우수
10	종로구	서울역사박물관	100	최우수
11	중구	서울시립미술관	96	최우수

1	상호	문화정원 아트홀	대표
	주최명	카페	
	주소	서울 금천구 가산로61, B1	
	조사일시	2021.07	
	조사원	성연국	
최우수 (96점)			



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유도폭	1.2m 이상	1.5m	폭이 넓다
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유도폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유도폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.4m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무	무	유아용 의자가 없다
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



2	상호	북서울미술관	대표
	주최명	미술관	
	주소	서울시 노원구 동일로 1238	
	조사일시	2021.09	
	조사원	성연국	
최우수 (100점)			



지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유도폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유도폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유도폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	1m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



3	상호	불암산나비정원	대표
	주종목명	생태체험, 공원	
	주소	서울시 노원구 한글비석로12길 51-27	
	조사일시	202110	
	조사원	성연국	
최우수 (100점)			

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/12	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.2m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



4	상호	KT&G 상상마당	대표	SMA
	주종목명	북합문화센터		
	주소	서울시 마포구 어울마당로 65		
	조사일시	202110		
	조사원	성연국		
최우수 (100점)				

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.6m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1.0m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.9m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	임식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	






5	상호	서대문형무소 역사관	대표	
	주증명명	역사관		
	주소	서울시 서대문구 통일로 251		
	조사일시	2021.8.10		
	조사원	성연국		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



6	상호	와플목공방		
	주증명명	목공 체험		
	주소	서울시 성동구 왕십리로 10길 5-6		
	조사일시	2021.10		
	조사원	성연국		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		단차가 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.8m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/8(6cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	무	장애인 주차장이 없다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



7	상호	전쟁기념관 대표
	주종목명	기념관
	주소	서울시 용산구 이태원로 29, 전쟁기념관
	조사일시	2021.7.27
	조사원	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		
	경사로	1/12 이하		
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	0.9m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 활동공간이 적합하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.7m	휠체어 접근이 가능하다.
	입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상		
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	



8	상호	서울혁신파크 SEMA창고 SMA
	주종목명	미술관
	주소	서울시 은평구 통일로 684
	조사일시	2021.09
	조사원	성연국

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하	1/12(10cm)	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상		
	활동공간	1.4×1.4m 이상		
	측면공간	0.7m 이상		
	입식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무		
	방역 현황	유/무	유	



<b>9</b>	<b>상호</b>	서울공예박물관 대표	
	<b>주종목명</b>	박물관	
	<b>주소</b>	서울시 서울시 종로구 을곡로3길 4	
	<b>조사업시</b>	2021.09	
	<b>조사업</b>	성연국	
	<b>최우수 (100점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.2m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	




<b>10</b>	<b>상호</b>	서울역사박물관 대표	
	<b>주종목명</b>	박물관	
	<b>주소</b>	서울시 종로구 새문안로55	
	<b>조사업시</b>	2021.09	
	<b>조사업</b>	성연국	
	<b>최우수 (100점)</b>		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	1.2m	대변기 측면공간이 충분하다.
편의시설	입식테이블(식음시설)	유/무		
	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	





11	상호	서울시립미술관 대표		
	주종목명	미술관		
	주소	서울시 종로구 새문안로55		
	조사일시	2021.09		
	조사원	성연국		

지표요소	세부지표	기준	수치	평가
접근로 (필수)	유효폭	1.2m 이상		폭이 넓다.
	경사로	1/12 이하	1/16	경사가 완만하다.
	단차	2cm 이내		
주출입구 (필수)	유효폭	0.8m 이상	1.2m	폭이 넓다.
	경사로	1/8 이하		경사가 없다.
	단차	2cm 이내		턱이 없다.
장애인 화장실 (내부/외부)	출입문 유효폭	0.8m 이상	1m	폭이 넓다.
	활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 기준으로 내부공간이 충분하다.
	측면공간	0.7m 이상	0.5m	대변기 측면공간이 불충분하다.
	임식테이블(식음시설)	유/무		
편의시설	장애인 주차장	유/무	유	장애인 주차장이 있다.
	유아용 의자	유/무		
	계산대 앞 활동공간	1.4×1.4m 이상	적합	휠체어 접근이 가능하다.
	엘리베이터(2층 이상)	유/무	유	엘리베이터가 있다.
	방역 현황	유/무	유	





## 5. 인증서, 현판, 스티커 제작 및 배포

### 1) 제작개요

#### ○ 구성



[유니버설 관광시설 인증서 & 케이스]  
210 × 297 & 225 × 310

[유니버설 관광시설 인증 현판]  
120 × 180



[유니버설 관광시설 인증 스티커(대)]  
150 × 150(후면 부착)



[유니버설 관광시설 인증 스티커(소)]  
120 × 120(전면 부착)

## 2) 배포 및 홍보 방법

- 인증제 사업의 모든 모집 및 홍보 진행에 인증 기준을 충족하면 위의 구성품을 제공함을 명시함
- 직접 배포 및 우편물을 통한 배포로 순차적 배포 진행함
- 배포 시 하단의 설치/부착 설명문을 동봉함
- 인증제 선적결과 및 사업착여에 대한 감사를 전하는 땡큐레터도 함께 전달



### 3) 인증서, 현판, 스티커 사용 가이드라인



## 6. 모니터링(2019~2020년 인증업소 대상)

### 1) 모니터링 개요

- 모니터링 개요
  - 2021년 6월 24일 ~ 2021년 8월 27일
- 모니터링 대상
  - 2019~2020년도 인증 업소 573개소  
(숙박 60개소, 음식점 370개소, 카페 64개소, 판매시설 55개소, 기타 24개소)
- 유선 모니터링
  - 업소들의 변경 사항 유선(전화, 인터넷)으로 확인 후 리스트 수정
- 현장방문 모니터링
  - 추려진 리스트를 토대로 권역별로 나누어 할당하여 방문 후 모니터링 요원을 운영하여 모니터링 진행
- 모니터링 요원 운영
  - 2명(최서우, 정수진)

## 2) 모니터링 결과

### ○ 유니버설 관광시설 인증제 모니터링 현황

- 2019~2020년도 인증 업소 573개소(\*) 중 '영업중'인 업소는 458개소, '폐업 및 이전'을 한 업소 48개소, '휴업'은 4개소, '취소'는 30개소, '부재중'업소는 30개소, '기타'업소 3개소 있었음
- 취소는 인증을 더 이상 진행하지 않겠다고 하거나, 내부 공사로 인한 업소 상황 변경으로 접근이 어려워진 업소임
- 기타는 내부 공사 중인 업소와 코로나로 인해 치료 센터로 사용 중인 호텔임

\* 전년도 모니터링 시 폐업 또는 이전 등 변동이 없는 업소

	영업중	폐업 및 이전	휴업	취소	부재중	기타	합계
강남구	19	2			1		22
강동구	9	1		1			11
강북구	14	2			1		17
강서구	28	2		2			32
관악구	16	4					20
광진구	6						6
구로구	20	2		5			27
금천구	24	6		1	1		32
노원구	12			1	2		15
도봉구	17			1			18
동대문구	4						4
동작구	19		1	1	1		22
마포구	42	4		2	4		52
서대문구	5			1			6
서초구	12	2					14
성동구	23	6		3	1		33
성북구	5		1	1	2		9
송파구	5			2	1		8
양천구	15	1		2			18
영등포구	49	5		3	4		61
용산구	6				3		9
은평구	6	2		1	1		10
종로구	32	6			3	1	42
중구	62	2	2	3	4	2	75
중랑구	8	1			1		10
합계	458	48	4	30	30	3	573



## ○ 2019~2020년도 유니버설 관광시설 모니터링 세부 리스트 (573개소)

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
1	2020	강남구	숙박	L7 강남	서울 강남구 테헤란로 415	100	최우수	영업중	O
2	2020	강남구	숙박	글래드 라이브 강남	서울 강남구 봉은사로 223	90	최우수	영업중	X
3	2020	강남구	숙박	도미인 서울 강남	서울 강남구 봉은사로 134	93	최우수	영업중	X
4	2020	강남구	숙박	르 메르디앙 서울	서울 강남구 봉은사로 120	98	최우수	폐업	X
5	2020	강남구	숙박	신라 스테이 삼성	서울 강남구 영동대로 506	90	최우수	영업중	X
6	2020	강남구	숙박	신라스테이 역삼	서울 강남구 언주로 517 영동전화국	89	우수	영업중	X
7	2020	강남구	숙박	안다즈 서울 강남	서울 강남구 논현로 854	100	최우수	영업중	X
8	2020	강남구	숙박	에이든 바이 베스트웨스턴 청담	서울 강남구 도산대로 216	93	최우수	영업중	X
9	2020	강남구	숙박	유리엔 호텔	서울 강남구 삼성로96길 20	92	최우수	영업중	X
10	2020	강남구	숙박	이비스 스타일 앰배서더 서울 강남	서울 강남구 삼성로431 이비스 스타일 앰배서더 강남 호텔	91	최우수	영업중	O
11	2020	강남구	숙박	인터컨티넨탈 서울 코엑스	서울 강남구 봉은사로 524 인터컨티넨탈 서울 코엑스	95	최우수	영업중	X
12	2020	강남구	숙박	호텔 뉴브	서울 강남구 선릉로85길 6	95	최우수	영업중	X
13	2020	강남구	숙박	호텔 페이토 삼성	서울 강남구 테헤란로87길 9	85	최우수	영업중	X
14	2020	강남구	음식점	맛닿음	서울시 강남구 압구정로46길 5-6 1층	70	적합	부재중	X
15	2020	강남구	음식점	미각양꼬치	서울시 강남구 도곡동 954-18	75	적합	폐업	X
16	2020	강남구	기타	코엑스 아쿠아리움	서울시 강남구 영동대로 513	97	최우수	영업중	X
17	2020	강동구	음식점	빛나는 바다	서울 강동구 암사동 503-21	75	적합	영업중	O
18	2020	강동구	음식점	장흥규 중화요리	서울시 강동구 암사길 27-1 (암사동)	72	적합	영업중	O

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
19	2020	강동구	카페	언니커피	서울시 강동구 구천면로315	75	적합	영업중	O
20	2020	강북구	음식점	100년 서서갈비	서울시 강북구 덕릉로 108	80	우수	영업중	X
21	2020	강북구	음식점	고향마차	서울시 강북구 한천로140길 41	75	적합	폐업	X
22	2020	강북구	음식점	국수나라	서울시 강북구 한천로 105길 24. 201동 상가	85	우수	부재중	X
23	2020	강북구	음식점	다남궁	서울시 강북구 삼각산로 73	75	적합	영업중	X
24	2020	강북구	음식점	담소두부	서울시 강북구 삼각산로 57	90	최우수	영업중	X
25	2020	강북구	음식점	석가가든	서울시 강북구 수유2동 273-64	83	우수	영업중	X
26	2020	강북구	음식점	아띠랑스	서울시 강북구 4.19로 42-1	85	우수	영업중	X
27	2020	강북구	음식점	토방	서울시 강북구 삼각산로 63	85	우수	영업중	X
28	2020	강북구	음식점	통영산꿈장어	서울시 강북구 번동 448-6	75	적합	영업중	X
29	2020	강북구	카페	라티스	서울시 강북구 우이동 71-12	75	적합	영업중	X
30	2020	강북구	카페	셀렉토커피 수유4.19점	서울시 강북구 수유동 564-2	86	우수	폐업	X
31	2020	강북구	카페	아마떼	서울시 강북구 4.19로 39 그랜드캐슬 1층	75	적합	영업중	O
32	2020	강북구	카페	카페 에스파시오	서울시 강북구 한천로 105길 7	75	적합	영업중	O
33	2020	강서구	음식점	강서 자연풍천 민물장어	서울시 강서구 방화동 573-7	80	우수	영업중	O
34	2020	강서구	음식점	공항두루치기	서울시 강서구 방화동 849, 벽산에어트리움 109호	88	우수	영업중	O
35	2020	강서구	음식점	김가네설렁탕	서울시 강서구 방화동 52	77	적합	영업중	O
36	2020	강서구	음식점	김순례 닭강정	서울시 강서구 마곡중앙로 161-8 A동 107호	85	우수	폐업	X
37	2020	강서구	음식점	들내음 칼국수	서울시 강서구 금난화로 24길 29-13	85	우수	영업중	O

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
38	2020	강서구	음식점	락감	서울시 강서구 공항대로 195	85	우수	업체 취소	X
39	2020	강서구	음식점	마포화급창	서울시 강서구 공항대로 247, 퀀즈파크 C동 126호	93	최우수	영업중	X
40	2020	강서구	음식점	맵도리탕	서울시 강서구 마곡중앙6로 66	100	최우수	폐업	X
41	2020	강서구	음식점	미선 숯불주물럭	서울시 강서구 방화동로 86	79	적합	영업중	O
42	2020	강서구	음식점	속초그바람에	서울시 강서구 강서로 54길 11	85	우수	영업중	O
43	2020	강서구	음식점	스시노 백쉐프 마곡점	서울시 강서구 방화대로 294, 2층 212호	98	최우수	영업중	O
44	2020	강서구	음식점	애월식당	서울시 강서구 공항대로 227, 105호	90	최우수	업체 취소	X
45	2020	강서구	음식점	육도식당	서울시 강서구 방화동 849	85	우수	영업중	O
46	2020	강서구	음식점	의형제 정육식당	서울시 강서구 방화동 방화동로 16길 6	75	적합	영업중	O
47	2020	강서구	음식점	이윤성죽요	서울시 강서구 금남화로 287-50	85	우수	영업중	O
48	2020	강서구	음식점	이차돌 발산역점	서울시 강서구 마곡중앙6로 66	85	우수	영업중	X
49	2020	강서구	음식점	자연식빵	서울시 강서구 양천로 431 지하 2층	95	최우수	영업중	X
50	2020	강서구	음식점	존슨부대찌개	서울시 강서구 마곡W타워 3층	95	최우수	영업중	O
51	2020	강서구	음식점	중화루	서울시 강서구 양천로18길 18	75	적합	영업중	O
52	2020	강서구	음식점	춘천집 방화점	서울시 강서구 방화동 534-9 양서빌딩 1층	71	적합	영업중	O
53	2020	강서구	음식점	포베이	서울시 강서구 화곡로 398 강서 홈플러스 4층	95	최우수	영업중	O
54	2020	강서구	음식점	화로구이	서울시 강서구 강서로 374	90	최우수	영업중	X
55	2020	강서구	카페	OOC커피숍 (온오프커피)	서울 강서구 송정로 51 1층	75	적합	영업중	O
56	2020	강서구	카페	소소당	서울시 강서구 양천로 24길 66	73	적합	영업중	O

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
57	2020	강서구	카페	카페골목	서울시 강서구 양천로 34, 양서빌딩	85	우수	영업중	O
58	2020	강서구	카페	컴포즈커피	서울시 강서구 양천로 431 지하 2층	95	최우수	영업중	O
59	2020	강서구	카페	콘레드 커피	서울시 강서구 금남화로 91-2	75	적합	영업중	O
60	2020	강서구	카페	화이트로빈	서울시 강서구 양천로 24길 17	73	적합	영업중	O
61	2020	강서구	판매점	GS25시 발산파크점	서울시 강서구 공항대로 261, 1층 106호	90	최우수	영업중	O
62	2020	강서구	판매점	휴플레이스	서울시 강서구 방화동 575-6	98	최우수	영업중	O
63	2020	관악구	음식점	7번출구 맥주	서울시 관악구 신림로 64길 11	75	적합	폐업	X
64	2020	관악구	음식점	금강 민물장어	서울시 관악구 조원로 56	75	적합	영업중	O
65	2020	관악구	음식점	꼬꼬아찌 숯불치킨	서울시 관악구 남부순환로 176길 6, 1층	75	적합	영업중	O
66	2020	관악구	음식점	나주곰탕	서울시 관악구 남부순환로 1727-8	75	적합	영업중	O
67	2020	관악구	음식점	대호아구집	서울시 관악구 봉천동 858-4	90	최우수	영업중	O
68	2020	관악구	음식점	독도참치	서울시 관악구 남부순환로 1383 복합빌딩 1층	75	적합	영업중	O
69	2020	관악구	음식점	라공방	서울시 관악구 신림로 340 르네상스쇼핑몰 1층	80	우수	영업중	O
70	2020	관악구	음식점	순곱이네	서울시 관악구 신림동 1433-17 YJ빌딩 1층	73	적합	영업중	O
71	2020	관악구	음식점	심통난 초밥	서울시 관악구 봉천동 858-7	75	적합	영업중	O
72	2020	관악구	음식점	와다닥춘천 숯불닭갈비	서울시 관악구 시흥대로 558	80	우수	영업중	O
73	2020	관악구	음식점	지기네불닭발	서울시 관악구 신림8동 1644-1	75	적합	영업중	X
74	2020	관악구	음식점	포몬스	서울 관악구 남부순환로 1852	80	우수	영업중	O
75	2020	관악구	음식점	하이보	서울 관악구 관악로 134, 2층	100	최우수	영업중	O



연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
76	2020	관악구	음식점	할매순대국	서울시 관악구 신림동 513-11	70	적합	영업중	O
77	2020	관악구	음식점	행복한 집	서울시 관악구 난곡로 66길 11	75	적합	폐업	X
78	2020	관악구	판매점	엘림온누리 약국	서울시 관악구 난곡로 316	80	우수	영업중	X
79	2020	광진구	숙박	그랜드 워커힐 서울	서울 광진구 워커힐로 177	85	우수	영업중	X
80	2020	광진구	기타	포토존 스튜디오	서울시 광진구 자양로 113 구의현대하이엘 105호	76	적합	영업중	X
81	2020	구로구	음식점	보끄 철판볶음밥	서울시 구로구 새말로 97 신도림테크노마트, 10층 34호	95	최우수	영업중	X
82	2020	구로구	음식점	생고기제작소 구로점	서울시 구로구 공원로 40	75	적합	영업중	O
83	2020	구로구	음식점	용호낙지	서울시 구로구 디지털로 300, 지하1층	100	최우수	폐업	X
84	2020	구로구	음식점	의정부 부대찌개	서울시 구로구 경인로3길 69	75	적합	영업중	O
85	2020	구로구	음식점	커먼스테이크 앤 펍	서울시 구로구 디지털로 300	100	최우수	영업중	O
86	2020	구로구	음식점	화낙지	서울시 구로구 새말로 97신도림테크노마트, 10층 36호	95	최우수	영업중	O
87	2020	금천구	음식점	경성국밥	서울시 금천구 두산로 70, 136호	93	최우수	폐업	X
88	2020	금천구	음식점	국수나무	서울시 금천구 가산디지털1로 30	95	최우수	영업중	O
89	2020	금천구	음식점	남다른 감자탕	서울시 금천구 디지털로 9길 99 101호	92	최우수	영업중	X
90	2020	금천구	음식점	남산돈까스	서울시 금천구 디지털로 10길 9, 현대아울렛가산점 7층	95	최우수	영업중	O
91	2020	금천구	음식점	더제이키친 박스	서울시 구로구 디지털로 288, 105호	94	최우수	영업중	O
92	2020	금천구	음식점	동남집	서울시 금천구 가산디지털1로 25 대룡17차 104호	95	최우수	영업중	O
93	2020	금천구	음식점	미스터바삭	서울시 금천구 시흥대로 399, 1F	94	최우수	영업중	O

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
94	2020	금천구	음식점	봉추찜닭	서울시 금천구 459-11 지하1층	100	최우수	영업중	
95	2020	금천구	음식점	소공동 뚝배기집	서울시 금천구 두산로 70	95	최우수	영업중	O
96	2020	금천구	음식점	완차이면가	서울시 구로구 디지털로 288 101호	94	최우수	업체 취소	X
97	2020	금천구	음식점	육미가	서울특별시 성북구 종암로 38길 52	92	최우수	부재중	X
98	2020	금천구	음식점	콩나물국밥	서울시 금천구 남부순환로 1392	75	적합	폐업	X
99	2020	금천구	음식점	한스델리 '수작'	서울시 금천구 두산로 70 현대지식센터 120호	95	최우수	영업중	X
100	2020	금천구	음식점	홈앤밀	서울시 금천구 시흥대로 391, 금천 홈플러스 3층	95	최우수	영업중	O
101	2020	금천구	카페	커피베이	서울시 금천구 가산디지털1로 5 1층 115호	91	최우수	영업중	O
102	2020	노원구	음식점	노원족발	서울시 노원구 노해로 85길 14	74	적합	부재중	X
103	2020	노원구	음식점	만나생선구이	서울시 노원구 노원로 28길 67	73	적합	영업중	X
104	2020	노원구	음식점	소한마리	서울시 노원구 상계동 592-3	80	우수	영업중	X
105	2020	노원구	음식점	엄나무닭곰탕	서울시 노원구 중계4동 143	73	적합	영업중	X
106	2020	노원구	음식점	이자카야 모리	서울 노원구 노해로 81길 12-15	75	적합	영업중	X
107	2020	노원구	음식점	쭈쭈미킹	서울시 노원구 상계1동 591-7	71	적합	업체 취소	X
108	2020	노원구	음식점	크라운호프	서울시 노원구 노해로81길 12-4	71	적합	영업중	X
109	2020	노원구	음식점	허파집	서울시 노원구 덕릉로 699, 중계우암 에이스타워110호	70	적합	영업중	X
110	2020	노원구	음식점	활어의 전설	서울시 노원구 상계동 332-4	71	적합	영업중	X
111	2020	노원구	카페	로템카페	서울시 노원구 상계로 9가길 29 1층	78	적합	영업중	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
112	2020	노원구	카페	망고식스 (티티클럽)	서울시 노원구 노해로 507	75	적합	부재중	X
113	2020	노원구	카페	보타닉커피	서울시 노원구 상계동 상계로 3길 38-8	70	적합	영업중	X
114	2020	노원구	카페	카페 인	서울시 노원구 상계로10길 8	73	적합	영업중	X
115	2020	노원구	카페	탐앤탐스	서울 노원구 노해로 507	76	적합	영업중	X
116	2020	노원구	판매점	도이터 아웃도어	서울시 노원구 동일로 242길 87	90	최우수	영업중	X
117	2020	도봉구	음식점	김밥천국	서울시 도봉구 마들로 650	73	적합	영업중	X
118	2020	도봉구	음식점	던킨도너츠 도봉구청점	서울시 도봉구 마들로 650	80	우수	영업중	X
119	2020	도봉구	음식점	부산자갈치 생ս불꿈장어	서울시 도봉구 도봉로181길 8	71	적합	영업중	O
120	2020	도봉구	음식점	양푼리 김치촌	서울시 도봉구 도봉동 625-15	75	적합	영업중	X
121	2020	도봉구	음식점	예전	서울시 도봉구 도봉동 626-89. 1층	75	적합	영업중	O
122	2020	도봉구	음식점	한스친친	서울시 도봉구 창동 338, 신원리베르텔 203	90	최우수	영업중	X
123	2020	도봉구	음식점	황제 해물짬뽕	서울시 도봉구 마들로 682, 1층	75	적합	영업중	X
124	2020	도봉구	카페	V45	서울시 도봉구 도봉로 164길 43 1층	85	우수	영업중	X
125	2020	도봉구	카페	스노우 플러스	서울시 도봉구 마들로 726,1층	80	우수	영업중	X
126	2020	도봉구	판매점	엠필드	서울시 도봉구 도봉동 553	90	최우수	영업중	X
127	2020	도봉구	판매점	이마트24 도봉법원점	서울시 도봉구 마들로 735, 현대성우아파트 1층	98	최우수	영업중	X
128	2020	도봉구	판매점	코코호도 도봉구청점	서울시 도봉구 마들로 650 월드상가 103-2	85	우수	영업중	X
129	2020	동대문구	음식점	천호낙지	서울시 동대문구 사가정로207 1층	90	최우수	영업중	X
130	2020	동대문구	음식점	힘난다버거	서울시 강남구 강남대로84길 15	95	최우수	영업중	X
131	2020	동작구	숙박	신라스테이 구로	서울 동작구 시흥대로 596	85	우수	영업중	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
132	2020	동작구	음식점	가장 맛있는 족발(동작점)	서울시 동작구 신대방길 114	75	적합	부재중	X
133	2020	동작구	음식점	국선생	서울시 동작구 동작대로 29길 7-1	80	우수	영업중	O
134	2020	동작구	음식점	돈가&국시	서울시 동작구 상도로 140-8	75	적합	영업중	O
135	2020	동작구	음식점	세종대왕 숯불갈비	서울시 동작구 대방동 417-1	73	적합	영업중	X
136	2020	동작구	음식점	오남매감자탕	서울 동작구 성대로2길 1	71	적합	영업중	O
137	2020	동작구	음식점	일미리 금계찜닭	서울시 동작구 대방동 405-11 코스모빌딩 107호	70	적합	영업중	O
138	2020	동작구	판매점	새천년 온누리 약국	서울시 동작구 상도로 69 상원빌딩 83	80	우수	영업중	O
139	2020	동작구	판매점	성대약국	서울시 동작구 성대로 11	80	우수	영업중	O
140	2020	동작구	판매점	성모약국	서울 동작구 상도로 247	80	우수	영업중	O
141	2020	동작구	판매점	순금당	서울시 동작구 동작대로 29길 8	80	우수	영업중	O
142	2020	동작구	기타	남성사계시장 고객센터	서울시 동작구 동작대로 29길 49	79	적합	휴업	X
143	2020	동작구	기타	사진사랑	서울시 동작구 동작대로 29길 45	79	적합	영업중	O
144	2020	마포구	숙박	라이즈 오토그래프 컬렉션 바이 메리어트	서울 마포구 양화로 130	97	최우수	영업중	X
145	2020	마포구	숙박	홀리데이 인 익스프레스 서울 홍대	서울 마포구 양화로 188 애경타워 숙박시설동	100	최우수	영업중	X
146	2020	마포구	음식점	가온칼국수 합정점	서울 마포구 합정동 473 마포한강푸르지오 2차 B동 지하1층	93	최우수	부재중	X
147	2020	마포구	음식점	교동 닭강정	서울시 마포구 망원로 8길 14	70	적합	부재중	X
148	2020	마포구	음식점	남도토종돼지 갈비	서울 마포구 망원동 484-1	89	최우수	폐업	X
149	2020	마포구	음식점	명륜진사갈비 마포점	서울시 마포구 성미산로 4 1층	75	적합	영업중	X
150	2020	마포구	음식점	성미골	서울시 마포구 망원동 481-8	85	우수	영업중	X



연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
151	2020	마포구	음식점	순희네 닭곰탕	서울시 마포구 월드컵로 190, 이안상암2차 1층	89	우수	영업중	O
152	2020	마포구	음식점	신안밥상	서울시 마포구 성산동 533-1 2층	95	최우수	영업중	O
153	2020	마포구	음식점	아엠돼지국밥	서울시 마포구 월드컵로 34, 14 204호	95	최우수	영업중	O
154	2020	마포구	음식점	얌샘김밥	서울시 마포구 월드컵로 204 이안상암1차 103호	85	우수	영업중	O
155	2020	마포구	음식점	얼크니 동태마을	서울시 마포구 월드컵로 34길 14, 1층 109호	95	최우수	폐업	X
156	2020	마포구	음식점	엄마손 쌈밥	서울시 마포구 월드컵로 29길 8. 1층	75	적합	영업중	X
157	2020	마포구	음식점	우담가&해담가	서울시 마포구 양화로 45 메세나폴리스몰 1층	97	최우수	영업중	X
158	2020	마포구	음식점	장사부 반점	서울시 마포구 월드컵로 36길 14, 2층 210	85	우수	영업중	O
159	2020	마포구	음식점	전주식당	서울시 마포구 성산동 533-1 2층	95	최우수	영업중	X
160	2020	마포구	음식점	진땀이	서울시 마포구 성미산로 2길 20	71	적합	영업중	X
161	2020	마포구	음식점	하루엔소쿠	서울시 마포구 성산로 128 마포중앙도서관 1층	95	최우수	부재중	X
162	2020	마포구	음식점	해피하우스 소정	서울시 마포구 성산로 128 마포중앙도서관 지하4호	95	최우수	영업중	X
163	2020	마포구	음식점	황기순칼국수	서울시 마포구 월드컵로 32길 55	79	적합	폐업	X
164	2020	마포구	음식점	희우정	서울시 마포구 성산로 128 마포중앙도서관 지하1층	94	최우수	영업중	O
165	2020	마포구	카페	카페 M (카페엠)	서울시 마포구 포은로 6길 27 1층	81	우수	영업중	X
166	2020	마포구	판매점	기쁨약국	서울시 마포구 월드컵로 82,1층	80	우수	영업중	X
167	2020	마포구	판매점	독일약국	서울 마포구 도화4길 19 지원빌딩	80	우수	영업중	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
168	2020	마포구	판매점	마포보건약국	서울시 마포구 월드컵로 204	100	최우수	업체 취소	X
169	2020	마포구	판매점	알뜰살림센터	서울시 마포구 망원1동 414-44	80	우수	영업중	X
170	2020	마포구	판매점	지제이에이치 루디아	서울시 마포구 망원로 82	72	적합	업체 취소	X
171	2020	마포구	기타	홍대입구 관광안내소	서울 마포구 홍익로 20	80	우수	영업중	X
172	2020	서대문구	숙박	스위스 그랜드 호텔	서울 서대문구 연희로 353	80	우수	영업중	X
173	2020	서대문구	숙박	신라 스테이 서대문	서울 서대문구 충정로 76, 서대문 아트홀	87	우수	영업중	X
174	2020	서대문구	판매점	독수리약국	서울 서대문구 연세로 36 독수리빌딩	80	우수	영업중	X
175	2020	서대문구	기타	신촌역 관광안내소	서울시 서대문구 대현동 신촌역로 30	90	최우수	영업중	X
176	2020	서초구	숙박	JW메리어트 호텔 서울	서울 서초구 신반포로 176	100	최우수	영업중	O
177	2020	서초구	숙박	쉐라톤 서울 팔래스 강남 호텔	서울 서초구 사평대로 160	95	최우수	폐업	X
178	2020	서초구	숙박	신라스테이 서초	서울 서초구 효령로 427	100	최우수	영업중	X
179	2020	서초구	숙박	토요코인 서울 강남	서울 서초구 강남대로 323	98	최우수	영업중	X
180	2020	서초구	음식점	거제도 청포복국	서울시 서초구 논현로51	75	적합	영업중	O
181	2020	서초구	음식점	꼬지사개	서울 서초구 방배중앙로 166	73	적합	폐업	X
182	2020	서초구	음식점	남원골 추어탕	서울시 서초구 남부순환로 356길 23	75	적합	영업중	O
183	2020	서초구	음식점	만복 국수집 양재점	서울시 서초구 양재동 11-52	75	적합	영업중	O
184	2020	서초구	음식점	바다고기	서울시 서초구 양재동 12-7	75	적합	영업중	O
185	2020	서초구	음식점	오삼숙이갈비	서울시 서초구 논현로59	76	적합	영업중	O
186	2020	서초구	음식점	포몬스 양재점	서울시 서초구 양재동 283-3	75	적합	영업중	X
187	2020	서초구	음식점	힘난다 짬뽕 앤 버거	서울시 서초구 서초동 1303-10 지하 1층	93	최우수	영업중	O

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
188	2020	서초구	판매점	유경약국	서울시 서초구 방배 중앙로 167	85	우수	영업중	O
189	2020	성동구	음식점	김가네 삼겹살	서울시 성동구 행당로 17길 19	72	적합	영업중	O
190	2020	성동구	음식점	나주곱창	서울시 마장동 574, 1층	73	적합	영업중	O
191	2020	성동구	음식점	늘성수기	서울 성동구 무학로6길 50	73	적합	영업중	O
192	2020	성동구	음식점	대박낙소	서울시 성동구 성수일로 10길 26, 세종타워 1층 107호	87	우수	영업중	O
193	2020	성동구	음식점	더 육회	서울시 성동구 성동구 상왕십리동 54-12	95	최우수	영업중	O
194	2020	성동구	음식점	동원 회시장	서울 성동구 왕십리로 410 센트라스 J동 101호	85	우수	부재중	X
195	2020	성동구	음식점	동치미	서울시 성동구 성수일로 11길 11	70	적합	영업중	O
196	2020	성동구	음식점	마마 육개장	서울시 성동구 무학로6길 101동 236	75	적합	영업중	O
197	2020	성동구	음식점	마마식당	서울시 성동구 고산자로 297	73	적합	영업중	X
198	2020	성동구	음식점	명가 닭 한마리	서울시 성동구 성수일로 8길 3910 2호	95	최우수	영업중	X
199	2020	성동구	음식점	모통이 갈비찜	서울시 성동구 성수이로 7길 27, 코오롱디지털타워 1층 105-1호	78	적합	업체 취소	X
200	2020	성동구	음식점	산메촌	서울시 성동구 성수일로 8길 59, 1층	80	우수	영업중	O
201	2020	성동구	음식점	슈퍼스타 떡볶이	서울시 성동구 성수일로 8길 5, 서울숲SKVI타워 1층	81	우수	폐업	X
202	2020	성동구	음식점	시원	서울시 성동구 성수동 1가 13-66 1층	73	적합	영업중	O
203	2020	성동구	음식점	양지촌	서울 성동구 무학로6길 50	75	적합	영업중	X
204	2020	성동구	음식점	일오 닭갈비	서울 성동구 왕십리로 300(왕십리역사점 4층)	95	최우수	영업중	O
205	2020	성동구	음식점	칠리향 양꼬치	서울시 성동구 마장로 137, 텐즈힐몰 1층 128호	95	최우수	영업중	O
206	2020	성동구	음식점	칸지고고 성수점	서울시 성동구 성수일로 10길 26	84	우수	폐업	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
207	2020	성동구	카페	TTOA(또아)	서울시 성동구 왕십리로 410 센트라스상가G동101호	90	최우수	업체 취소	X
208	2020	성동구	카페	카페비엔에스	서울시 성동구 상원길 19, 신한IT 타워 102호	75	적합	영업중	X
209	2020	성동구	판매점	틸테이블 (tealtable)	서울시 성동구 아차산로 120. 1F	80	우수	영업중	O
210	2020	성북구	음식점	바른치킨	서울시 성북구 종암로 167. 133호	95	최우수	영업중	X
211	2020	성북구	음식점	사천장	서울시 성북구 종암로 38길 49	95	최우수	부재중	X
212	2020	성북구	카페	1976카페	서울시 성북구 동봉로 1	90	최우수	휴업	X
213	2020	성북구	카페	꿈나눔카페	서울시 성북구 오패산로 3길 55	87	우수	영업중	X
214	2020	성북구	카페	셀렉토 커피 정릉점	서울특별시 성북구 정릉로307 라원유 상가1층	85	우수	영업중	O
215	2020	성북구	카페	아르테미스	서울특별시 성북구 화랑로 75, 116,117,117-1호	95	최우수	업체 취소	X
216	2020	성북구	카페	(주)온바로	서울특별시 성북구 화랑로18자길 13	79	적합	부재중	X
217	2020	성북구	카페	행복한 북카페	서울특별시 성북구 오패산로3길 153	85	우수	영업중	O
218	2020	성북구	기타	행복플러스 보호작업장	서울시 성북구 화랑로 134	95	최우수	영업중	X
219	2020	송파구	음식점	원조 감자탕	서울시 송파구 오금로 11길 30-5	75	적합	부재중	X
220	2020	송파구	음식점	이탄집 신천점	서울 송파구 잠실동 177-5	70	적합	영업중	X
221	2020	송파구	음식점	저스트 케이팝	서울시 송파구 올림픽로 300, 롯데월드 몰 5층	95	최우수	영업중	X
222	2020	양천구	음식점	은하수 치맥	서울시 양천구 목4동 731-11, 1층	75	적합	업체 취소	X
223	2020	양천구	음식점	한양노가리 목동역점	서울시 양천구 신정중앙로 94-1, 1층	75	적합	영업중	O
224	2020	영등포구	숙박	코트야드 바이 메리어트 서울 타임스퀘어	서울 영등포구 영중로 15 타임스퀘어	90	최우수	영업중	X



연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
225	2020	영등포구	숙박	콘래드 서울 호텔	서울 영등포구 국제금융로 10 서울 국제금융 센터	94	최우수	영업중	X
226	2020	영등포구	숙박	토요코인 영등포	서울 영등포구 신길로 293	100	최우수	부재중	X
227	2020	영등포구	음식점	강이랑 장어랑	서울시 영등포구 대림동 693-1	75	적합	영업중	X
228	2020	영등포구	음식점	농장사람들	서울시 영등포구 신길동 4206	85	우수	영업중	X
229	2020	영등포구	음식점	돌배기집 (영등포역점)	서울 영등포구 영등포동 3가 10-27	75	적합	부재중	X
230	2020	영등포구	음식점	만복국수집 국회의사당점	서울시 영등포구 의사당대로 26번지	95	최우수	영업중	O
231	2020	영등포구	음식점	생고기 스톤하우스	서울시 영등포구 대방천로 170	75	적합	영업중	X
232	2020	영등포구	음식점	소문난 정육식당	서울시 영등포구 대림로 188	75	적합	영업중	O
233	2020	영등포구	음식점	엄마손 감자탕	서울시 영등포구 은행로 3 익스콘벤처빌딩 B103호	85	우수	영업중	O
234	2020	영등포구	음식점	조박사 7892	서울시 영등포구 대림동 739-2	75	적합	영업중	O
235	2020	영등포구	음식점	청진동해장국	서울시 영등포구 신길로 49 (대림동 1층)	70	적합	영업중	X
236	2020	영등포구	음식점	춘천닭갈비 막국수	서울시 영등포구 신길6동 4679 1층	75	적합	영업중	O
237	2020	영등포구	음식점	황가네 생고기	서울시 영등포구 대림2동 991-1	75	적합	폐업	X
238	2020	영등포구	판매점	나무약국	서울시 영등포구 도림로 158, 대림빌딩 1층 104호	80	우수	영업중	O
239	2020	영등포구	판매점	대림대학약국	서울시 영등포구 시흥대로 187길 3	78	적합	영업중	O
240	2020	영등포구	판매점	미니스톱 대림성심병동점	서울시 영등포구 시흥대로 187길 12	80	우수	영업중	O
241	2020	영등포구	판매점	보생사약국	서울시 영등포구 영등포로 400	75	적합	업체 취소	X
242	2020	영등포구	판매점	서울대림약국	서울시 영등포구 시흥대로 667-1	80	우수	부재중	X
243	2020	영등포구	판매점	신세계 약국	서울시 영등포구 대림 1동 시흥대로 675	80	우수	영업중	O

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
244	2020	영등포구	판매점	오늘약국	서울시 영등포구 시흥대로 635	80	우수	영업중	O
245	2020	영등포구	판매점	지현약국	서울 영등포구 영등포로 396	80	우수	영업중	O
246	2020	영등포구	판매점	평안온누리 약국	서울 영등포구 양평로24길 9 양평동한신아파트	80	우수	영업중	O
247	2020	영등포구	기타	이랜드 크루즈 (여의도)	서울시 영등포구 여의도동 86	96	최우수	영업중	X
248	2020	용산구	기타	국립중앙박물관	서울시 용산구 서빙고로 137	97	최우수	영업중	X
249	2020	용산구	기타	서울역 관광정보센터	서울시 용산구 한강대로 405, 서울역 지상 2층 맞이방	100	최우수	부재중	X
250	2020	용산구	기타	용산역 관광정보센터	서울시 용산구 한강대로 23길 55, 용산역 지상 3층 맞이방	100	최우수	부재중	X
251	2020	용산구	기타	이태원 관광안내소 (지상)	서울시 용산구 이태원동 119-25 해밀턴호텔 앞	88	우수	영업중	X
252	2020	용산구	기타	이태원 관광안내소 (지하)	서울시 용산구 이태원동 127번지 6호선 이태원역사 내	88	우수	부재중	X
253	2020	은평구	음식점	가마솥 원조 불광순대국	서울시 은평구 불광동 603-6	73	적합	영업중	X
254	2020	은평구	음식점	가야밀냉면 해물칼국수	서울시 은평구 대서문길 36 북한산성상가 A동 106호	85	우수	영업중	X
255	2020	은평구	음식점	기산면옥	서울 은평구 은평로 102-1	75	적합	영업중	X
256	2020	은평구	음식점	매하	서울시 은평구 통일로66길 11, 1층	80	우수	영업중	X
257	2020	은평구	음식점	종로제주아방	서울 은평구 불광천길 558(응암동 112-24)	80	우수	폐업	X
258	2020	은평구	음식점	참숯 왕대박갈비	서울시 은평구 대조동 55-10 1층	79	적합	부재중	X
259	2020	은평구	음식점	코코샤브 은평본점	서울시 은평구 응암동 96-1 2층 코코샤브	100	최우수	영업중	X
260	2020	은평구	음식점	하루	서울시 은평구 불광동 281-121	80	우수	영업중	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
261	2020	은평구	음식점	횃집 산이네	서울 은평구 통일로 708-8 1층	75	적합	폐업	X
262	2020	은평구	카페	요거프레스 서부병원점	서울시 은평구 은평로 145, 1층	74	적합	업체 취소	X
263	2020	종로구	숙박	나인트리 프리미어 호텔 인사동	서울 종로구 인사동길 49	90	최우수	영업중	X
264	2020	종로구	숙박	호텔 아트리움 종로	서울 종로구 창경궁로 106	90	최우수	부재중	X
265	2020	종로구	음식점	경성한우국밥	서울시 종로구 적선동 122-1, 한국생산성본부 지하 1층 3호	75	적합	영업중	X
266	2020	종로구	음식점	누이네 통큰육회빈대떡	서울시 종로구 동호로 403-24	75	적합	부재중	X
267	2020	종로구	음식점	복민횃집	서울시 종로구 종로5가 395-5호	75	적합	영업중	O
268	2020	종로구	음식점	진주육회	서울시 종로구 종로32길 17	75	적합	영업중	X
269	2020	종로구	판매점	파란문약국 독립문점	서울 종로구 송월길 155 1층	86	우수	영업중	X
270	2020	종로구	기타	광화문 관광안내소	서울시 종로구 세종로 211, 광화문빌딩 동화면세점 앞	80	우수	영업중	X
271	2020	종로구	기타	국립 현대미술관	서울시 종로구 삼청로 30	99	최우수	영업중	X
272	2020	종로구	기타	삼일교 관광안내소	서울시 종로구 청계천로 85	72	적합	영업중	X
273	2020	종로구	기타	삼청로 관광안내소	서울시 종로구 삼청로 68, 안송빌딩 1층	80	우수	영업중	X
274	2020	종로구	기타	서울다누림 관광센터	서울 종로구 창경궁로 117 더케이손해보험빌딩 1층	100	최우수	영업중	X
275	2020	중구	숙박	나인트리 호텔 명동	서울 중구 명동10길 51	88	우수	영업중	X
276	2020	중구	숙박	솔라리아 니시테츠 호텔 서울	서울 중구 명동8길 27 엠 플라자	92	최우수	영업중	X
277	2020	중구	숙박	신라 호텔	서울 중구 동호로 249	95	최우수	영업중	X
278	2020	중구	음식점	본 스테이크	서울시 동호로 12길59	75	적합	영업중	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
279	2020	중구	음식점	뽕데기 숯불구이	서울시 중구 무학동 12-1 홍익빌딩	75	적합	부재중	X
280	2020	중구	음식점	아구랑 꽃게랑	서울시 중구 장충동2가 동호로24길35	75	적합	부재중	X
281	2020	중구	음식점	약수해물찜 해물탕	서울시 중구 다산로111 한미빌딩1층	84	우수	영업중	X
282	2020	중구	음식점	우연히 하노이	서울 중구 을지로 100, 파인에비뉴 B1	95	최우수	영업중	X
283	2020	중구	음식점	유락반점	서울시 중구 퇴계로80-길26	70	적합	업체 취소	X
284	2020	중구	음식점	이삭토스트 (남대문점)	서울시 중구 남대문로 2-3 1층	73	적합	영업중	X
285	2020	중구	음식점	청송옥	서울 중구 서소문동 52-1	71	적합	영업중	X
286	2020	중구	음식점	춘천 오남매 닭갈비	서울시 중구 무학동35	75	적합	영업중	X
287	2020	중구	음식점	컨퍼런스 하우스 달개비	서울시 중구 세종대로 19길 16	80	우수	영업중	X
288	2020	중구	카페	할리스커피 약수점	서울시 중구 다산로 114	75	적합	영업중	X
289	2020	중구	판매점	CU 회현역점	서울시 중구 퇴계로48	80	우수	업체 취소	X
290	2020	중구	판매점	디지털공간	서울시 중구 남대문로 8-4 1층	75	적합	영업중	X
291	2020	중구	판매점	문화화원	서울 중구 정동 23-9	75	적합	영업중	X
292	2020	중구	판매점	미니스톱 신당점	서울시 중구 동호로10길21	75	적합	영업중	X
293	2020	중구	판매점	서울약국	서울 중구 세종대로 21길 63	86	우수	영업중	X
294	2020	중구	기타	DDP 관광안내소	서울시 중구 을지로 281, DDP 지하2층 종합안내소	100	최우수	영업중	X
295	2020	중구	기타	남대문시장 관광안내소	서울시 중구 남대문시장 4길 29	87	우수	영업중	X
296	2020	중구	기타	남산골 한옥마을	서울시 중구 퇴계로 34길 28	89	우수	영업중	X
297	2020	중구	기타	동대문 관광안내소	서울시 중구 을지로 281	76	적합	영업중	X
298	2020	중구	기타	명동관광정보 센터	서울시 중구 을지로 66, 하나금융그룹 명동사옥 별관 1층	78	적합	영업중	X



연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
299	2020	중구	기타	서울글로벌 문화체험센터	서울시 중구 명동8길 27, M-Plaza 5층	88	우수	영업중	X
300	2020	중랑구	음식점	남원 동태찜탕	서울시 중랑구 상봉2동 봉우재로 33길 49	75	적합	부재중	X
301	2020	중랑구	음식점	독도는 우리땅	서울시 중랑구 상봉동 105번지	75	적합	영업중	O
302	2020	중랑구	음식점	별교꼬막집	서울시 중랑구 중화동 328-61	73	적합	폐업	X
303	2020	중랑구	음식점	본가 감자탕	서울시 중랑구 상봉동 105-21	70	적합	영업중	O
304	2020	중랑구	음식점	뽕따구	서울시 중랑구 봉우재로 33길 48	75	적합	영업중	O
305	2020	중랑구	음식점	삼순이 생선구이	서울시 중랑구 중화동 314-1	73	적합	영업중	O
306	2020	중랑구	음식점	이주곱창	서울시 중랑구 상봉동 105-29	71	적합	영업중	X
307	2020	중랑구	음식점	짜태앤노가리	서울시 중랑구 봉우재로 33길 22	73	적합	영업중	X
308	2020	중랑구	음식점	택이네 뒷고기	서울시 중랑구 중화동 314-1	75	적합	영업중	X
309	2020	중랑구	음식점	홍술	서울시 중화동 314-1 1층 105호	75	적합	영업중	X
310	2019	강남구	숙박	그랜드 인터콘티넨탈 서울 파르나스	서울시 강남구 테헤란로 521	90	적합	영업중	X
311	2019	강남구	숙박	글래드호텔 강남 코엑스센터	서울시 강남구 테헤란로 610	95	적합	영업중	X
312	2019	강남구	음식점	금수복국 (압구정점)	서울시 강남구 신사동 627-13	90	적합	영업중	O
313	2019	강남구	음식점	소적두	서울시 강남구 신사동 660-18	80	적합	영업중	O
314	2019	강남구	음식점	연타발 (선릉역점)	서울시 강남구 대치동 891-6, 1층	90	적합	영업중	O
315	2019	강남구	음식점	지호한방삼계탕 (압구정역점)	서울시 강남구 신사동 576-1	90	적합	영업중	X
316	2019	강동구	음식점	돈이야	서울시 강동구 명일동 324-12	80	적합	업체 취소	X
317	2019	강동구	카페	아마스빈버블티 명일역점	서울시 강동구 구천면로 428 1층 115호	90	적합	영업중	O

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
318	2019	강동구	카페	와플대학 명일동캠퍼스	서울시 강동구 양재대로 1622 1층 (명일동 324-3)	85	적합	영업중	O
319	2019	강동구	카페	커피데이	서울시 강동구 구천면로 424 명일메가타운 1층 105호	100	적합	영업중	O
320	2019	강동구	판매점	GS25 명일점	서울시 강동구 구천면로 427 1층	75	적합	영업중	O
321	2019	강동구	판매점	GS25 천호한강점	서울시 강동구 구천면로 192 108호	80	적합	영업중	O
322	2019	강동구	판매점	씨유 성내발리점	서울시 강동구 풍성로 210	80	적합	영업중	X
323	2019	강동구	판매점	컬투패밀리 (천호점)	서울시 강동구 구천면로 200 1층	80	적합	폐업	X
324	2019	강북구	음식점	더곤지암	서울시 강북구 4.19로 38 1층	80	적합	영업중	X
325	2019	강북구	음식점	파파스타79	서울시 강북구 삼각산로 79 1층	80	적합	영업중	X
326	2019	강북구	카페	위드위드	서울시 강북구 인수봉로 235 1층	80	적합	영업중	X
327	2019	강북구	카페	커피마마 하늘비전점	서울시 강북구 수유동 542-5 1층	75	적합	영업중	X
328	2019	강서구	음식점	명륜진사갈비 강서점	서울시 강서구 화곡동 796-17 1층	80	적합	영업중	O
329	2019	강서구	음식점	서울 양대창	서울시 강서구 방화동 830-3번지 방화샤르망 1차 206, 207호	80	적합	영업중	O
330	2019	관악구	음식점	만세육간	서울시 관악구 시흥대로 552 석천빌딩 1층	90	적합	영업중	O
331	2019	관악구	음식점	바르미 샤브샤브	서울시 관악구 봉천로 209 롯데백화점 관악점 7층	80	적합	폐업	X
332	2019	관악구	음식점	신림동 또순이원조순대	서울시 관악구 신림로59길 14 1층	80	적합	영업중	O
333	2019	관악구	카페	주스탐 델리 포도몰점	서울시 관악구 신림로 330 포도몰 9층	80	적합	폐업	X
334	2019	광진구	음식점	민백	서울시 광진구 능동로 13길 39 한아름쇼핑센터	90	적합	영업중	O

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
335	2019	광진구	음식점	창바위 황태	서울시 광진구 능동로 302 1층	80	적합	영업중	X
336	2019	광진구	음식점	춘천집	서울 광진구 화양동 7-1	80	적합	영업중	X
337	2019	광진구	카페	카페 룸앤줄	서울시 광진구 능동로 37길 17-1 1층	80	적합	영업중	X
338	2019	구로구	음식점	광명수산	서울 구로구 경인로59길 7	80	적합	영업중	O
339	2019	구로구	음식점	구름산 원조추어탕	서울시 구로구 디지털로 31길 38-9 107호	80	적합	업체 취소	X
340	2019	구로구	음식점	국수뜨락	서울시 구로구 구로중앙로 43 1층	80	적합	영업중	O
341	2019	구로구	음식점	김가네족발	서울시 구로구 디지털로 31길 41 1층	80	적합	영업중	O
342	2019	구로구	음식점	누구나홀딱반 한닭(구로디지털단지지역점)	서울시 구로구 디지털로 32나길 38 1층	80	적합	영업중	O
343	2019	구로구	음식점	더회(The 회)	서울시 구로구 가마산로26길 5 로제리움2차 1층	80	적합	영업중	O
344	2019	구로구	음식점	박가네소갈비	서울시 구로구 디지털로 32가길 16 파트너스타워 2차 1층	80	적합	업체 취소	X
345	2019	구로구	음식점	봉태민8호점	서울시 구로구 디지털로 33길 28 B1층	75	적합	폐업	X
346	2019	구로구	음식점	상하이	서울시 구로구 새말로 97 신도림테크노마트 10층 8호	80	적합	영업중	O
347	2019	구로구	음식점	신생루	서울시 구로구 경인로 208	75	적합	영업중	X
348	2019	구로구	음식점	어다리횃집	서울시 구로구 시흥대로 551	80	적합	영업중	O
349	2019	구로구	음식점	오두막& 양꼬치	서울시 구로구 도림로 104 일진빌딩 1층	80	적합	업체 취소	X
350	2019	구로구	음식점	이화수 전통육개장 구로디지털점	서울시 구로구 디지털로 31길 38-9 에이스테크노타워 1차 104호	80	적합	영업중	O
351	2019	구로구	음식점	전주관	서울시 구로구 새말로 97, 10층 14호	80	적합	영업중	O

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
352	2019	구로구	음식점	참조은 순대국	서울시 구로구 구로중앙로 47(우) 1층	80	적합	영업중	X
353	2019	구로구	음식점	테리야끼 (신도림 테크노마트 점)	서울시 구로구 새말로 97 신도림테크노마트 10 층 22, 23호	80	적합	영업중	O
354	2019	구로구	음식점	홍짜장 구로점	서울시 구로구 가마산로 26길 5 로제리움2차 2층	80	적합	영업중	O
355	2019	구로구	음식점	항제해물보쌈 구로본점	서울시 구로구 디지털로 32길 92 미래타워 1층	80	적합	영업중	O
356	2019	구로구	카페	메이비	서울시 구로구 디지털로 32나길 511층	80	적합	영업중	X
357	2019	구로구	판매점	CU 구로와이즈점	서울시 구로구 가마산로 268 1층	80	적합	업체 취소	X
358	2019	구로구	판매점	미니스톱 구로대릉점	서울시 구로구 디지털로 34길 27 1층 111호	80	적합	업체 취소	X
359	2019	금천구	음식점	국수나무 독산시티렉스점	서울시 금천구 시흥대로 399 시티렉스 122호	100	적합	영업중	X
360	2019	금천구	음식점	마라일품회귀	서울시 금천구 가산동 50-3 118호	80	적합	영업중	O
361	2019	금천구	음식점	연안식당 가산디지털점	서울시 금천구 디지털로 9길 32 1층	80	적합	영업중	O
362	2019	금천구	음식점	종로김밥 가산디지털 2단지점	서울시 금천구 디지털로 9길 32	80	적합	영업중	O
363	2019	금천구	음식점	최가구이	서울시 금천구 시흥대로 371 1층	80	적합	영업중	O
364	2019	금천구	음식점	콩심 독산시티렉스점	서울시 금천구 시흥대로 399 시티렉스 121호	100	적합	영업중	X
365	2019	금천구	음식점	풀잎채가산	서울시 금천구 디지털로 10길 9 현대시티아울렛 6층	80	적합	폐업	X
366	2019	금천구	음식점	해바라기 정육식당	서울시 금천구 시흥대로 471 1층	75	적합	폐업	X
367	2019	금천구	음식점	후포향 동태매운탕	서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 T.L 134호	90	적합	폐업	X



연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
368	2019	금천구	카페	아지트카페	서울시 금천구 시흥대로 399 시티렉스 5층 508호	90	적합	영업중	
369	2019	금천구	카페	커피베이 금천독산점	서울시 금천구 두산로 20 1층	80	적합	폐업	X
370	2019	금천구	카페	커피스미스 가디점	서울시 금천구 가산디지털1로 142 가산스카이밸리 1차 1층 101~103호	80	적합	영업중	O
371	2019	금천구	카페	컴포즈커피 가산디지털단지 역점	서울시 금천구 벚꽃로 298 대륭포스트타워 6차 115호	80	적합	영업중	X
372	2019	금천구	카페	투샘플레이스 현대지식산업 센터점	서울시 금천구 독산동 두산로 70 현대지식산업센터 B동 T-102호	100	적합	영업중	O
373	2019	금천구	카페	투샘플레이스 독산사거리점	서울시 금천구 시흥대로 422 금형회관	95	적합	영업중	O
374	2019	금천구	판매점	미니스톱 독산 지식센터점	서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 111호	80	적합	영업중	X
375	2019	금천구	판매점	세븐일레븐 시흥IC점	서울시 금천구 시흥대로 487 신건빌딩 1층	80	적합	영업중	
376	2019	도봉구	음식점	88팬케익스	서울시 도봉구 마들로 650 223	80	적합	업체 취소	X
377	2019	도봉구	음식점	국수나무 도봉구청점	서울시 도봉구 도봉로 150다길 28 방학지음재힐스 1층 104호	90	적합	영업중	X
378	2019	도봉구	음식점	바다향기 방학점	서울시 도봉구 마들로 657 ESA상가 1층 121호	85	적합	영업중	X
379	2019	도봉구	음식점	어랑생선구이	서울시 도봉구 도봉로 168길 13	75	적합	영업중	X
380	2019	도봉구	음식점	장수옥설렁탕	서울시 도봉구 도봉로 805 1층	80	적합	영업중	X
381	2019	도봉구	카페	카페유노	서울시 도봉구 마들로 657 1층(118,119호)	90	적합	영업중	X
382	2019	동대문구	음식점	모통이분식	서울시 동대문구 답십리동 494-1 한일노벨리아 상가 108호	90	적합	영업중	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
383	2019	동대문구	판매점	CU답십리 썬앤빌점	서울시 동대문구 고미술로 71 청계썬앤빌 108호	80	적합	영업중	X
384	2019	동작구	음식점	맘스터치 상도역점	서울시 동작구 상도로 283-2 1층	80	적합	영업중	O
385	2019	동작구	음식점	신나족발	서울시 동작구 대방동 23번지 1층	80	적합	영업중	O
386	2019	동작구	음식점	어수지락	서울시 동작구 등용로 122 1층	75	적합	영업중	X
387	2019	동작구	음식점	연이네 빈대떡	서울시 동작구 상도로 111 1층	80	적합	업체 취소	X
388	2019	동작구	음식점	지혜나무	서울시 동작구 상도로 247 1층	80	적합	영업중	O
389	2019	동작구	카페	까페시모 상도점	서울시 동작구 상도로 123-1 1층	80	적합	영업중	O
390	2019	동작구	카페	달콤쌈싸롱	서울시 동작구 노량진로 12길 12-4 1층	75	적합	영업중	X
391	2019	동작구	카페	초록상어	서울시 동작구 상도로 26길 14 1층	80	적합	영업중	O
392	2019	동작구	판매점	GS25 대방서울점	서울시 동작구 상도로 17-8 1층	80	적합	영업중	O
393	2019	마포구	숙박	L7홍대 바이 롯데	서울시 마포구 양화로 141 L7 홍대	100	적합	영업중	X
394	2019	마포구	숙박	글래드 호텔 마포	서울시 마포구 마포대로92 효성해링턴스퀘어 A동 9층	95	적합	영업중	X
395	2019	마포구	숙박	메리골드호텔	서울시 마포구 양화로 112 규수당 문화센터	90	적합	영업중	X
396	2019	마포구	숙박	신라스테이 마포	서울시 마포구 마포대로 83	90	적합	영업중	X
397	2019	마포구	음식점	그대와인	서울시 마포구 어울마당로5길52 1층	80	적합	부재중	X
398	2019	마포구	음식점	김미자당진 아귀찜	서울시 마포구 성산동 월드컵로 190 106호	80	적합	영업중	X
399	2019	마포구	음식점	나주곰탕 & 오우돈	서울시 마포구 노고산동 57-34 나주곰탕&오우돈	80	적합	영업중	X
400	2019	마포구	음식점	미스포	서울시 마포구 월드컵로 36길 14 206호	80	적합	영업중	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
401	2019	마포구	음식점	밥장인 돼지찌개	서울시 마포구 양화로18안길 16 1층	80	적합	영업중	X
402	2019	마포구	음식점	백년토종 삼계탕	서울시 마포구 서교동 354-12	80	적합	영업중	X
403	2019	마포구	음식점	불킹	서울시 마포구 성산동 월드컵로 190 109호	80	적합	영업중	O
404	2019	마포구	음식점	송가네감자탕 보쌈	서울시 마포구 동교로 247	80	적합	영업중	X
405	2019	마포구	음식점	원당감자탕 (홍대점)	서울시 마포구 서교동 358-90	80	적합	영업중	X
406	2019	마포구	음식점	자운각	서울시 마포구 성산동 월드컵로 190 112호	80	적합	영업중	X
407	2019	마포구	음식점	청명가	서울시 마포구 성산동 590-1 2층	80	적합	영업중	X
408	2019	마포구	음식점	할랄가이즈 (홍대점)	서울 마포구 양화로 161 EXIT 3층	90	적합	영업중	X
409	2019	마포구	음식점	홍춘천	서울시 마포구 월드컵로 34길 7 206호	80	적합	영업중	X
410	2019	마포구	음식점	후라토식당	서울시 마포구 독막로15길 3-14	80	적합	영업중	X
411	2019	마포구	카페	기웃기웃	서울시 마포구 신촌로12다길 20 1층	100	적합	폐업	X
412	2019	마포구	카페	더착한커피	서울시 마포구 신촌로 16길 30 1층	90	적합	영업중	X
413	2019	마포구	카페	브라운스케일	서울시 마포구 신촌로12다길 11	80	적합	영업중	X
414	2019	마포구	카페	카페낭만적	서울특별시 마포구 동교동 178-4 1층	80	적합	영업중	O
415	2019	마포구	판매점	CU 월드컵공원점	서울시 마포구 월드컵로 190	75	적합	영업중	X
416	2019	마포구	판매점	미니스톱 상암월드시티	서울시 마포구 월드컵로 34길 13	75	적합	영업중	O
417	2019	서대문구	음식점	삼호복집 (신촌점)	서울시 서대문구 창천동 62-11, 2F	80	적합	업체 취소	X
418	2019	서대문구	음식점	엠브로돈까스	서울시 서대문구 명물길 26	80	적합	영업중	X
419	2019	서초구	음식점	할랄가이즈 (강남점)	서울 서초구 강남대로69길 8	80	적합	영업중	O
420	2019	성동구	음식점	기왕생고기	서울시 성동구 연무장7길 16 지하	80	적합	영업중	O

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
421	2019	성동구	음식점	바우네나주곰탕 성수역점	서울시 성동구 연무장 7길 7-11층	80	적합	업체 취소	X
422	2019	성동구	음식점	밥공방	서울시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 상가동1층	100	적합	폐업	X
423	2019	성동구	음식점	밥플러스 & 슈퍼스타 6호점	서울시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 2층202호	100	적합	영업중	O
424	2019	성동구	음식점	이태리 부대찌개 성수점	서울시 성동구 아차산로 7길 7	80	적합	폐업	X
425	2019	성동구	음식점	전초전 용담점	서울시 성동구 용담15길 10	75	적합	영업중	O
426	2019	성동구	음식점	케리홈치킨	서울 성동구 독서당로 303-14	70	적합	폐업	X
427	2019	성동구	음식점	호천당	서울 성동구 상원길 19 1층 103호	100	적합	영업중	O
428	2019	성동구	카페	세가프레도	서울시 성동구 상원1길 26	90	적합	폐업	X
429	2019	성동구	카페	커피베이 성수세종타워점	서울시 성동구 성수일로10길 26, 하우스디 세종타워1층	80	적합	영업중	O
430	2019	성동구	판매점	GS25 뚝섬본점	서울 성동구 성수1가 656-766	75	적합	영업중	O
431	2019	성동구	판매점	씨유 성수하우스디점	서울시 성동구 성수일로 10길 26 103호	80	적합	영업중	O
432	2019	송파구	숙박	롯데시그니엘	서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 76-101층	95	적합	영업중	X
433	2019	송파구	숙박	호텔파크 하비오	서울시 송파구 송파대로 111 파크하비오	95	적합	업체 취소	X
434	2019	송파구	음식점	소호정	서울시 송파구 오금로 13길 3	80	적합	영업중	O
435	2019	송파구	음식점	시계스시	서울시 송파구 잠실동 22-6, 리센츠상가 B1 A5호	80	적합	영업중	O
436	2019	송파구	음식점	잠실고박사 찰떡생고기	서울시 송파구 잠실동 195-12	75	적합	업체 취소	X



연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
437	2019	양천구	음식점	낙지와볼테기	서울시 양천구 목동동로 73 양지빌딩 201호	80	적합	영업중	O
438	2019	양천구	음식점	둥근바다	서울시 양천구 신정동 89-48 1층	80	적합	영업중	O
439	2019	양천구	음식점	뽕빠이 우렁추어탕	서울시 양천구 신월로 354 1층	80	적합	영업중	X
440	2019	양천구	음식점	서남족발	서울시 양천구 신정이펜2로 12 1층	100	적합	영업중	O
441	2019	양천구	음식점	신정교곱창	서울시 양천구 신정동 295-7 1층	75	적합	영업중	O
442	2019	양천구	음식점	양촌리 화로구이	서울시 양천구 목동로 234	80	적합	영업중	O
443	2019	양천구	음식점	옥련밀	서울시 양천구 중앙로 304 1층	75	적합	업체 취소	X
444	2019	양천구	음식점	자매식당	서울시 양천구 목동동로 233-1 드림타워 지하1층	90	적합	폐업	X
445	2019	양천구	음식점	청도 양꼬치 전문점	서울시 양천구 오목로 337-10 1층 (오목로 313-10 1층)	80	적합	영업중	O
446	2019	양천구	음식점	푸주옥	서울시 양천구 남부순환로 663 1층	80	적합	영업중	O
447	2019	양천구	음식점	해까득	서울시 양천구 목동서로 349 102호	100	적합	영업중	O
448	2019	양천구	음식점	황태보감	서울시 양천구 신월로 354 1층	80	적합	영업중	O
449	2019	양천구	카페	희망카페 1호점	서울시 양천구 목동동로 81 해누리타운 1층	100	적합	영업중	O
450	2019	양천구	카페	희망카페 2호점	서울시 양천구 목동동로 375 1층	90	적합	영업중	O
451	2019	양천구	판매점	GS25 신정사랑점	서울시 양천구 신정동 295-4 1층	80	적합	영업중	X
452	2019	양천구	판매점	세븐일레븐 신정3호점	서울시 양천구 신정중앙로 62 1층	75	적합	영업중	O
453	2019	영등포구	숙박	글래드 호텔 여의도	서울시 영등포구 의사당대로 16	95	적합	영업중	X
454	2019	영등포구	음식점	고향집	서울시 영등포구 국회대로62길 25	80	적합	영업중	O

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
455	2019	영등포구	음식점	금수강산	서울시 영등포구 영등포로 147	80	적합	영업중	X
456	2019	영등포구	음식점	공시공시	서울시 영등포구 당산로42 홈플러스 지하2층	80	적합	영업중	O
457	2019	영등포구	음식점	데일리푸드	서울시 영등포구 선유로 146, 이앤씨드림타워 107호	90	적합	영업중	X
458	2019	영등포구	음식점	두릉도원 북촌순두부& 보쌈당산점 (음식점)	서울시 영등포구 당산로 41길 11 SK VI센터 116호	80	적합	영업중	O
459	2019	영등포구	음식점	둘둘치킨 여의도공원점	서울시 영등포구 여의도동 17 더샵아일랜드 101동 110호	80	적합	영업중	O
460	2019	영등포구	음식점	마마치킨	서울시 영등포구 영등포로 46길 5-11층	80	적합	영업중	O
461	2019	영등포구	음식점	목포회집	서울시 영등포구 당산동 171-19 드림시드A 103호	80	적합	영업중	O
462	2019	영등포구	음식점	봉태민	서울시 영등포구 국회대로 62길 14 지하1층 106호		적합	부재중	X
463	2019	영등포구	음식점	브레드컴퍼니 쉐프조	서울시 영등포구 당산로 31길 20 1층	80	적합	영업중	X
464	2019	영등포구	음식점	사월에 꾸꾸미	서울시 영등포구 당산로42 문래동홈플러스지하2층	80	적합	폐업	X
465	2019	영등포구	음식점	생고기 전문점 버치	서울시 영등포구 당산로34 로데오왁 1층 147호	80	적합	영업중	O
466	2019	영등포구	음식점	소고기무한리필 스톤336 영등포구청점	서울시 영등포구 당산동3가 290 1층	80	적합	폐업	X
467	2019	영등포구	음식점	스톤336	서울시 영등포구 의사당대로 8 지하1층	80	적합	폐업	X
468	2019	영등포구	음식점	신사부대찌개 &품격 삼겹살	서울시 영등포구 당산로 41길 11 SK VI센터 116호	80	적합	영업중	O
469	2019	영등포구	음식점	언주옥	서울시 영등포구 영중로 15 타임스퀘어 B1	80	적합	영업중	O

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
470	2019	영등포구	음식점	연탄불	서울시 영등포구 양산로 17길 17 1층	80	적합	영업중	O
471	2019	영등포구	음식점	일차3.5 숙성고기	서울시 영등포구 국회대로 53길 30 102호 드림시드아파트상가	80	적합	영업중	O
472	2019	영등포구	음식점	장인닭갈비	서울시 영등포구 당산로42 문래동홈플러스 2층	80	적합	영업중	O
473	2019	영등포구	음식점	조선매운탕	서울시 영등포구 의사당대로 26 소호오피스 B1	80	적합	업체 취소	X
474	2019	영등포구	음식점	조선화로점 영등포점	서울시 영등포구 영중로 47 1층	80	적합	영업중	O
475	2019	영등포구	음식점	추어정 남원추어탕 영등포점	서울시 영등포구 신평로 110	80	적합	영업중	O
476	2019	영등포구	음식점	큰맘할매순대국 당산SK점	서울시 영등포구 당산로 41길 11 122호	75	적합	영업중	O
477	2019	영등포구	음식점	파리바게뜨 영등포점	서울시 영등포구 영중로 12길 에체르아이 시네마쇼핑몰 1층	80	적합	영업중	O
478	2019	영등포구	음식점	포메인 당산 SK점	서울시 영등포구 당산로 41길 11 118호	80	적합	폐업	X
479	2019	영등포구	음식점	항아리갈비탕	서울시 영등포구 국회대로 62길 25 교육시설공제회관 지하1층	70	적합	영업중	O
480	2019	영등포구	음식점	화해당	서울시 영등포구 국회대로 62길 15, 광복회관 1층 3호	80	적합	영업중	O
481	2019	영등포구	카페	CafeAuCafe (카페오카페)	서울시 영등포구 선유로 146, 이앤씨드림타워 107호	90	적합	업체 취소	X
482	2019	영등포구	카페	모네의정원	서울시 영등포구 선유동1로 50 1층	80	적합	영업중	O
483	2019	영등포구	카페	이디야 당산중앙점	서울시 영등포구 당산로 159 1층 이디야커피	80	적합	영업중	O
484	2019	영등포구	카페	카페 조이빈	서울시 영등포구 시흥대로 629 1층	80	적합	영업중	O

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
485	2019	영등포구	카페	카페오가닉 문래점	서울시 영등포구 문래동3가 55-5 로데오 왓소핑몰 141호	80	적합	영업중	O
486	2019	영등포구	판매점	365plus 편의점 대림인아점	서울시 영등포구 디지털로 38길 15	80	적합	영업중	O
487	2019	영등포구	판매점	GS25 대림제일점	서울시 영등포구 시흥대로 591	80	적합	영업중	X
488	2019	영등포구	판매점	GS25 당산SK점	서울시 영등포구 당산동4가 80 E-109	80	적합	영업중	O
489	2019	영등포구	판매점	GS25 당산체르빌점	서울시 영등포구 당산로 45길 1	80	적합	영업중	O
490	2019	용산구	숙박	노보텔 앰배서더 용산	서울시 용산구 청파로20길 95	95	적합	영업중	X
491	2019	용산구	숙박	서울해밀톤 호텔	서울시 용산구 이태원로 179 해밀톤관광호텔	95	적합	영업중	X
492	2019	용산구	숙박	이비스 스타일 앰배서더 서울 용산	서울시 용산구 청파로20길 95	100	적합	영업중	X
493	2019	용산구	숙박	포포인츠 바이 쉐라톤 서울 서울역	서울시 용산구 한강대로 366 트윈시티 남산	95	적합	영업중	X
494	2019	종로구	숙박	JW메리어트 동대문스퀘어 호텔	서울시 종로구 청계천로 279	90	적합	영업중	X
495	2019	종로구	숙박	센터마크 호텔	서울시 종로구 인사동5길 38	90	적합	영업중	X
496	2019	종로구	숙박	신라스테이 광화문	서울시 종로구 삼봉로 71	95	적합	영업중	X
497	2019	종로구	음식점	감미옥	서울시 종로구 종로 166(종로 166-1)	80	적합	폐업	X
498	2019	종로구	음식점	국수랑지짐이	서울시 종로구 묘동 192-1	80	적합	영업중	X
499	2019	종로구	음식점	닭한마리와 일산칼국수	서울시 종로구 관철동 7-16	80	적합	부재중	X
500	2019	종로구	음식점	동대문 정육식당	서울시 종로구 종로46길 7	80	적합	영업중	O
501	2019	종로구	음식점	동원참치	서울시 종로구 적선동 80, 현대적선빌딩 지하 1층	80	적합	영업중	X



연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
502	2019	종로구	음식점	만정	서울시 종로구 삼청동 28-19	80	적합	영업중	X
503	2019	종로구	음식점	목우촌 숯불갈비	서울시 종로구 성균관로 49-1	80	적합	영업중	O
504	2019	종로구	음식점	불타는곱창	서울시 종로구 효제동 191	75	적합	영업중	X
505	2019	종로구	음식점	브라운에비뉴	서울시 종로구 혜화로3길 5 301-112	80	적합	영업중	O
506	2019	종로구	음식점	사동면옥	서울시 종로구 인사동8길 9	75	적합	영업중	X
507	2019	종로구	음식점	설레는마중	서울시 종로구 인사동길 49 1층 5,6호	100	적합	영업중	X
508	2019	종로구	음식점	성우육회	서울시 종로구 종로 200-12 1층	80	적합	영업중	X
509	2019	종로구	음식점	신흥육가	서울시 종로구 관수로 3-6	80	적합	폐업	X
510	2019	종로구	음식점	어바웃샤브	서울시 종로구 동숭동 1-88	75	적합	영업중	X
511	2019	종로구	음식점	오바바	서울시 종로구 서순라길 81 1층	75	적합	폐업	X
512	2019	종로구	음식점	완산골명가	서울 종로구 새문안로5가길 32, 한국생산성분부지하1층	80	적합	폐업	X
513	2019	종로구	음식점	우가육회 불고기	서울시 종로구 종로4가 198-2 대동빌딩 1층	75	적합	영업중	X
514	2019	종로구	음식점	이태리문 (대학로점)	서울시 종로구 종로14길 30 3층	90	적합	영업중	X
515	2019	종로구	음식점	일송칼국수	서울시 종로구 성균관로 44	75	적합	영업중	X
516	2019	종로구	음식점	죽의한수	서울시 종로구 종로3가 관수동4-1	80	적합	영업중	X
517	2019	종로구	음식점	청운반점	서울 종로구 통인동 114	80	적합	영업중	X
518	2019	종로구	음식점	한일장	서울시 종로구 관수동 19	80	적합	부재중	X
519	2019	종로구	음식점	해몽	서울 종로구 인사동길 15-5 1층	80	적합	영업중	O
520	2019	종로구	음식점	해물사령부	서울시 종로구 연지동 242	75	적합	영업중	X
521	2019	종로구	음식점	황선생	서울시 종로구 대명길 19-2	75	적합	폐업	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
522	2019	종로구	카페	까페오렌지	서울시 종로구 수표로 96 국일관드림펠리스 1층	90	적합	폐업	X
523	2019	종로구	카페	브루클린커피 대학로점	서울시 종로구 동승동 1-80, TOM문화관광 1층	75	적합	영업중	X
524	2019	중구	숙박	L7호텔 명동	서울시 중구 퇴계로 137	95	적합	영업중	X
525	2019	중구	숙박	노보텔 앰배서더 서울 동대문	서울시 중구 을지로238	100	적합	영업중	X
526	2019	중구	숙박	롯데시티호텔 명동	서울시 중구 삼일대로 362	90	적합	영업중	X
527	2019	중구	숙박	밀레니엄 힐튼 서울	서울시 중구 소월로50	90	적합	영업중	X
528	2019	중구	숙박	소테츠 프레사 인 서울 명동	서울시 중구 명동길 48	100	적합	내부 공사	X
529	2019	중구	숙박	소테츠호텔즈 더 스프라지르 서울 명동	서울시 중구 남대문로5길 15	90	적합	휴업	X
530	2019	중구	숙박	알프로트 서울 명동	서울시 중구 남대문로 56	95	적합	영업중	X
531	2019	중구	숙박	이비스 버젯 앰배서더 동대문	서울시 중구 퇴계로 334	90	적합	휴업	X
532	2019	중구	숙박	코트야드 매리어트 서울 남대문	서울시 중구 남대문로 9	95	적합	영업중	X
533	2019	중구	숙박	크라운파크 호텔	서울시 중구 남대문로 7길 19	95	적합	영업중	X
534	2019	중구	숙박	토요코인호텔 서울동대문2	서울시 중구 퇴계로 325	100	적합	영업중	X
535	2019	중구	숙박	호텔 그레이스리 서울	서울시 중구 세종대로 12길 12	95	적합	영업중	X
536	2019	중구	숙박	호텔토마스 명동	서울시 중구 세종대로 16길 26	100	적합	영업중	X
537	2019	중구	음식점	가장맛있는족발 (동대문점)	서울 중구 광희동1가 143-2	80	적합	영업중	O
538	2019	중구	음식점	가짜야	서울 중구 다동 92 (다동46 )	85	적합	영업중	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
539	2019	중구	음식점	고봉삼계탕	서울시 중구 명동7길 21,2층	90	적합	영업중	X
540	2019	중구	음식점	국민맥주	서울시 중구 남대문로1길 46	80	적합	영업중	X
541	2019	중구	음식점	금동화로 숯불구이	서울시 중구 인현동2가 190-1	80	적합	영업중	X
542	2019	중구	음식점	금성관 나주곰탕	서울시 중구 남대문로 29	80	적합	영업중	X
543	2019	중구	음식점	닭한마리 돼지한근	서울시 중구 동호로 24길 33	80	적합	영업중	O
544	2019	중구	음식점	덕수정	서울시 중구 정동길 41	80	적합	영업중	X
545	2019	중구	음식점	돈우와 코다리 냉면	서울시 중구 다산로 45-26(다산로42길 26)	80	적합	영업중	X
546	2019	중구	음식점	돼지한판 오신정	서울시 중구 퇴계로27길 42	75	적합	업체 취소	X
547	2019	중구	음식점	등마루	서울시 중구 신당5동 120-11호	80	적합	영업중	X
548	2019	중구	음식점	무교동그집	서울시 중구 다동 114	75	적합	영업중	X
549	2019	중구	음식점	미락정	서울시 중구 세종대로 9길 52	80	적합	영업중	X
550	2019	중구	음식점	봉추찜닭(명동 중앙우체국점)	서울시 중구 충무로1가 25-8, 2층	80	적합	영업중	X
551	2019	중구	음식점	브라운치킨	서울시 중구 을지로 6가 18-52호	80	적합	영업중	X
552	2019	중구	음식점	삼원일식	서울시 중구 무교동 1 효령빌딩	85	적합	영업중	X
553	2019	중구	음식점	서문회관	서울시 중구 서소문동 120-22	70	적합	영업중	X
554	2019	중구	음식점	손가명가	서울시 중구 다동 45-1	75	적합	영업중	X
555	2019	중구	음식점	오목집 (시청점)	서울시 중구 남대문로1길 38 1층	80	적합	영업중	X
556	2019	중구	음식점	오븐에빠진닭 명동점	서울시 중구 을지로 2가 199-40 명동아르누보센텀 1층	100	적합	영업중	X
557	2019	중구	음식점	왕십리이모네 곱창(충무로국 민은행골목)	서울시 중구 충무로4가 131-1	75	적합	부재중	X
558	2019	중구	음식점	우리집	서울시 중구 을지로3길 22	80	적합	폐업	X

연번	연도	지역구	업종	매장명	주소	점수	적합여부	비고	만족도조사 설문참여
559	2019	중구	음식점	원조1호 장충동할머니집	서울시 중구 장충단로174	80	적합	영업중	X
560	2019	중구	음식점	유빈왕돈까스	서울시 중구 충무로 46	75	적합	영업중	X
561	2019	중구	음식점	잼배옥	서울 중구 서소문동 64-4 1층	80	적합	영업중	X
562	2019	중구	음식점	죽향상제	서울시 중구 다산로 167 1층	80	적합	영업중	X
563	2019	중구	음식점	쭈꾸미와 매운갈비찜	서울 중구 마른내로2길 25-1	75	적합	영업중	X
564	2019	중구	음식점	충무로뚝배기	서울 중구 마른내로 43	80	적합	영업중	X
565	2019	중구	음식점	크랩회피쉬 (장충동본점)	서울시 중구 장충동2가 24-28	80	적합	부재중	X
566	2019	중구	음식점	팔도보쌈	서울 중구 마른내로2길 32	75	적합	영업중	X
567	2019	중구	음식점	퍼플러	서울특별시 중구 을지로44길2	80	적합	영업중	X
568	2019	중구	음식점	하남돼지집 (시청역점)	서울시 중구 태평로2가 70-2	80	적합	폐업	X
569	2019	중구	음식점	한가람	서울시 중구 북창동 93-95	80	적합	영업중	X
570	2019	중구	음식점	한강옥	서울시 중구 다동 141	80	적합	영업중	X
571	2019	중구	음식점	흑돈가 (명동직영점)	서울시 중구 을지로2 가 199-39, 지하1층 (아르누보센텀빌딩)	80	적합	영업중	X
572	2019	중구	카페	커피베이 (한국관광공사 서울센터점)	서울시 중구다동 10, 2층 (한국관광공사서울센터)	90	적합	내부 공사	X
573	2019	중구	판매점	세븐일레븐 신당오거리점	서울시 중구 다산로 42길 12	80	적합	영업중	O



### 3) 모니터링 분석

- 인증 업소 573개소 중 폐업 및 가게 이전(48개소), 취소 업소(32개소)로 총 80개소가 향후 모니터링 대상에서 제외되었음
- 코로나19의 영향으로 인해 관광관련 업종이 심각하게 타격을 받고 있고, 관광객과 방문객 감소에 기인한 것으로 볼 수 있음
- 정상적으로 운영 중인 458개소는 코로나 이후 인증으로 인한 홍보효과가 나타나 매출이 증대할 것으로 기대하고 있는 것으로 파악되었음
- 특히 숙박시설의 경우 외국 장애인 방문객이 동반한 경우 인증받은 좋은 숙박시설을 소개받고 싶다는 문의도 있다고 함

## 7. 만족도 조사 결과

### 1) 주요결과

- 모니터링 시 업소에 설문을 요청하였으며, 총 573개소의 업소 중 206개소가 설문 참여하였음
- 참여 업소 중 93% 정도가 사업에 만족하고 있으며, 참여 후 관광약자 고객이 증대한 곳이 39%라고 함
- 기타 의견으로는 적극적인 온·오프라인 홍보 요청, 인증 현판 등 인증물의 크기 개선 등의 의견이 있어 차후 사업 진행 시 수렴하고자 함

### 2) 전체 만족도 조사 결과표

	매우 그렇다	그렇다	보통이다	아니다	매우 아니다	총합
응답업소(곳)	57	76	59	13	1	206
비율(%)	28%	37%	29%	6%	0%	100%

\* 표는 각 항목의 응답을 종합하여 전체 만족도를 정리하였음

### 3) 세부항목별 만족도 결과표

1. 서울관광재단의 유니버설 관광시설 인증제에 참여에 대해 만족하십니까?

	매우 그렇다	그렇다	보통이다	아니다	매우 아니다	총합
업소수	90	80	35	1	0	206
전체 대비	44%	39%	17%	0%	0%	100%

2. 인증 후 관광약자(장애인, 고령자, 영유아 등) 방문이 증가했습니까?

	매우 그렇다	그렇다	보통이다	아니다	매우 아니다	총합
업소수	30	50	87	35	4	206
전체 대비	15%	24%	42%	17%	2%	100%

3. 인증 후 제공되는 인증홍보물(현판, 인증서, 스티커)에 만족하십니까?

	매우 그렇다	그렇다	보통이다	아니다	매우 아니다	총합
업소수	50	99	53	4	0	206
전체 대비	24%	48%	26%	2%	0%	100%

4. 인증홍보물에 아쉬움이 있다면 그 이유는 무엇입니까?

	디자인	작은 크기	큰 크기	재질	기타	총합
업소수	7	42	5	2	0	56
전체 대비	13%	74%	9%	4%	0%	100%

5. 인증제 사업 참여 시 추가 지원을 희망하는 사항이 있습니까?

	온라인 홍보	오프라인 홍보	관광약자 응대교육	기타	총합
업소수	129	13	3	0	145
전체 대비	89%	9%	2%	0%	100%

6. 본 사업을 알게 된 경로는 무엇입니까?

	다누리 홈페이지	언론기사	SNS	리플릿	대면방문	총합
업소수	1	3	0	2	186	192
전체 대비	1%	2%	0%	1%	96%	100%

# 5

## 사전 교육 및 인식개선 교육

1. 사전 교육
2. 인식개선 교육

# 1. 사전 교육

## 1) 현장 방문 및 사업 홍보를 위한 관계자 사전 교육

- 교육기간
  - 2021년 5월 20일 ~ 7월 10일
- 교육대상
  - 유니버설디자인에 대한 이해와 요구가 있는 모든 기관과 시민을 대상으로 진행함
  - 2020년 인증제사업을 수행한 지역 장애인자립생활센터의 활동가를 중심으로 집중적인 교육을 실시하였음
  - 이를 바탕으로 교육받은 활동가들이 인증제 대상업소와 접근성 개선사업 대상업소를 방문하여 유니버설관광에 대한 인식개선 교육을 진행함
- 교육횟수(총 32회)
  - 지역장애인자립생활센터 활동가교육은 인권포럼에서 각 지역 센터별로 25회 진행되었음
  - 접근성 개선사업 관계자 교육은 (사)한국유니버설디자인협회 주관으로 총 6회 공사 관련 회사(유디엔구소, 휴먼케어, 미림강화도어, 예도인테리어, 한국컷팅, 은성금속)를 대상으로 진행하였음
  - 서울지역장애인자립생활센터 총연합회와 협의하여 기관 내 인원을 대상으로 줌으로 강의 및 교육 시행하였음(2021년 6월)
  - 서울 내 관광특구협의회(명동, 무교동/다동)를 대상으로 유니버설 관광관련 강의 진행하였음
- 교육방법
  - 코로나19로 인해 가급적 다수가 모이는 대면 교육은 지양하였고, 지역장애인자립센터 활동가들도 10인 이내로 한정하고 철저한 방역수칙을 준수하며 진행하였음
  - 활동가, 접근성 개선사업 관계자, 또는 모니터링 요원이 업소를 방문하여 대면 홍보할 때도 방역수칙을 철저히 지켰으며, 가능하면 영업이 한가한 오후 2-5시경에 집중하여 방문하여 유니버설관광시설 인증, 접근성 개선사업 필요성, 종사자 교육 등을 진행하였음
  - 코로나로 인해 다수의 시민들에 대한 교육은 줌을 통해 2회 진행 되어 참여한 시민들의 관심과 호응을 얻도록 하였음
  - 업소 방문시 서울관광재단의 홍보물도 함께 전달하여 커다란 호응을 얻었음
- 교육내용
  - 노령화사회에 대비하고 모두가 누릴 수 있는 유니버설관광의 필요성과 UNWTO(유엔세계관광기구)에서 접근 가능한 관광이 중요한 의제로 선정되어 세계 관광의 보편적 흐름임을 설명하였음
  - 접근성 개선사업 취지, 인증제 도입과 홍보 등에 대한 교육을 통해 관광업을 한 단계 업그레이드 시킬 수 있음을 강조하였음
  - 또한 접근성 개선사업과 인증된 업소에 대한 서울관광재단 홈페이지를 통해 홍보가 이루어지면 매출로 연결될 수도 있음 설명하였음





## 2. 인식개선 교육

### 1) 관광종사자 대상 관광약자 서비스 및 유니버설관광 인식 제고를 위한 교육

#### ○ 교육기간

- 2021년 5월 ~ 11월

#### ○ 교육대상

- 인증업소와 접근성 개선사업에 관련된 관광시설 종사자를 주대상으로 하였음

#### ○ 교육횟수

- 모니터링 요원이 2018~2020년 업소 641곳을 방문하여 그 중에서 폐업, 이전 등이 이루어진 업소를 제외하고 대략 506개 접근성 개선 및 인증업소를 대상으로 진행하였음
- 지역장애인자립생활센터 활동가들은 2021년 인증업소를 방문하여 200회 정도 진행 되었음
- 접근성 개선사업 업소 61개소에 대해서는 (사)한국유니버설디자인협회에서 직접 진행하였음

#### ○ 교육방법

- 코로나19로 인한 방역수칙을 철저히 지키며 업소의 방문객이 적은 시간에 활동가, 모니터링 요원, 관계자 등이 방문하여 종사자 인식개선 교육을 진행하였음
- 주로 서울관광재단의 종사자교육 홍보물을 통해 설명하고 관광약자들의 특성을 설명하였음
- 관광약자들은 한 번 찾은 업소를 다시 찾는 재방문률이 높고 반드시 동반자가 있어 매출에 도움이 되는 점을 강조하였음
- 업소 방문시 서울관광재단의 종사자 교육 홍보물과 인증 리플렛도 함께 전달하여 커다란 호응을 얻었음

#### ○ 교육내용

- 장애인의 유형별 특성, 노령화 사회 등이 관광에 미치는 영향이 갈수록 증대할 것임
- 관광산업이 일자리창출과 경제에서 차지하는 비중이 큰 만큼 종사자들의 마음가짐과 태도도 관광경쟁력 제고 측면에서 중요함
- 그러므로 유니버설관광을 통해 모두가 누릴 수 있는 관광환경을 만드는 것이 매우 중요함
- 관광약자 입장에서 역지사지로 접근성 개선과 인증제 도입의 중요성을 설명하고 그 정보를 서울관광재단 홈페이지를 통해 공유할 수 있어야 효과가 있다는 점을 강조함





# 6

## 향후 개선방안 및 제언

1. 접근성 개선사업 개선 방안
2. 인증제도 개선 방안
3. 제언

# 1. 접근성 개선사업 개선 방안

---

## 1) 접근성 개선사업 대상 확대

- 관광과 관련성이 높은 문화시설에 대해 유니버설관광시설에 대한 홍보를 강화하여 시설에 대한 전반적인 개선사항에 대해 현장조사를 실시하고 이를 통해 접근성 개선사업 항목과 추후 당시설에서 개선해야 할 것을 제안하는 방식이 바람직
- 예를 들어 전쟁기념관의 경우 장애인화장실의 안내사인과 안전손잡이 등을 개선하면서 그 외 경사로의 손잡이 설치 등에 대한 의견을 정리하여 제공하였음
- 숙박업소 관계자들의 장애인객실 기준에 대한 인식부족으로 옷걸이 높이, 샤워의자, 점자표지판 등이 없거나 기준에 맞지 않은 경우가 많아, 이 경우에 대한 개선이 필요함

## 2) 접근성 개선사업 기준

- 개선사업을 홍보하고 모집하는 담당자가 개선사업 대상업소를 발굴하고 업소와 접촉하여 협의할 때 접근성 개선 가능성, 인증 기준의 적합성, 공사의 난이도 등을 판단할 수 있는 기준이 업종별로 구체적으로 마련되어야 함
- 모니터링 결과를 반영하여 이동식 경사로설치는 불가피한 경우를 제외하고 지양해야 함
- 도움벨 설치의 경우도 주출입구가 경사로를 통해 접근하고 문의 형태도 여닫이문일 경우에 한정하고 그 위치도 이용자가 쉽게 찾고 누를 수 있는 곳이어야 함
- 건물주나 업소의 변심으로 공사가 취소되는 경우에 대비하여 동의 시 위약금 등의 항목을 추가하는 등 안전장치를 검토할 필요가 있음. 단 이 경우 참여업소를 찾기 어려울 수 있음을 고려하여 신중하게 결정해야 함

## 3) 접근성 개선사업에 대한 사용자 참여 방안 제고

- 접근성 개선사업이 필요한 업소의 정보를 이용자가 상시 추천할 수 있는 제도가 필요함
- 이 경우 서울시관광재단의 관광 관련 리워드가 제공되면 훨씬 효과적일 것임
- 이렇게 추천된 업소에 대한 검토와 컨설팅이 상시적으로 이루어지고 추후 사업에 반영하면 충분한 시간을 확보하고 좋은 공사업체를 선정할 수 있게 되어 공기 단축과 품질 향상에 도움이 될 것임



## 2. 인증제도 개선 방안

### 1) 인증 기준개선 방안

- 업소의 유형에 관계없이 공통적으로 적용될 요소와 업소별 특화할 수 있는 지표와 기준이 개발될 필요가 있음
- 판매시설과 안내시설 등은 머무는 곳이 아니므로 판매대와 안내데스크의 접근성을 중요한 요소로 보아 지표를 수정할 필요가 있음
- 현재 지표요소와 기준은 BF 기준을 토대로 만들어져 있어 좀 더 보편적으로 적용할 수 있는 다양한 요소들이 추가될 필요가 있음
- 또한 기존 건축물에 대한 인증기준과 지표요소가 다양하게 개발될 필요가 있으며, 예를 들어 기존 건물의 경사로 기준에 대한 세분화 필요성이 있음

기준	수치	점수
17cm이하	1/8	10
	1/7	9
	1/6	8
10cm이하	1/6	10
	1/5	9
	1/4	8
5cm이하	1/4	10
	1/3	9
	1/2	8

### 2) 인증제에 대한 사용자 참여 방안 제고


- 2019년부터 인증한 업체에 대한 사용자 참여 상시 모니터링 필요
- 인증가능 업소에 대한 사용자의 상시 추천제도 도입 / 리워드 제공
- 다누림센터 홈페이지 뿐만 아니라 현재 서울시의 접근성에 대한 정보를 제공하고 있는 어플/홈페이지와 연계하여 정보를 업데이트 할 수 있도록 되어야 함

### 3) 접근성 개선사업 등과의 연계

- 접근성 개선사업을 유니버설관광과 연계하여 개선 후 인증받을 수 있는 시설을 선별하여 진행할 것을 제안함
- 식당, 카페 등 식음료 시설은 접근성이 중요하므로 주 출입구 단차 10cm 이하 업소에 대한 집중적인 홍보 및 사업 참여 유도
- 호텔 등 숙박시설은 특성상 객실 운영 시 소음발생 리모델링 공사가 곤란하므로 점자표지판 부착, 낮낮이조절 옷걸이, 샤워의자 제공, 비상벨 설치 등의 개선을 통해 인증제도와 연계하는 방안을 모색해야 함

### 3. 제언

#### 1) 유니버설관광의 성원권적 접근 및 사회자본으로의 인식



[알저]

##### 접근권은 성원권이다.

알저(Michael Walzer - 정치철학자/정치평론가)는 성원권이란 공동체의 구성이 될 권리라고 말한다.

태어나면서 자동적으로 갖게 되는 인권과 달리 성원권은 '사람으로서의 자격으로 사회 안에 자기 자리가 있다.'는 뜻이다. 그러므로 사람의 성원권은 일종의 자격이며 타인의 인정을 필요로 하는 인정투쟁이 불가피하다.

사람은 자기가 머물고 싶은 장소에 머물 수 있어야 비로소 진정한 사회구성원이 될 수 있다. 따라서 장애인, 고령자, 임산부 등 관광약자들도 사회구성원으로서 당당히 관광시설을 이용할 수 있는 권리가 보장되어야 한다.

관광약자들도 사람으로서 어떤 보이지 않는 공동체-도덕적 공동체-안에서 성원권을 갖는다는 뜻이다. 반면에 어떤 개체가 사람이 되기 위해서는 사회 안으로 들어가야 한다.

##### 유니버설관광 환경은 사회자본이다.

로버트 퍼트넘(Robert Putnam - 정치학자)은 사회 구성원의 상호이익을 증진시키기 위한 조정과 협력을 촉진하는 네트워크와 규범 그리고 사회적 신뢰 등을 원천으로 하는 사회자본 개념을 주장하였다. 그는 사회자본(social capital) 감소가 국민의 행복을 저해하는 최대요인이라는 결론에 도달했다. 유니버설관광 환경이야말로 사회자본의 전형이다.

시대, 사회, 사람마다 기준은 천차만별이다. 불과 몇십년 전만 해도 미국에서 흑인들은 사람이 아니었다. 그래서 '사람'인 백인들이 이용하는 식당이나 화장실 등을 함께 사용할 수 없었고 사람의 영역을 침범하면 처벌을 받았다. 우리나라 역시 몇 천년 동안 장애인은 차별과 소외의 대상이었다. 휠체어 사용자와 함께 식당을 찾는 경험을 한 번이라도 해 보면 의외로 휠체어가 접근하기 쉬운 식당이 그리 많지 않다는 것을 알 수 있을 것이다.

관광시설 운영자와 종사자는 이런 관광약자의 성원권에 대한 관심을 갖고 유니버설 관광은 특별한 것이 아니라 보편적이라는 인식을 가져야 한다.

관광약자가 지금은 나의 도움을 받지만 언젠가는 도움을 되돌려 줄 수 있는 완전한 사람으로 바라볼 때 그는 '우리'가 된다.



[로버트 데이비드 퍼트넘]

## 2) 홍보

- 관광산업은 대표적인 연계산업이다. 생태계처럼 유기적으로 연결되고 작동해야 제기능을 다 할 수 있다. 따라서 어떻게 하면 약한 연결고리를 이어주어 서로 상생하고 함께 발전할 수 있는가에 대한 관광업 관계자와 종사자들의 공감과 인식개선이 중요하다.
- 이 지점에서 접근성개선사업과 인증사업에 대한 홍보가 중요하다. 각종 매체를 통해 이 사업의 필요성에 공감하고 참여하도록 유도하는 것이 중요하다.
- 지금까지 경험으로는 이용자가 직접 개선과 홍보를 하는 것이 가장 효과적인 방법이었다. 관광종사자와 이용자가 함께 할 때 이 사업은 성공할 가능성이 높아 지고 관광업 전반에 걸쳐 파급력도 커질 것이다.
- 유니버설관광은 관광업계, 정부, 지자체, 서울관광재단 등의 공공기관, 그리고 사용자간의 협력 네트워크를 구성하여 장기적인 계획과 실천이 중요하다.
- 2021년 처음 시도된 온라인 매체를 통한 캠페인(1층이 있는 삶과 여행)은 우려와 달리 인증 부분에 175명이, 접근성 개선 부분에 15명이 응모하였다. 이를 계기로 다양한 홍보 방법을 모색할 필요가 있다.

## 3) 접근성 개선사업

- 2cm의 작은 턱도 넘지 못하는 휠체어 사용자를 생각해 보자. 그 사람과 동반한 사람은 함께 움직일 수밖에 없다. 따라서 관광약자뿐만 아니라 동반자도 함께 생각해야 한다. 관광약자 한 사람으로 인해 훨씬 많은 사람이 영향을 받게 된다.
- 또한 2025년 초고령화사회로 진입하고 있는 상황에서 접근성 개선은 더욱 절실하다. 유럽의 경우 관광객의 상당수가 고령자이다. 그 만큼 이들에 대한 대비가 관광업 활성화에 큰 영향을 끼칠 것이다.
- 관광업 관계자들은 운영업소를 모두가 자유롭게 이용할 수 있도록 해야 할 의무가 있는 것이다. 문제의식은 있지만 재정상 어려운 시설에 대해 접근성 개선 사업을 통해 이용자의 이용성 제고와 업소의 매출 확대로 이어지도록 하는 선순환 구조를 만드는 것이 중요하다.
- 인식 부족, 시간과 자금 여력이 없는 업소를 위해 개선사업이 필요한 곳을 찾아다니며 인식개선과 홍보를 하고 실제 사업으로 연결될 수 있는 정책과 제도의 뒷받침이 매우 중요하다.
- 숙박시설의 경우 시설의 특성상 운영 중일 경우 접근성 개선사업에 한계가 있을 수 밖에 없다. 따라서 신축이나 리모델링시 장애인객실을 포함하여 숙박시설 전체에 대한 유니버설디자인 컨설팅이 필요하다. 이를 위해서 서울관광재단, 서울시유니버설디자인센터, (사)한국유니버설디자인협회, 호텔업계, 건축설계사무소 등의 유기적인 협력관계를 구축해야 한다.
- 2018년부터 서울시와 서울관광재단이 4년간 접근성 개선사업을 시행함으로써 업소들의 신뢰구축과 홍보와 매출 증대로 이어지는 것이 가시화되고 있다. 특히 여행업계의 인식변화로 인해 호텔이 자발적으로 인증과 접근성 개선을 이룬 것은 매우 고무적인 현상이다. 2021년의 경우 신청업소 중 예산 관계로 개선사업이 진행되지 못한 업소도 10여 곳이 넘는다. 따라서 장기적인 계획을 세우고 개선사업 참여 업소를 확대할 필요가 있다.

#### 4) 인증사업

- UNWTO, EU등에서 접근가능한 관광을 주요한 관광 어젠다로 설정하여 이를 위해 각국의 정부, 지자체, 관광업계가 함께 노력하고 있다.
- 우리나라의 경우 관광약자들이 관광업소를 이용하기 불편하거나 접근이 불가능한 곳이 많다. 따라서 객관적 지표를 통해 유니버설 관광시설에 대한 인증사업을 진행하는 것은 관광업을 한 단계 도약시키는 촉매제 역할을 할 것이다.
- 2022년 이후 1,000개 이상의 인증업소에 대한 정보를 제공하게 되면 유의미한 서비스가 될 것이다. 앞으로 유니버설관광시설 인증이 좋은 관광업소의 대명사로 자리 잡게 될 것이다.
- 그렇게 되면 관광업소들이 자발적으로 인증을 신청하고 인증이 중요한 홍보수단이 될 것이다. 또한 유니버설관광 인증정보를 빅데이터로 활용하면 외국인들에게도 중요한 관광정보가 될 것이다.
- 인증지표에 대한 세분화 작업도 필요하다. 사람의 욕구는 계속 변화하므로 개별적 욕구에 맞는 지표를 상세하게 구성해 놓을 필요가 있다. 실제 사용시에는 현상황에 맞게 활용하다가 안정이 되면 지표를 점차 확대 적용하는 방향으로 나아가는 것이 바람직하다.
- 인증지표는 현재 휠체어 접근성 중심으로 되어 있지만 장애유형별로 구분하는 것도 검토해 볼 수 있다.

#### 5) 활용방안

- 관광약자가 어느 지역을 방문하거나 또는 누구와 만날 약속을 할 때, 어떤 장소에 대해 앱과 웹을 통해 본인의 이용가능 여부를 알 수 있게 해 준다면 굉장히 편리할 것이다.
- 최근 구글에서 뉴욕, 도쿄, 시드니 등의 도시에서 휠체어 이동경로 추천 서비스를 제공하고 있다. 인공지능과 빅데이터를 통해 점점 편리한 정보를 제공해주는 사회가 되고 있다.
- 접근성 개선사업 업소와 인증 업소에 대한 정보를 앱이나 웹을 통해 제공하고 또한 이를 통해 홍보효과를 극대화할 수 있는 방법을 찾아야 한다.
- 또한 지속적인 모니터링을 통해 정보를 업데이트하여 신뢰도를 유지해야 할 것이다. 이를 위해 사용자의 업데이트 시스템을 구축하고 관리하는 방안을 찾는 것도 중요하다. 이에는 당연히 사용자에게 주는 보상시스템도 필요하다.
- 서울시공공맵, 네이버 등의 지도서비스 그리고 카카오톡 등의 sns 업체들과 연계하는 방안도 많은 이용자에게 도움을 줄수 있을 것이다. 정보를 외국어로도 제공하여 많은 외국 관광약자들이 서울을 찾게 되면, 관광한국의 위상제고에도 도움이 될 것이다.

#### 6) 유니버설관광 부분 시상제도 도입

- 접근성 개선사업 업소와 인증업소 중 심사위원회의 추천을 받아 우수한 곳을 선정하여 매년 정기적으로 서울관광재단 주관으로 시상하는 방법도 유니버설관광과 서울관광재단을 홍보하는데 큰 역할을 할 것이다.
- 특히 숙박시설에 대한 시상은 홍보와 함께 숙박업계가 자연스럽게 유니버설관광에 참여하게 되는 계기가 될 것이다.
- 2021년 처음으로 시행된 제1회 서울유니버설디자인대상 공모전 '서비스 및 정책' 부분에서 서울관광재단의 '유니버설 관광환경 조성사업'이 최우수상을 받은 것은 매우 뜻깊은 일이다. 이를 계기로 유니버설관광 관련한 관계자와 기관을 대상으로 하는 시상제도 도입을 적극 검토할 만하다.



# 7

## 부록

1. 사업 신청서
2. 유니버설 관광시설 인증 조사표 및 심의서
3. 접근성 개선 모니터링 조사표
4. 만족도 조사 설문지

# 1. 사업 신청서

## 2021 관광약자를 위한 관광편의시설 접근성 개선 신청서

업 소 명 업 소 명	업 소 명		사업자등록번호		
	대 표 자	성 명	연 락 차	전화번호	
		생년월일		휴대폰	
		소계지 (주소)			
	업 종	<input type="checkbox"/> 음식점 <input type="checkbox"/> 카페 <input type="checkbox"/> 숙박 <input type="checkbox"/> 판매점 <input type="checkbox"/> 기타(                      )		영업장 면 적	㎡
업소건물 소유형태	<input type="checkbox"/> 본인소유 <input type="checkbox"/> 임차				
사 업 명	2021 관광약자를 위한 관광편의시설 접근성 개선 사업				
지원금액	최대 1천만 원 이내(공사비의 2%는 자부담)				
사업기간	2021년 4월 14일 ~ 11 월 30일				
시설현황	- 개선항목 조사 : 해당 부분에 <input checked="" type="checkbox"/> 표시 바람				
	구 분		있음	없음	비 고
	1. (휠체어 출입가능) 경사로 유무				
	2. 주출입구 자동문 유무				
	3. (휠체어 가능) 화장실 유무				
	4. 입석(의자형) 석탁 유무				음식점만 해당
	5. (휠체어 가능) 편의객실				숙박업소만 해당
	6. 엘리베이터 유무(2층 이상 위치 업소)				
	7. 유아용 의자 유무				
	8. 도움벨 유무				

※ 첨부서류 : (1) 자가진단표가  
(2) 개인정보수집 동의서

2021 관광약자를 위한 관광편의시설 접근성 개선 사업을 신청합니다.

2021년    월    일

사업(영업)자 :

(서명)

(재)서울관광재단 대표이사 귀하

## 2021 유니버설 관광시설 인증제 신청서(숙박시설)

<b>1. 신청자 정보</b>				
1. 신청자 성명				
2. 연락처				
3. 이메일				
<b>2. 사업장</b>				
1. 사업종별				
2. 사업장 주소				
3. 사업장의 종류 · 그 숙박시설				
<b>3. 자기평가</b>				
1. 장애인, 고령자, 영유아, 임신부 등 취약계층 고객들 응대하는 방법을 직원들이 숙지하고 있습니까?				
1. 매우 아니다	2. 아니다	3. 보통	4. 그렇다	5. 매우 그렇다
2. 휠체어 사용자 또는 영유아돌보반(유아차)이 시설을 접근 및 시설내 이동하는데 무리가 있습니까?				
1. 매우 아니다	2. 아니다	3. 보통	4. 그렇다	5. 매우 그렇다
3. 휠체어 사용자 또는 영유아돌보반(유모차)이 화장실을 사용하는데 무리가 있습니까?				
1. 매우 아니다	2. 아니다	3. 보통	4. 그렇다	5. 매우 그렇다
4. 장애인이 쉽게 알아볼 수 있도록 안내를 제공하고 있습니까?				
1. 매우 아니다	2. 아니다	3. 보통	4. 그렇다	5. 매우 그렇다
5. 휠체어 사용자 또는 여성·임산부·노인(60대 이상)을 위한 주차공간을 마련하고 있습니까?				
1. 매우 아니다	2. 아니다	3. 보통	4. 그렇다	5. 매우 그렇다
6. 지체장애인(휠체어사용자, 보행장애인)을 위한 객실을 보유하고 있습니까?				
1. 매우 아니다	2. 아니다	3. 보통	4. 그렇다	5. 매우 그렇다
7. 장애인, 고령자, 영유아, 임신부를 위한 편의서비스를 제공하고 있습니까?				
1. 매우 아니다	2. 아니다	3. 보통	4. 그렇다	5. 매우 그렇다

※ 첨부서류 : (1) 자기평가표  
(2) 개인정보수집 동의서

2021 유니버설 관광시설 인증제를 신청합니다.

2021년      월      일

사업(영업)자      (서명)

(재)서울관광재단 대표이사 귀하

## 2021 유니버설 관광시설 인증제 신청서(공통)

### 1. 신청자 정보

1. 신청자 성명

2. 연락처

3. 이메일

### 2. 사업장

1. 사업장명

2. 사업장 주소

3. 사업장의 종류 - □점식점 □카페 □판매점 □엔터테인먼트 시설 □기타

### 3. 자기평가

1. 장애인, 고령자, 영유아, 임산부 등 관광약자 고객을 자주 상대하십니까?

1. 매우 아니다 2. 아니다 3. 보통 4. 그렇다 5. 매우 그렇다

2. 장애인, 고령자, 영유아, 임산부 등 관광약자 고객을 응대하는 방법을 직원들이 숙지하고 있습니까?

1. 매우 아니다 2. 아니다 3. 보통 4. 그렇다 5. 매우 그렇다

3. 휠체어 사용자 또는 영유아동반인(유아차)이 시설을 접근 할 때 어려움에 부딪히지 않습니까?

1. 매우 아니다 2. 아니다 3. 보통 4. 그렇다 5. 매우 그렇다

4. 휠체어 사용자 또는 영유아동반인(유아차)이 화장실을 사용하는데 부딪히지 않습니까?

1. 매우 아니다 2. 아니다 3. 보통 4. 그렇다 5. 매우 그렇다

5. 휠체어 사용자 또는 여성 임산부 노약자(60대 이상)를 위한 주차공간을 마련하고 있습니까?

1. 매우 아니다 2. 아니다 3. 보통 4. 그렇다 5. 매우 그렇다

6. 임산부 휴게시설을 설치하였습니까?

1. 매우 아니다 2. 아니다 3. 보통 4. 그렇다 5. 매우 그렇다

※ 첨부서류 : (1) 자기평가표  
(2) 개인정보수집 동의서

2021 유니버설 관광시설 인증제를 신청합니다.

2021년 월 일

사업(영업)자 :

(서명)

(재)서울관광재단 대표이사 귀하



## 개인 정보 수집·이용에 관한 동의서

본인은 사물관광재단이 주관하는 2021 관광약자를 위한 관광연의시설 접근성 개선 및 만족제 운영에 대한 신청 및 신청결과와 관련하여, 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다. 처리한 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 사용되지 않으며 이용 목적이 변경될 시에는 사전 동의를 구할 예정입니다.

단, 만14세 미만 아동은 참여가 제한됩니다.

### ☐ 개인정보 수집 및 이용 동의(필수)

항목	수집 및 이용 목적	보유기간
성명, 생년월일, 연락처, 입소명, 주소, 입소원함	참여입소 정보 관리, 사업 대상자 선정에 따른 지명제 및 세의 수집 제남확인, 참여입소 돈 오 프라인 홍보 등	<u>작성일로부터 5년간</u>

11 상기 개인정보 수집 및 이용 동의를 거부할 경우 해당 사업 참여가 제한됩니다.

본인은 사물관광재단이 2021 관광약자를 위한 관광연의시설 접근성 개선 및 만족제 운영을 목적으로 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.

☐ 동의함

☐ 동의하지 않음

※ 온라인 상 수집 동의 시 생략 가능

2021년 월 일

성명 : (인)

## 2. 유니버설 관광시설 인증 조사표 및 심의서

### 2021 유니버설 관광시설 인증제 현장조사표

[숙박시설]

구분	인증제	<input type="checkbox"/> 2021년 신규명소	<input type="checkbox"/> 2020년 인증명소	<input type="checkbox"/> 19년 인증명소	
	정규명 개선	<input type="checkbox"/> 2021년 신규명소	<input type="checkbox"/> 20년 개선명소	<input type="checkbox"/> 19년 개선명소	
상호					
주소/교통정보			주차장		
전화번호			포지션		
조사항목					
지표요소	세부지표	점수	기준	수치	
숙박시설: 접근로	유도폭	-	1.2m 이상		
	경사로	-	1/12 이하		
	단차	-	2cm 이내		
숙박시설: 주출입구	유도폭	-	0.8m 이상		
	경사로	-	1/12 이하		
	단차	-	2cm 이내		
객실 내 시설	출입문 유도폭	20	0.8m 이상		
	활동공간 유도폭	15	1.4x1.4m 이상		
	침대의 높이	10	0.6m 이하		
	바탕면	바탕		유/무	
		바탕	10	유/무	
		바탕		유/무	
	화장실(욕실) 출입문 유도폭	20	0.8m 이상	( )	
	화장실(욕실) 활동공간 유도폭	15	1.4x1.4m 이상	( )	
	화장실(욕실) 측면공간 유도폭		0.7m 이상		
	샤워시설		목조/ 샤워의자		
	수납물架의 높이	5	1.2m 이하		
절차블록/물사료의판	5	유/무			
현장사진					

## 2021 유니버설 관광시설 인증제 현장조사표

☐ 음식점 ☐ 카페 ☐ 판매시설 ☐ 기타시설 :

구분	인증제	<input type="checkbox"/> 2021년 신규업소 <input type="checkbox"/> 20년 인증업소 <input type="checkbox"/> 19년 인증업소			
	접근성 개편	<input type="checkbox"/> 2021년 신규업소 <input type="checkbox"/> 20년 개편업소 <input type="checkbox"/> 19년 개편업소 <input type="checkbox"/> 18년 개편업소			
상호				주종목명	
주소/교통정보				조사일자	
전화번호				조사원	
조사항목					
지표요소	세부지표	점수	기준	수치	평가
접근로(필수)	유도색	10	1.2m 이상		
	경사로	10	1/12 이하		
	단차	10	2cm 이내		
주출발구(필수)	유도색	10	0.8m 이상		
	경사로	10	1/12 이하		
	단차	10	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부 / 외부)	출입문-유도색	10	0.8m 이상		
	활동공간		1.4x1.4m 이상		
	측면공간		0.7m 이상		
편의시설	입식 테이블 (식음시설)	10	분/무		
	장애인 주차장	10	분/무		
	유아용 좌자	5	분/무		
	계산대 앞 활동공간	5	1.4x1.4m 이상		
	엘리베이터폭 2중 이상		분/무		
	일대 현황		분/무		
현장사진				종목사진	

## 2021 유니버설 관광시설 인증 심의서

(숙박시설)

상호						
주소/대표정보				조사일시		
전화번호				조사원		
조사항목						
지표요소	세부지표	점수	기준	수치	평가	
숙박시설 접근도	유도폭	-	1.2m 이상			
	경사로	-	1/12 이하			
	단차	-	2cm 이내			
숙박시설 주차입구	유도폭	-	0.8m 이상			
	경사로	-	1/12 이하			
	단차	-	2cm 이내			
객실 내 시설	출입문 유도폭	00	0.8m 이상			
	행동공간 유도폭	15	1.4x1.4m 이상			
	천대어 높이	10	0.6m 이하			
	비상탈출	천정	10	유/무		
		화장실		유/무		
		욕실		유/무		
	화장실(욕실) 출입문 유도폭	00	0.8m 이상			
	화장실(욕실) 행동공간 유도폭	15	1.4x1.4m 이상			
	화장실(욕실) 측면공간 유도폭		0.7m 이상			
	자립시설		특수/사원의사			
	수납공간이 높이	5	1.2m 이하			
	원자블럭/접자표지판	5	유/무			
현장사관						
인증심의결과	총점	총합	( 각 / 조건부 / 무 )		심의회원 (인)	



## 2021 유니버설 관광시설 인증 심의서

☐ 음식점 ☐ 카페 ☐ 판매시설 ☐ 기타시설 :

상호				주종목명	
주소/교통정보				조사일시	
전화번호				조사원	
조사항목					
지표요소	세부지표	점수	기준	수치	평가
접근로(필수)	유도폭	10	1.2m 이상		
	경사로	10	1/12 이하		
	단차	10	2cm 이내		
주출입구(필수)	유도폭	10	0.9m 이상		
	경사로	10	1/8 이하		
	단차	10	2cm 이내		
장애인 화장실 (내부 / 외부)	출입문 유도폭	10	0.9m 이상		
	활동공간		1.4x1.4m 이상		
	측면공간		0.7m 이상		
편의시설	입석 타이틀 (착용시업)	10	유/무		
	장애인 주차장	10	유/무		
	유아용 의자	5	유/무		
	계산대 앞 활동공간	5	1.4x1.4m 이상		
	엘리베이터(2층 이상)		유/무		
	발차 현황		유/무		
현장사진				종목사진	

인증심의결과

총점

총합

(가 / 조건부 / 무)

심의위원

(인)

### 3. 접근성 개선 모니터링 조사표

#### 접근성 개선 모니터링 조사표

☐ 숙박시설 ☐ 식/음료시설 ☐ 판매시설 ☐ 기타시설 :

구분	<input type="checkbox"/> 00년 접근성 개선업소: <input type="checkbox"/> 00년 접근성 개선업소: <input type="checkbox"/> 00년 접근성 개선업소:		
상호		주종목명	
주소		초상일시	
전화번호		조사원	
조사항목			
지표요소	기준	결과	비고
합근로 경사로	유/무		
입구 경사로	유/무		
이동식 경사로	유/무		
확장식	유/무		
작동문	유/무		
도움벨	유/무		
기타:	유/무		
현장사진			품목사진
※ 각 세부 지표별 해당하는 사진 배치			

## 4. 만족도 조사 설문지

### 관광약자를 위한 관광편의시설 접근성 개선 및 인증제 만족도 조사

당 사업 참여 기관·업소의 의견을 수렴하는 설문조사입니다. 향후 사업 개선에 반영하고자 하오니 많은 관심과 협조 부탁드립니다. 감사합니다.

참여정보							
구분	접근성 개선	<input type="checkbox"/> 2021년 신규업소	<input type="checkbox"/> 20년 개업업소	<input type="checkbox"/> 19년 개업업소	<input type="checkbox"/> 18년 개업업소		
	인증제	<input type="checkbox"/> 2021년 신규업소	<input type="checkbox"/> 20년 인증업소	<input type="checkbox"/> 19년 인증업소			
상호명				설문일자	2021. . .		
질문-답변							
구분	번 별	내 容	매우 그렇다	그렇다	모름 이다	아니다	매우 아니다
접 근 성	1	서울관광재단의 접근성 개선 사업에 참여하 것에 대해 만족하십니까?					
	1-1	만족한다면 이유는 무엇입니까? (별의 편에 관하여 적어주세요.)					
	1-2	만족스럽지 못하다면 그 이유는 무엇입니까? (별의 편에 관하여 적어주세요.)					
	2	개선 공사는 사전에 협의된 내용과 동일하게 이루어졌습니까?					
	3	개선 공사 후 편의성과 불편성, 고령자, 영유아 등도 방문이 가능하십니까?					
	4	개선 공사 후 관광약자의 출입이 편리하십니까?					
	5	개선 공사의 서울관광(공사일로부터 150)은 만족하십니까?					
	6	접근성 개선 사업 참여 시 추가 지원을 희망하는 사항이 있습니까?	문화인 홍보	오르내림 홍보	관광약자 안내도	추가 공사	기타
7	본 사업을 알게 된 경로는 무엇입니까?	다들 들었어요	인터넷 서	SNS	리플렛	대면인문	
8	해당 사업을 통해 느낀 점이나 기타 의견이 있다면 알려주세요. (별의 방문 활용)						
인 증 제	1	서울관광재단의 유니버설 관광시설 인증제 참여에 만족하십니까?					
	1-1	만족한다면 그 이유는 무엇입니까? (별의 편에 관하여 적어주세요.)					
	1-2	만족스럽지 못하다면 그 이유는 무엇입니까? (별의 편에 관하여 적어주세요.)					
	2	인증 후 관광약자 불편성, 고령자, 영유아 등도 방문이 가능하십니까?					
	3	인증 후 해당되는 인증정보(한편 인증서, 스티커)에 만족하십니까?					
	4	인증정보를 알게 되었습니까 그 이유는 무엇입니까?	다들 들었어요	작은 크기	온 크기	세 용	기 타
	5	인증제 사업 참여 시 추가 지원을 희망하는 사항이 있습니까?	문화인 홍보	오르내림 홍보	관광약자 안내도	기 타	
	6	본 사업을 알게 된 경로는 무엇입니까?	다들 들었어요	인터넷 서	SNS	리플렛	대면인문
7	해당 사업을 통해 느낀 점이나 기타 의견이 있다면 알려주세요. (별의 방문 활용)						

• 설문에 응해 주셔서 감사합니다 •

**2021**  
**관광약자를 위한 관광편의시설**  
**접근성 개선 및 인증제 운영**

**발행처**  
서울관광재단

**수행기관**  
(사) 한국유니버설디자인협회

**발행일**  
2021년 12월